

# Protokół z inspekcji


Data: <b>29.08.2005</b>	Numer pracy:	Pogoda: <b>Sucho</b>	Operator: <b>Tomasz Borowski</b>	numer sekcji: <b>2</b>	Nazwa sekcji:
Obecny: <b>Fularczyk</b>	Wózek: <b>Citroen Jumper</b>	Kamera: <b>RICO EAB</b>	Nastawiać:	Wyczyszczone: <b>Tak</b>	Poziom:

Ulica: <b>Jagielly</b>	Mapa nr 1:	Właz: <b>S/D5JA251A</b>
Miasto: <b>Grudziądz</b>	Mapa nr 2:	Właz: <b>S/D5JA252A</b>
Sytuacja: <b>ulica</b>	Numer video: <b>DVD-48/49</b>	długość sekcji: <b>59,55 m</b>
Przyczyna inspekcji: <b>Inwentaryzacja</b>	Profil: <b>200 mm</b>	
Typ sekcji:	Materiał: <b>Segmenty betonowe</b>	Długość: <b>1 m</b>
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi: <b>Mercedes-Bonislawski, Margiel</b>		

1:450	pozycja	kod	obserwacja	poziom
	11,67	SEM	Uszkodzenia powierzchni , umiarkowana erozja - dziury i ubytki, 12 12	11,67 m //
	16,71	CN	Połączenie, 09 , średnica 150 mm	0 16,71 m //
	35,98	CN	Połączenie, 08 09 , średnica 150 mm	0 35,98 m //
	45,06	SEM	Uszkodzenia powierzchni , umiarkowana erozja - dziury i ubytki, 12 12	45,06 m //
	59,44	CN	Połączenie, 09 10 , średnica 150 mm	0 59,44 m //
	59,55	SA	Rezygnacja z inspekcji	

## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagielly</b>	Data: <b>29.08.2005</b>	numer sekcji: <b>2</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------




Zdjęcie: 19a, Nr taśmy: DVD-48/49  
11,67m, Uszkodzenia powierzchni , umiarkowana erozja - dziury i ubytki, 12 12



Zdjęcie: 20a, Nr taśmy: DVD-48/49  
16,71m, Połączenie, 09 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 21a, Nr taśmy: DVD-48/49  
35,98m, Połączenie, 08 09 , średnica 150 mm



Zdjęcie: 22a, Nr taśmy: DVD-48/49  
45,06m, Uszkodzenia powierzchni , umiarkowana erozja - dziury i ubytki, 12 12

## Zdjęcia z inspekcji

Miasto: <b>Grudziądz</b>	Ulica: <b>Jagiello</b>	Data: <b>29.08.2005</b>	numer sekcji: <b>2</b>	Nazwa sekcji:
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------



Zdjęcie: 24a, Nr taśmy: DVD-48/49  
59,44m, Połączenie, 09 10, średnica 150 mm



Zdjęcie: 18a, Nr taśmy: DVD-48/49  
59,55m, Rezygnacja z inspekcji