



KM0+007 ÷ KM0+032

LEGENDA:

- stan istniejący
- stan projektowany

|   |  |                             |  |                      |  |
|---|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| bid   | Biuro Inżynierii Drogowej<br>38-500 Sienek, ul. Sienieckiego 1, pl |                             | Remont składu drewna w ciągu drogi leśnej nr. inw. 242/48. |                      |  |
|   | PCL LP Nadleśnictwo Komanica, Komanica 125, 38-543 Komanica        |                             | mgr inż. Wojciech Radziński                                |                      |  |
|   | PCL LP Nadleśnictwo Komanica, Komanica 125, 38-543 Komanica        |                             | mgr inż. Wojciech Radziński                                |                      |  |
|   | PCL LP Nadleśnictwo Komanica, Komanica 125, 38-543 Komanica        |                             | mgr inż. Wojciech Radziński                                |                      |  |
| Inwestor:   |  | Projektant:                 |  | Data:                |  |
| PCL LP Nadleśnictwo Komanica, Komanica 125, 38-543 Komanica |  | mgr inż. Wojciech Radziński |  | 07.2023              |  |
| Wykonawca:  |  | Inżynier:                   |  | Lp. rysunku:         |  |
| PCL LP Nadleśnictwo Komanica, Komanica 125, 38-543 Komanica |  | mgr inż. Wojciech Radziński |  | 4                    |  |
| Nazwa obiektu:  |  | Nazwa rysunku:              |  | PRZEBIEG PRZECIECZNY |  |
| Remont składu drewna w ciągu drogi leśnej nr. inw. 242/48.  |  | PRZEBIEG PRZECIECZNY        |  | PRZEBIEG PRZECIECZNY |  |