

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn


Uzgodnienie nr 41272 z dnia 01.08.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn



Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 4.1.202 z dnia 01.08.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki




W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

6001550



HN9-DN80

Pz36

Pz37

Pz35

Ø90 PE RC PN10
L=17,3m

Ø90 PE RC PN10
L=22,6m

Ø90 PE RC PN10
L=28,6m

Pz34

Ø90 PE RC PN10
L=53,4m

46/8

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 41211 z dnia 08.02.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

Łączy arkusz nr 7

Ø90 PE RC PN10
L=44,2m

Pz33

6509750
6001950

Pz32

Ø90 PE RC PN10

47/13

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 49212 z dnia 01.02.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

↓
W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

6001700

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr z dnia 01.09.14.
Treść uzgodnienia wg załączonej notatki.

W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nakładać rurę ochronną.


Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

6001900

0001000

Łączny arkusz nr 11



44/18

44/19

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 47972 z dnia 07.08.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę ochronową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

44/16

6002100

6510250

6510300

6002100

21622-3085

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 47717 z dnia 01.08.14


Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

6510650
6008509



Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 41207 z dnia 01.08.11

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki



W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

RC PN10
0,6m

118

115

105/4

191.4

RV1

190.9

190.7

191.7

192

RV1

105/2

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 4.1311 z dnia 01.08.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

↓
W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

6001800

6511450

68/1

RV

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr L1212 z dnia 04.08.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki




W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

6001400
6511300

KC PN10
5,2m

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 61297 z dnia 02.08.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki



W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzyżkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

/1
198.6 RV

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 8- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr z dnia 03.08.14


Treść uzgodnienia wg załączonej notatki



W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn



Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

183/2

Uzgodnienie nr 49977 z dnia 09.08.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

Ø110 PE RC PN10
L=9,4m

Ø PE RC PN10
L=5,0m

PN10

184/8

184/2

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 40977 z dnia 01.02.14

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

↓
W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr L. 92.12 z dnia 01.02.14
Uzgodnienie nr z dnia

Treść uzgodnienia wg załączonej notatki

W miejscu kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną
prace ziemne wykonywać ręcznie
zgodnie z PN pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A.
Na odkryty kabel telekomunikacyjny
nałożyć rurę osłonową.

Marcin Skrzypkowski

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 6- Olsztyn

Łączy arkusz nr 24

153

Pz157

Ø90 PE RC PN10
L=20,0m

W29

HN35-DN80

Ø90 PE R
L=22,0m

PsV

189.3

601

6510500