

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wymiany systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu "EKO-REGION" sp. z o.o. przy ul. Bawełnianej 18 w Bełchatowie, polegającej na:
 - a) Demontażu 2 szt. jednostek zewnętrznych z połąci dachowych na „starej” części budynku siedziby Zarządu "EKO-REGION" sp. z o.o. przy ul. Bawełnianej 18 w Bełchatowie.
 - b) Demontażu 4 jednostek wewnętrznych w pokojach nr 2, 3 i 6 znajdujących się w budynku siedziby Zarządu "EKO-REGION" sp. z o.o. przy ul. Bawełnianej 18 w Bełchatowie.
 - c) Sprawdzenie i przygotowanie instalacji freonowej i odprowadzania skroplin.
 - d) Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną.
 - e) Montaż nowych jednostek wewnętrznych – klimatyzator pokojowy Rotenso Roni z WiFi R26Xi R16 (3 szt. – w pokoju nr 2, 3 i 6) oraz klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T26Xi R15 wraz z panelem Rotenso TCCX2p R14 (do jednostki kasetonowej Rotenso Tenji seria X) w pokoju nr 3 - w miejscu zdemontowanych jednostek oraz nowej jednostki zewnętrznej na dachu budynku – klimatyzator Rotenso Hiro H80Xm4 R15 Multi S-line Agregat na nowej konstrukcji wsporczej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zrealizowanie po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego:
 - 1) rozładunek nowych klimatyzatorów – w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
 - 2) wynajem podnośnika w celu demontażu jednostek zewnętrznych i montażu jednostki zewnętrznej na dachu budynku.
 - 3) uruchomienie i przeprowadzenie testów poprawności działania zamontowanych jednostek klimatyzacji.
 - 4) przeprowadzenie szkolenia załogi Zamawiającego;
 - 5) dostarczenie niezbędnej dokumentacji w języku polskim:
 - a) kartę gwarancyjną i serwisową;
 - b) świadectwo zgodności CE;
 - c) instrukcję obsługi.
 - 6) Udzielenia gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 36 miesięcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania certyfikatów FGAZ dla firmy i dla osób wykonujących demontaż i montaż nowych jednostek klimatyzatora (zewnętrznych i wewnętrznych).
4. Materiały, sprzęt i robocizna po stronie Wykonawcy.