

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 4677

wykonał(a): Emil Roszkowski, dnia 2023-12-22

do szkody nr: PL2023113081668 z dnia 2023-11-23

nr licencji: 49466, wersja danych: 12.2023 wydrukowano dnia: 2023-12-22

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 55/
15-003 BIAŁYSTOK

DANE POJAZDU

Marka OPEL
Model Astra IV Sedan 12-19
Typ Astra IV 1.6 EU6
Kod EC 0115229

Nr rejestracyjny [REDAKTOWANE]
Nr nadwozia W0LPD5ED8GG005281

Data 1. rejestracji 2015-11-19
Rok produkcji 2015
Przebieg 132986
Sposób ustal. przeb. Odczytany

Przeгляд ostatni
Przeгляд następny
Lakier

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okladzina zderzaka tylnego Nr katalogowy: 20877796		WY	0,90/0,40	[REDAKTOWANE]
Spojler zderzaka tylnego	L			
Oświetlenie tabl.rej.	R			
Oświetlenie tabl.rej.				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Wspornik zderzaka tylnego, boczny Nr katalogowy: 20877797	L	WY	0,20/0,00	[REDAKTOWANE]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas netto				
Lampa tylna zewnętrzna kpl. Nr katalogowy: 551187BE	L	WY	0,20/0,00	[REDAKTOWANE]
Żarówka światła pozycyjnego	L			
Żarówka kierunkowskazu tylnego	L			
Żarówka światła pozycyjnego/stop	L			
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Błotnik tylny Nr katalogowy: 13393778	L	WY	17,20	[REDAKTOWANE]
Drzwi tylne (nieuzbrojone)	L			
Okladzina zderzaka tylnego				
Dodatkowe Światło stop kpl.				
Szyba barwiona boczna	L			
Kpl. napr./klej szyby błotnika tylnego	L			
Szyba tylna ogrzewana/barwiona				
Komplet montażowy/naprawczy/klej				
Koło tył wy-/za-	L			
Nakładka słupka A góra	L			
Nakładka słupka A góra	R			

Nakładka słupka B góra	L			
Nakładka słupka B góra	R			
Nakładka słupka C góra	L			
Obicie półki tylnej				
Nakładka wew. progu	L			
Podsufitka				
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Pokrywa tylna		NA	0,30	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Lampa tylna zewnętrzna kpl.	R	WZ	0,20/0,00	0,00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Ośłona z tworzywa, wewnętrzna	R	WZ	0,30/0,00	0,00
Koło tył wy-/za-	R			
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Pokrywa tylna		WZ	0,60/0,20	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Pokrywa tylna-przebroj.do lakierowania		WZ	0,90	0,00
Lampy tylne wewnętrzne kpl. (obie)				
Emblemat (monogram)				
Napis (silnik) boczny	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			19,00	


Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Błotnik tylny K	L	200	I	2,80	
Błotnik tylny K	R	200	III	1,50	
Kłapa tylna		200	III	1,80	
Zderzak tylny, kompletny k/e		200	K1R	1,30	
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		200	L	2,30	
Przygot.tworzyw(Praca dodatkowa)		200	L	0,50	
Łącznie				10,20	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	67%		
Blacharz	18,10		
Lakiernik	10,20		
Prace dodatkowe	0,90		
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem zł, groszy 63/100

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
3010900	O Okładzina zderzaka tylnego Producent: OPEL	Pomoc Non Stop	

3016601	O	Wspornik zderzaka tylnego, boczny <i>Producent: OPEL</i>	Pomoc Non Stop
3022001	PJ	Lampa tylna zewnętrzna kpl. <i>Producent: DEPO</i>	Pomoc Non Stop
3030081	O	Błotnik tylny <i>Producent: OPEL</i>	Pomoc Non Stop



Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 12.2023, baza użyta do przeliczenia 12.2023

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 6 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono również, że następujące części posiadają cechy, które uzasadniają zastosowanie części o klasie jakości innej niż O.

Lampa tylna zewnętrzna kpl.

Cześć prostej konstrukcji

Notatka