

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa  
Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE	WYSOKOŚCI	SZKODY	NR	PL20240905	14.10.2024
WŁAŚCICIEL	KOMENDA WOJEWÓDZKA P		SIENKIEWICZA 65		
	15-003 BIAŁYSTOK				
SYGNATURA	PL2024090581706		RODZ. SZK OC		
MARKA	HYUNDAI	I20 (GB/IB)	CLASSIC PLUS		
NUMER VIN	NLHB251BAKZ496478	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU 30 83 04		
WERSJA	OD 09.2018	OSZKL SCIEMNIONE	UKŁAD KLIMATYZACJI		
WYPOSAŻENIE	OSZKLENIE BARWIO TYŁ	OGRZEWANIE NOG TYŁ	CENTR ZAMYK ZDAL ST		
	LUST SZEROK "WIDE"	LUSTERKO Z NAST/OGRZ	OBSL RADIA NA KIEROW		
	PRZYŁĄCZE USB/AUX	BLUETOOTH	ŚWIATŁO JAZDY DZIENN		
	REFLEKTORY P-MGIELNE	REG ZASIĘG ŚWIATEŁ	WYCIER TYLNEJ SZYBY		
	POSZYC SIEDZ TKANINA	WYPOS WNĘTRZA KOLOR	PÓŁKA OKULARÓW		
	REGUL WYSOK SIEDZENI	ŚWIATŁO HAMOW AWARYJ	GŁOŚNIK PRZ		
	UKŁAD AUTOALARMU	KONTROLA CISN W OPON	LUST ZEW LAKIEROWANE		
	KLAMKI LAKIEROWANE	1248 CCM 62 KW	LUETERKA ZEW. Z KIER		
	5-BIEG	KIEROW WSPOM ELEKTR	SYST "START & STOP"		
	BĘBEN HAMUL TYŁ 8"	TARCZA HAMUL PRZ 14"	ABS		
	OPONA 185/65 R15..H	SZYBA CZOŁ BARWIONA	KOLA 6 J X 15		
	KOŁO AWARYJNE	ESP	NAST WYS KOŁA KIEROW		
	AIRBAG KIEROW/PASAZ	AIRB OCHRONY GŁOWY	AIRBAG BOCZNY		
	KOLUMNA KIER REGUL	WYPRODUKOW W TURCJI			

R O B O C I Z N A		BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA = [REDACTED]	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE				JC	OPER. CENA
KOD CZ					
BRAK NR	BLACHA CZOL WYB/WBUD			8	[REDACTED]
86510R00)	ZDERZAK PRZ WYB/WBUD			3	[REDACTED]
92000R0B)	OBYDWA REFLEKTORY WYB/WBUD			3	[REDACTED]
	UMFASST: SCHEINWERFER EINSTELLEN				
86530R00)	WZMOC ZDERZAKA PRZ WY/WBU (ZDERZ WYBUD)			2	[REDACTED]
81130R00	ZAMEK MASKI SILNIKA WYB/WBUD			2	[REDACTED]
86451R00	SKORUPA WNEKI KOŁA PRZ L WYB/WBUD			3	[REDACTED]
	OBEJMUJE: KOŁO PRZ L WYB/WBUD				
96600R00)	FANFARA SPREZARKOWA WYB/WBUD			2	[REDACTED]
BRAK NR	NAKŁADKA DOL PRZ KOMORY SILNIK WYB/WBUD			2	[REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
		- CZESCI MONTAZ WYBUD	

1009	BLACHA PRZED KPL	LAK. WIERZCHNIE ST 2	6
------	------------------	----------------------	---

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
1009	BLACHA PRZED KPL	LAK. WIERZCHNIE ST 2 [REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa  
 Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240905 14.10.2024

LAKIEROWANIE (według AZT)

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK [REDAKTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	6	
PRZYGOTOWANIE METAL	11	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	17	[REDAKTED]

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE		[REDAKTED]
STAŁA MATERIAŁOWA METAL		[REDAKTED]
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %	[REDAKTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.10.2024 / 10

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0841	NADKOLE P L	86811C8AA0	[REDAKTED]
1009	BLACHA PRZED KPL	3823713001	[REDAKTED]
8779	OWIEWKA DOL KOM SILN	29110C8700	[REDAKTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa  
 Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240905

14.10.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
-----		
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 25 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA .....		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE .....		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT .....		[REDACTED]
-----		
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT .....		[REDACTED]
Potrącenie z tytułu wzrostu wartości pojazdu po naprawie BEZ VAT		[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA BEZ VAT (PO POTRĄCENIACH) .....		[REDACTED]
VAT 23,00%		[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA Z VAT (PO POTRĄCENIACH) .....		[REDACTED]

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT. \* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA  
 NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA  
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT. )=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC  
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 33286800  
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ  
 T AUTOMOTIVE GMBH

I. Uszkodzenia nie związane ze szkodą w strefie uszkodzeń eliminowane w ramach naprawy pojazdu:

1. Osłona dolna silnika - zarysowana po prawej stronie - potrąciłem wartość elementu.
2. Pas przedni - wyłamany zaczep po prawej stronie, widoczne starsze ślady uszkodzeń - potrąciłem koszt lakierowania i wartość elementu.
3. Nadkoła przednie lewe - uszkodzone w tylnej, dolnej części - potrąciłem wartość elementu.

II. Uszkodzenia nie związane ze szkodą poza strefą uszkodzeń:

1. Zderzak przedni - ułamany zaczep, ostre zarysowania po prawej stronie - element kwalifikuje się do wymiany - 1500 zł
2. Drzwi przednie prawe - odkształcone - element kwalifikuje się do naprawy - 600 zł

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240905

Pojazd: HYUNDAI I20 (GB/IB) CLASSIC PLUS  
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / NLHB251BAKZ496478  
 Data pierwszej rejestracji: 2018-11-19 Rok produkcji: 2018  
 Przebieg (odczytany): 152 267 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0841	NADKOLE P L	86811C8AA0	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1009	RAMA CHŁODNICY	3823713001	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
8779	OWIEWKA DOL KOM SILN	29110C8700	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGŁĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
Dotyczy: RAMA CHŁODNICY

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

Informujemy że odszkodowanie ustalono poprzez pomniejszenie kosztów naprawy o kwotę: 822,00 PLN brutto wynikającą ze wzrostu wartości pojazdu po naprawie. Zastosowane potrącenia z tytułu wzrostu wartości pojazdu wynika z występowania wcześniejszych uszkodzeń, które zostaną usunięte w ramach naprawy szkody:

KOD	NAZWA CZĘŚCI	UDZIAŁ [%]
0841	NADKOLE P L	50,0
1009	RAMA CHŁODNICY	50,0
8779	OWIEWKA DOL KOM SILN	50,0
1009	BLACHA PRZED KPL LAK. WIERZCHNIE ST 2	50,0
	PRZYGOTOWANIE METAL	50,0
	STAŁA MATERIAŁOWA METAL	50,0

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny

na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

-----

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX