

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW

1. Przewód AL. 50	100 mb.
2. Przewód AL. 25	25 mb.
3. Przewód AsXSn 4x25	24 m
4. Ogranicznik przepięć GX0 0,66/5 kA	1 kpl.
5. Ogranicznik przepięć IOZb 0,66/5 kA	3 kpl.
6. Bednarka FeZn 25x4	20 m
7. Uziemieni pionowe $\frac{3}{4}$ "	1 kpl.
8. Rura ochronna dwudzielna PS 110	16 m
9. Zaciski izolowane, złączki, zaciski	wg. potrzeb
10. Drobny materiał	wg. potrzeb

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU

1. Przewód AL. 50	24 mb.
2. Przewód AL. 25	6 mb.
3. Przewód AsXS 4x70	2 mb.
4. Przewód AsXSn 4x25	17 m