

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYSPIAŃSKIEGO 38 / 2 WYMIANA OKNA W LOKALU			
1 d.1	KNR 0-19 0929-10 analiza indywidualna	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV m2 .Kompleksowa obróbka ościeży z montażem narożników aluminiowych. Malowanie ościeży w dobraniu kolorystyki do elewacji po termomodernizacji / nawiewnik w oknie / 1.68*1.84	m ² m ²	 3.091	
				RAZEM	3.091
2 d.1	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 1.8*0.45	m ² m ²	 0.810	
				RAZEM	0.810
3 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.8	m m	 1.800	
				RAZEM	1.800
4 d.1	KNR 4-01 0321-02 analiza indywidualna	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł/ podokienniki pcv 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów porozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km z kosztami utylizacji 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
6 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000