

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		M A L B O R S K A 84/81 WYMIANA OKIEN W LOKALU			
1 d.1	KNR 0-19 0929-10 analiza indywidualna	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV m2 .Kompleksowa obróbka ościeży z montażem narożników aluminiowych. Malowanie ościeży w dobraniu kolorystyki do elewacji po termomodernizacji / nawiewnik w oknie w pokoju 1.48*1.49	m ² m ²	 2.205	
				RAZEM	2.205
2 d.1	KNR 0-19 0929-12 analiza indywidualna	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV . Kompleksowa obróbka ościeży z montażem narożników aluminiowych. Malowanie oścież w dobraniu kolorystyki do elewacji po termomodernizacji 0.92*2.28	m ² m ²	 2.098	
				RAZEM	2.098
3 d.1	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 1.48*0.3	m ² m ²	 0.444	
				RAZEM	0.444
4 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.58	m m	 1.580	
				RAZEM	1.580
5 d.1	KNR 4-01 0321-02 analiza indywidualna	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł/ podokienniki pcv 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów porozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km z kosztami utylizacji 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
7 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000