

Załącznik nr 1

lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość w sztukach
1	2	3	4
1	Wzorcowanie termohigrometru PWT-411	<ol style="list-style-type: none">1. Wartości odniesienia:<ul style="list-style-type: none">• dla $t_s = 15^\circ\text{C}$: 50%RH;• dla $t_s = 25^\circ\text{C}$: 30%RH; 50%RH; 70%RH;2. dla $t_s = 35^\circ\text{C}$: 50%RH;3. Świadectwo wzorcowania PCA;4. Transport do Zleceniodawcy;	2