Ściana U1.Sc.14
skala 1:100



Ściana U1.Sc.05
skala 1:100



Ściana U1.Sc.06
skala 1:100



Ściana U1.Sc.07
skala 1:100



Ściana U1.Sc.08
skala 1:100



Ściana U1.Sc.09
skala 1:100



Ściana U1.Sc.10
skala 1:100



11–11
skala 1:100



5–5
skala 1:100



6–6
skala 1:100



7–7
skala 1:100



8–8
skala 1:100



9–9
skala 1:100



Ściana U1.Sc.02
skala 1:100



Ściana U1.Sc.03
skala 1:100



Ściana U1.Sc.04
skala 1:100



Ściana U1.Sc.12
skala 1:100



Ściana U0.Sc.01
skala 1:100



10–10
skala 1:100



Ściana U1.Sc.11
skala 1:100

Ściana U1.Sc.01
skala 1:100



1–1
skala 1:100



2–2
skala 1:100



3–3
skala 1:100



4–4
skala 1:100



Słup "Sl–1.1"
szt.: 7
skala 1:100
Lokalizacja wg rzutu



A–A
skala 1:50

Ściana U1.Sc.13
skala 1:100



Słup "Sl–1.2"
szt.: 1
skala 1:100
Lokalizacja wg rzutu



B–B
skala 1:50

UWAGI:

1. Uwagi ogólne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branż oraz z pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3. Wymiary i usytuowanie przebić zawsze należy sprawdzić z P.T. Architektury oraz P.T. odpowiednich branż.
4. Oznaczenia i lokalizację ścian, słupów oraz filarów pokazano na rysunkach deskowań płyt.
5. Przebicia o średnicy do 10cm należy wykonać jako wiercone.
6. Przebicia Ø20cm i większe należy wykonać w obudowie z rury stalowej.
7. Sposób zabezpieczenia przerw roboczych oraz ich układ każdorazowo powinien zostać zaakceptowany przez projektanta konstrukcji.
8. Przed wykonaniem ścian szybów windowych ich wymiary należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi dźwigowymi oraz P.T. Architektury.
9. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.
10. Otwory w ścianach zewnętrznych garażu należy wykonać jako wiercone i uszczelnić wg P.T. odpowiednich branż.
11. Przerwy robocze w ścianach zewnętrznych do wierzchu płyty parteru należy wykonać jako szczelne.
12. Do wykonania elementów pionowych w części podziemnej, należy stosować listwy trójkątne w narożach.

Beton C30/37
Chudy beton C8/10
Stal ϕ A-IIIN, klasa B,C
Stal ϕ A-0

DOKŁADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !!

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie		Nr projektu 22-01/24
Inwestor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		Data 08.2022
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177		
Branża	KONSTRUKCJA		rewizja -
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. Wojciech Lesniak	150/2002	
Zespół	mgr inż. Maria Kuzdżał		
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Żebro	MAP/0066/POOK/06	
Treść rysunku	**Widok ścian oznaczonych**		Nr rys: K08 ark. 1

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.