

## Biesiekierz-maj 2024

Zadanie 7 – Oczyszczalnia ścieków w Biesiekierzu

Sprawozdanie z prób w skali technicznej

Rodzaj polimeru	Nadawa na wirówkę w m3/h	S.m nadawy w %	Odciek - zawiesina w mg/l	S.m osadu odwirowanego w %	Ilość zwierowanego osadu m3	Ilość zużytego polimeru w kg na daną partię osadu	Stężenie polimeru	Inne uwagi i spostrzeżenia
FLOPAM EM 840 HIB	3	1,903	976	20,844	11	10,5	0,5 %	
EKOLINE EZC 800S	3	2,1	776	21,691	11	6,8	0,5 %	Dobrze odwodniony i syphki osad
Brenntamer CL 845	3	1,6	526	20,261	10	7,2	0,5 %	Wirówka oblepiona osadem
ABS Floc 787	3	2,17	682	20,495	11	8,0	0,5 %	

GŁÓWNY TECHNIK  
mgr inż. Małgorzata Lipińska