

lp.	nazwa obiektu	lokalizacja	przeznaczenie	rok budowy/rok modernizacji	konstrukcja budynku (materiał ścian, więźby dachowej, dachu) lub innego obiektu	wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto	zabezpieczenia p.poż	dodatkowe zabezpieczenia przeciw włamaniom
1	ZAWISZA	Gdańska 163	Stadion główny	2008	zadaszone trybuny, siedziska, boisko z trawą naturalną, bieżnie lekkoatletyczne syntetyczne, wiaty i tunele boiskowe dla zawodników i sędziów, zeskok, kryta bieżnia, kabiny reporterskie	47 107 153,11 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	monitoring, całodobowa ochrona agencji Bagniewski
			budynek biurowo-techniczny (stadion)	2008	beton, żelbeton, papa, pow. 5.042,11 m2 - klimatyzowany	27 959 442,08 zł	system oddymiania, hydranty zew. i wew. Gaśnice	
			budynek zaplecza sanitarnego dla klientów trybuna A	2019	murowany, żelbeton, papa, pow. 200,09 m2	1 939 925,00 zł	gaśnice	
			budynek nr 6 warsztaty	1958	murowany, żelbeton, papa, pow. 393 m2	237 338,00 zł	gaśnice	
			budynek nr 12 toalety	1985/1998	murowany, żelbeton, papa, pow. 36 m2	256 122,66 zł	gaśnice	
			budynek nr 13 hala sportowa	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 657 m2	381 108,45 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 14 hala sportowa	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 350 m2	153 757,19 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 15 odnowa biologiczna	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 574 m2	235 309,29 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 16 biurowo-szatniowy	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 1.048 m2	489 983,15 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 17 kawiarnia	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 278 m2	474 483,28 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 18 restauracja	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 734 m2	245 610,49 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 19 magazyn			1 555,44 zł		
			budynek nr 20 warsztaty samochodowe	1963	murowany, drewniany, papa, pow. 384 m2	10 136,73 zł	gaśnice	
			budynek nr 24 strzelnica	1966	murowany, żelbeton, papa, pow. 1.216 m2	812 849,68 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 25 strzelnica	1966	murowany, żelbeton, papa, pow. 410 m2	198 631,01 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 30 hala sportowa	1971	murowany, żelbeton, papa, pow. 428 m2	285 050,81 zł	gaśnice	
			budynek nr 31 biurowy	1971	murowany, żelbeton, papa, pow. 1.287 m2	511 396,40 zł	gaśnice	
			budynek nr 32 hala sportowa z krytą bieżnią	1971	murowany, żelbeton, papa, pow. 2.390 m2	4 532 280,77 zł	gaśnice	
			budynek nr 34 kawiarnia	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 218 m2	131 432,23 zł	gaśnice	
			budynek - kabiny reporterskie o nr 36, 48 i 49	1971	plyta wielowarstwowa wypełniona wełna mineralną, papa, pow. 184 m2	615 825,08 zł	gaśnice	
			budynek nr 38 sala gimnastyczna	1974	murowany, żelbeton, papa, pow. 1.415 m2	1 123 503,29 zł	gaśnice	
			budynek nr 41 tablica świetlna z telebimem	1975/2018	stalowa, płyta obornica, pow. 36 m2	728 601,98 zł	gaśnice	
			budynek nr 50 biurowy	1976	murowany, żelbeton, papa, pow. 255 m2	72 139,90 zł	gaśnice	
			budynek nr 53 ambulatorium, szatnia	1979	murowany, żelbeton, papa, pow. 200,09 m2	2 063 471,40 zł	gaśnice	
			budynek kasowy A	2012	murowany, filigran, papa	453 911,00 zł	gaśnice	
			budynek kasowy B	2012	murowany, filigran, papa	564 511,00 zł	gaśnice	
			lekkoatletyczna bieżnia zewnętrzna	2016	m.in. bieżnia 4 i 6 torowa, zeskokcznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, oszczepem	1 551 562,00 zł		
			stadion piłkarski z infrastrukturą	2012	boisko pełnowymiarowe o naturalnej nawierzchni	1 204 697,40 zł		
			boiska trawiaste z ogrodzeniem piłkocowym	2012	boiska treningowe	5 286 293,51 zł		
			boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni	2012	nawierzchnia sztuczna, pow. 7.992 m2	2 851 861,88 zł		
			infrastruktura terenu Zawiszy	2012	drogi, place, instalacje gazowe, kanalizacyjne, teletechniczne, wodociągowe, elektryczne, oświetlenie, ogrodzenie, drogi, place, parkingi, system nawadniania	20 780 168,09 zł		
		Sielska	budynek techniczno-usługowy	1965	murowany, stropy żelbetowe, pw. 350 m2	230 722,00 zł	gaśnice	
			budynek magazynowy			10 131,00 zł		
			boisko z instalacją nawadniającą, piłkocowym			234 435,07 zł		
			bieżnia okólna i prosta o nawierzchni poliuretanowej, zeskokcznia w dal			1 407 100,50 zł		
			boisko treningowe z trawy syntetycznej z bramkami do rugby		7.140 m2	1 736 859,63 zł	hydranty, gaśnice	
			boisko do gry w rugby		2.060 m2	121 160,50 zł		
			infrastruktura -oświetlenie, ogrodzenie, place, drogi, sieć wodociągowa, trybuna - widowna			1 148 873,77 zł		

lp.	nazwa obiektu	lokalizacja	przeznaczenie	rok budowy/rok modernizacji	konstrukcja budynku (materiał ścian, więźby dachowej, dachu) lub innego obiektu	wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto	zabezpieczenia p.poż	dotatkowe zabezpieczenia przeciw włamaniom
2	Przystań Jachtowa	Tamka 2	przystań jachtowa z bazą noclegową, pomosty, kładki	2012	Część hotelowa posiada cztery kondygnacje z windą - ściany i stropy żelbetowe, dach drewniany. Część usługową obejmuje pomieszczenia: sali gimnastycznej, szatni, hangarów na łódzie, sali konferencyjnej, restauracji oraz pomieszczenia techniczne, pomosty. Pow. zabudowy 1.987 m2.	15 169 384,09 zł	hydranty wew., instalacja automatycznej sygnalizacji pożaru podłączona do starzy pożarnej, instalacje oddymiające starowane automatycznie przez SAP, gaśnice	
			Infrastruktura: podziemna, naziemna, podwodna, nawodna, monitoring, klimatyzacja	2012		1 331 977,28 zł		
3	ŁUCZNICZKA	Toruńska 59	hala widowiskowo- sportowa z urządzeniami zewnętrznymi, boisko wielofunkcyjne, infrastruktura	2002/2004/2018	żelbeton, drewniana, blacha trapezowa z membraną	47 393 248,41 zł	system zraszaczowo-tryskaczowy, system DSO, hydranty zew. i wew. i gaśnice	całodobowa ochrona obiektu
4	SISU ARENA	Toruńska 59	hala widowiskowo- sportowa z łącznikiem do Łuczniczki	2014	żelbeton, drewniana, blacha trapezowa z membraną, fotowoltaika	18 406 162,79	system oddymiania, hydranty zew. i wew.	całodobowa ochrona obiektu
5	Tor Regatowy	Witebska 26	Budynek - wieża sędziowska z częścią administracyjną, socjalną, gastronomiczną	1991/2015	suporex, płyty betonowe, kryty papą	2 033 816,29 zł	hydranty zew. i wew, gaśnice	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
			Budynek hangaru z zadaszoną trybuną	1991/2015	budynek o pow. 561,45 m2 technologia żelbetowa monolitycznej, 7 bram rolowanych z tarasem, pow. 330 m2	3 740 666,00 zł		sygnalizacja antywłamaniowa
			budynek szatni dla zawodników	2016	żelbeton i cegła ceramiczna, kryty papą, pow. 762 m2	1 249 784,28 zł		
			budynek WC	1991	suporex, płyty betonowe, kryty papą	61 082,88 zł		
			drogi, place, chodniki	1991/2015	płytki drogowe betonowe	354 312,42 zł		
			pomost sędziowski z wieżyczkami	1980	konstrukcja stalowa + drewno	70 955,69 zł		
			pomost pływający	2014	drewno z metalem i styropianem	101 933,07 zł		
			pomost pływający	2001	drewno z metalem i styropianem	92 813,61 zł		
			instalacje wodociągowa, kanalizacyjna, C.O., energetyczna			213 347,37 zł		
			rozdzielnica zewnętrzna elektryczna			53 063,64 zł		
6	Bydgoski Klub Wioślarz - BKW	Babia Wieś 39	budynek administracyjno-treningowy, pow. 228,64 m2	1936	drewniany na fundamentach betonowych, drewniana, papa	300 000,00 zł	gaśnice , hydranty	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
			hangar dla motorówek			64 031,97 zł		
			pomost pływający			101 993,07 zł		
7	Uczniowski Klub Sportowy KOPERNIK	Babia Wieś 3-5	hala magazynowa, pow. 172 m2	1995/1997	murowane -elewacja drewniane na fundamentach betonowych, kratownica stalowa, blacha trapezowa	280 000,00 zł	gaśnice, hydrant zew.	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
			budynek administracyjno, treningowy pow. 433 m2 z przyłączem kanalizacyjnym	1949/2006	drewniane na fundamentach betonowych, drewniana, papa	1 176 773,79 zł	gaśnice, hydrant zew.	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
8	Yacht Klub Polski w Bydgoszczy	Witebska 13-16	Budynek administracyjno-magazynowy, hala magazynowa	1958/1990	gazobeton, płyty żelbetonowe, papa, hala - konstrukcja stalowa	100 000,00 zł	gaśnice	monitoring obiektu - kamery rozmieszczone na terenie - zapis z powiadomieniem na kom.
9	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie BYDGOSTIA	Żupy 4	sala sportowa, basen wioślarski, siłownia, pokoje socjalne, noclegowe, trenerskie, świetlica, pow. 1.671 m2	1959/2020	murowane, Ackerman, papa i blacha trapezowa	5 500 000,00 zł	gaśnice, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.	
			zaplecze przystani wioślarskiej, pokoje noclegowe, szatnie, sala ćwiczeń, szkoleniowa, hangar dla łodzi - pow. 1671,6 m2	2020	żelbeton ocieplony wełną mineralną, balacha trapezowa, powlekana tworzywem sztucznym kryty papą i żwirem	11 800 000,00 zł	gaśnice, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.	
			infrastruktura, uzbrojenie, pomosty, parkingi, ogrodzenie, nabrzeża, awanport			7 906 638,20 zł		
10	Bydgoski Klub Wodny	Witebska 2A	dwa hangary kontenerowe połączone ścianą szczytową 160 i 141 m2- magazyny	2016/2018	blacha stalowa ocieplone wełną mineralną	173 318,00 zł	gaśnice	
			zagospodarowanie terenu	2018	wiaty wolnostojące z drewna litego, kryte poliwęglanem	24 100,00 zł		
			budynek mieszkalno - klubowy, pow 58 m2	1975	gazobeton z rdzeniem żelbetowym, płyty żelbetowe	33 618,00 zł	gaśnice	alarm - w miejscu zdarzenia
			przyłącze wodociągowe			10 687,85 zł		
			ogrodzenie, chodniki, drogi i place			55 330,62 zł		
11	Bydgoski Klub Motorowodny MORS	Witebska Barka	domek holenderski - konstrukcja lekka + wiatła	1980/2000	konstrukcja stalowa + drewno, ocieplona, wiatła drewniana	20 000,00 zł	gaśnice	
12	Stanica Wodna Kopernik	ul.Babia Wieś 7-9	magazyn na sprzęt, szatnie	1938	konstrukcja drewniana, wolnostojąca, niepodpiwniczona, ściany drewniane, częściowo murowane	180 541,23 zł	Gaśnice proszkowe GP6X	Instalacja antywłamaniowa -zgłoszona do Centrum Monitorowania Alarmów Agencja Ochrony VOTUM

lp.	nazwa obiektu	lokalizacja	przeznaczenie	rok budowy/rok modernizacji	konstrukcja budynku (materiał ścian, więźby dachowej, dachu) lub innego obiektu	wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto	zabezpieczenia p.poż	dotatkowe zabezpieczenia przeciw włamaniowe
13	CHEMIK	Glinki 79	stadion piłkarski z trybunami, pow. widowni 23. 870,1 m2	1977		616 406,00 zł	gaśnice	
			budynek socjalno-usługowy, pełni rolę zaplecza dla zawodników, pom. administracyjne, dla sekcji gier różnych, pow. użytk. 2.488,17 m2	1983	fundamenty i ściany żelbetowe z betonu wylewanego, dach prefabrykowany z płyt korytkowych na ściankach gr. 12 cm, papa	4 760 066,00 zł	gaśnice, hydranty	Alarm - czujniki ruchu w części budynku
			hala sportowo- treningowa z widownią, pow. 1.250,28 m2	1984	fundamenty żelbetowe, słupy żelbetowe, ściany osłonowe z cegły kratówki, dach z blachy trapezowej, papa	3 266 682,00 zł	gaśnice	
			boisko z naturalną nawierzchnią, systemem nawadniający, pow. 8.325 m2	2012		2 011 803,73 zł		
			budynek toalet, pow. 100 m		murowany, dach jednospadzisty kryty papą	244 022,00 zł		
			budynek gospodarczy			117 282,95 zł		
			trybuny widowni			666 444,01 zł		
			infrastruktura - drogi, chodniki, parkingi, instalacje, brama, bramki, piłkochwyty	1983/2010	asfalt, kostka brukowa	3 386 761,33 zł		
		Boh. Kragujewca	hala pneumatyczna stanowiąca zadaszenie boiska piłkarskiego z oświetleniem, służą wejściową, drzwiami awaryjnymi, instalacją, piecem na olej opałowy i agregatem awaryjnym nadmuchiowym	2021	tworzywo sztuczne	943 570,00 zł		
			boisko ze sztuczną nawierzchnią, pow. 8.214 m2	2010		789 660,00 zł		
			kontener magazynowy			76 260,00 zł		
			infrastruktura- instalacje, nawierzchnia z kostki			142 772,16 zł		
14	Klub Sportowy GWIAZDA	Bronikowskiego 45	budynek dwukondygnacyjny - biurowy, pow. 869,7 m²	1957	murowany, dach kryty papą	802 150,00 zł	hydrant, gaśnice	
			boiska sportowe		nawierzchnia naturalna - z trawy	746 246,68 zł		
			infrastruktura - sieć kablowa, ogrodzenie			250 606,04 zł		
		Nakielska 84	pawilon sportowo-socjalny po modernizacji, pow. 325 m²		bud. Murowany, ocieplony, dach pokryty papą.	1 242 879,00 zł	gaśnice	
			hangar pow. 70 m2 - magazyn/garaż		stalowa	49 322,23 zł		
			boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, pow. 7.820 m2	2018		3 323 259,51 zł		
			boisko sportowe z nawierzchnia syntetyczną, pow. 1.860 m2			746 246,98 zł		
			infrastruktura - ogrodzenia, bramki, przyłącza system nawadniania, wiaty, parking			687 997,00 zł		
15	Klub Piłkarski i Żużlowy POLONIA	Sportowa 2 /Curie Skłodowskiej 178	budynek trybuna główna	1982	beton	758 919,00 zł	gaśnice , hydranty	
			budynek kasy biletowe	1982	suporex, dach prefabryk,po modernizacji	367 540,39 zł	gaśnica	
			budynek sekcji żużla	1982		737 560,00 zł	gaśnica	
			warsztaty sekcji żużla	1982	budynek kryty papą	482 314,49 zł	hydrant, gaśnice	
			budynek administracyjny, pow. 542,8 m2	1982	prefabrykaty betonowe system szczeciński	1 160 429,00 zł	hydrant, gaśnice	
			Stadion Polonia	1924	po modernizacji	4 938 787,11 zł		
			mini stadion	2005		272 421,00 zł		
			trybuna B z sanitariatami, windą, infrastrukturą i ogrodzeniem	2020	beton, stal, pow. 4.135,24 m2	23 398 000,00 zł		
			infrastruktura - ogrodzenie, place, drogi, instalacje, tunel wjazdowy, wiaty stalowe monitoring, system kontroli, system nawadniania			2 616 930,22 zł		
16	Kobiecy Klub Piłkarski Bydgoszcz - KKP	Słowiańska 7	budynek socjalny, pow.157,5m²	1951	budynek murowany kryty papą	299 999,22 zł	gaśnice , hydrant	
			budynek gospodarczy			7 500,00 zł		
			budynek socjalno-administracyjny, pow. 224,5m²	2001	dach kryty papą	1 256 477,56 zł	gaśnice , hydrant	
			obiekty sportowo-rekreacyjne - boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią	2012	trawa syntetyczna, granulat typu EPDM	3 350 014,34 zł		
			infrastruktura obiektów	2012	oświetlenie, kanalizacja deszczowa, system nagłaśniający, tablica wyników, bramki	314 576,25 zł		
17	Klub Sportowy Zjednoczeni - KSZ	Polanka 13	budynek zaplecza szkółki żeglarskiej przy zbiorniku wodnym Balaton, pow. 209,4 m², z tarasem 307,6 m²	2007	gazobeton, dach konstrukcji drewnianej	1 111 668,39 zł	gaśnice	alarm
			hangar					
18	TKKF Ognisko ŚWIT	Nakielska 70	budynek socjalny		murowano-kontenerowy	29 533,95 zł		
			kort tenisowy			26 084,38 zł		

lp.	nazwa obiektu	lokalizacja	przeznaczenie	rok budowy/rok modernizacji	konstrukcja budynku (materiał ścian, więźby dachowej, dachu) lub innego obiektu	wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto	zabezpieczenia p.poż	dotatkowe zabezpieczenia przeciw włamaniowe
19	Młodzieżowy Osiedlowy Klub Sportowy PIASKI - MOKS	Drzycimska 7 -obiekt przy ul. Mochelskiej/Obozowej	kontener mieszkalny			230 270,32 zł		
			infrastruktura		przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	34 732,12 zł		
			boisko piłkarskie (przy Mochelskiej) wraz z infrastrukturą, zraszczaczami, wiatami z siedziskami dla zawodników, piłkochwyłami, bramkami, kontenery szatniowe 3 szt. Łączna pow. 111,24 m²			339 752,00 zł		
20	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe SPEEDROWER	Brzęczkowskiego 1	tor speedrowerowy, trybuny, wieżyczka sędziowska, parking, ogrodzenie		płyta warstwowa, wełna, żelbeton, papa	342 600,00 zł	gaśnice	
21	PERŁA	Grzymały -Siedleckiego 11	basen z infrastrukturą	2005	murowane, drewniane, pokrycie dachu - papa	8 514 376,19 zł	hydranty wewnętrzne -2 szt, gaśnice	monitoring
22	CZWÓRKA	Stawowa 39	basen z infrastrukturą	2014	budynek basenu - murowane, drewniane, pokrycie dachu - blacha trapezowa, budynek pomocniczy - murowany, dach- blacha falista - instalacja fotowoltaiczna, przyłącza, parkingi, drogi, monitoring, telebim	22 537 041,82 zł	hydrant zewnętrzny - 1 szt, hydranty wewnętrzne - 10 szt, gaśnice, system sygnalizacji alarmu pożarowego	monitoring
23	SARDYNKA	Sardynkowa 7	basen z infrastrukturą	2002	murowane, drewniane, pokrycie dachu - papa	5 697 259,36 zł	hydranty wewnętrzne -8 szt, gaśnice, w pomieszczeniach sauny system sygnalizacji alarmu pożarowego	monitoring
24	BRYZA	Goszczyńskiego 63	basen z infrastrukturą	2002	murowane, drewniane, pokrycie dachu - papa	5 810 134,13 zł	hydranty wewnętrzne -6 szt, gaśnice	monitoring
25	IKAR	T. Goloba 7	basen z infrastrukturą	2008	murowane, drewniane, papa, instalacja fotowoltaiczna	6 401 160,42 zł	hydranty	monitoring
			sztuczne lodowisko	2007/2018	konstrukcja metalowa, balon z tworzywa	2 368 624,64	hydranty	monitoring
26	LAGUNA	Glinki 117	basen z infrastrukturą	2002	murowane, drewniane, papa	5 338 290,29 zł	hydranty	monitoring
27	NEPTUN	Swarzevska 10	basen z infrastrukturą	2014	murowane, drewniane, papa, instalacja fotowoltaiczna	8 284 771,59 zł	hydranty	monitoring
			sala gimnastyczna	2015				
28	PIĄTA FALA	Szarych Szeregów 4a	basen z infrastrukturą	2019	murowane, drewniana, płyty laminowane, dach pokryty blachą trapezową	24 435 431,89 zł	hydranty	monitoring
29	AQUA FORDON	M. Kromera 11	basen z dzwigiem osobowym i towarowym,sauny, zjeżdżalnie, infrastruktura - instalacje, wiaty, drogi, ogrodzenia	2020	ściany nośne żelbetowe, cegła ceramiczna i silikatowa, więźba dachowa z drewna klejonego	33 518 710,65 zł	Interaktywny system sygnalizacji pożarowej Polon 4200, gaśnice i hydranty	monitoring
30	ŁABĘDŹ	Pijarów 4	basen o pow. 1558 m2	2022	ściany kondygnacji podziemnej żelbetowe, zewnętrzne murowane, strop z dźwigarów płatwi drewna klejonego, skrajne żelbetowe	19 781 481,00 zł	p.poż. kłapy odcinające, hydranty wewnętrzne 5 sztuk, gaśnice	monitoring