


Beton C 20/25 (B 25)
Stal RB500W
(A-IIIN)
Otulina 50 mm

UWAGA:
2. Na gruncie stabilizowanym cementem ułożyć warstwę papy na sucho.
3. W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy wykonać wymianę gruntu na głębokość min. 50 cm na podsypkę piaskową o stopniu zagęszczenia $I_D=0.97$



ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Os. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka		
NAZWA ZADANIA	Budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance		
OBIEKT / ADRES OBIEKTU, kat. IV, XXII, XXV,	Zjazd indywidualny z drogą dojazdową i miejscami postojowymi o nawierzchni żwirowej wraz z punktem serwisowym działki o nr ewid. 54/2; 54/7; 54/6;		
NAZWA RYSUNKU	RYSUNEK SZALUNKOWY		
PROJEKTOWAŁ /branża drogowa/	mgr inż. Rufin Jarka upr. nr WKP/0294/POOD/12		SKALA 1 : 20
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rufin Jarka upr. nr WKP/0294/POOD/12		DATA 03.2022
SPRAWDZIŁ /branża drogowa/	inż. Adam Chmielewski upr. nr WKP/0231/POOD/06		NR RYS. 5.1
			NR STR. 13g