

WYKAZ URZĄDZEŃ

OPZ ZAŁĄCZNIK NR1

LP	NAZWA URZĄDZENIA	wydział / dział	miejsce zamontowania	ILOŚĆ szt.	ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW w całym	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
1	Klimatyzator Fujitsu General model ASHG09LMCA - Inverter o mocy 2,5 kW	TK	BUD. SOCJALNO-BIUROWY ul. Sikorskiego (pomieszczenie mistrzów)	1	7	
2	Klimatyzator Fujitsu General model ASHG12MCA - Inverter o mocy 3,4 kW	TK	BUD. SOCJALNO-BIUROWY ul. Sikorskiego (pomieszczenie kierownika)	1	7	
3	Klimatyzator podstropowy Toshiba	TE	GOŚ -ul. Kostrzyńska Rozdzielnia R8	1	7	
	jednostka wewnętrzna RAV-SM804CT-E jednostka zewnętrzna RAV-SM804AT-E			1	7	
4	Klimatyzator Scienny Samsung Multi -2 Model AJ100FCJSEH/EV/2015. BOB1P3CG400226F	TO	BIURO OBSŁUGI KLIENTA Budynek "A", ul. Śląska 95	1	7	
	jednostka zewnętrzna			2	14	
	jednostki wewnętrzne			1	7	
5	Centrala Wentylacyjna SYSTEMAIR SAVE VSR 500	TO	Budynek "B", ul. Śląska 95	1	7	
6	Instalacja klimatyzacji w systemie VRF składająca się z jednej jednostki zewnętrznej i 9 sztuk jednostek wewnętrznych producenta AUX: Jednostka zewnętrzna model ARV-H280/SR1MV	TO	Budynek "B", ul. Śląska 95	1	4	Instalacja klimatyzacji objęta gwarancją i serwisem według odrębnej umowy do 08.07.2025 r. Należy zatem przewidzieć serwis tej instalacji po tej dacie. W 2025 r. należy uwzględnić jeden przegląd tej instalacji
	Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H022/R1X(LI) o nominalnej mocy chłodniczej 2,2kW			3	12	
	Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H028/R1X(LI) o nominalnej mocy chłodniczej 2,8kW			3	12	
	Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H036/R1X(LI) o nominalnej mocy chłodniczej 3,6kW			3	12	
7	Klimatyzator Scienny Samsung Multi- 4 AJ100FCJSEH/EV/2015. BOB1P3CG300103B	TW	Budynek "A", piętro ul. Śląska 95	1	7	
	jednostka zewnętrzna jednostki wewnętrzne			4	10	
8	Centrala wentylacyjna Mistral 009-10-15/2015	TW	Budynek "A", poddasze ul. Śląska 95	1	7	
9	Centrala wentylacyjna Mistral 008-10-15/2015	TW	Budynek "A", piętro, szatnia ul. Śląska 95	1	7	
10	Centrala wentylacyjna Mistral 007-10-15/2015	TW	Budynek "A", parter, pogotowie wod-kan ul. Śląska 95	1	7	
11	Wentylator nawiewny BOX z nagrzewnicą elektryczną	TW	Budynek "A", łazienka, parter i piętro ul. Śląska 95	2	14	
12	Klimatyzator ścienny Rotenso K26Vi/K26Vo 2,6kW	DL	GOŚ ul. Kostrzyńska Pracownia mikrobiologii Laboratorium	2	14	
13	Klimatyzator typ Airwell	DL	GOŚ ul. Kostrzyńska, pokój wagowy i aparaturowy laboratorium	2	14	
14	Centrala klimatyzacyjna nawiewna VBW Engineering SPS-50	DL	GOŚ ul. Kostrzyńska, bud admin-labor, korytarz laboratorium	1	7	
15	Agregat klimatyzacyjny Mitsubishi PUHZ-RP 100 YKA	DL	GOŚ ul. Kostrzyńska bud admin- labor poddasze/dach nad laboratorium	1	7	
16	Wentylator dachowy	DL	GOŚ ul. Kostrzyńska bud admin-labor Pracownia mikrobiologii Laboratorium	4	28	
17	Nagrzewnica wodna VBR 60-30-4	DL	GOŚ ul. Kostrzyńska bud admin-labor Pracownia mikrobiologii Laboratorium	1	7	
18	Osuszacz kondensacyjny powietrza Wood's WCD-6HG	TP	SUW Siedlice, ul. Żytnia	5	35	
19	Osuszacz kondensacyjny powietrza KT-120F	TP	SP Lupowo	1	7	
20	Osuszacz kondensacyjny powietrza KT-120F	TP	SUW Kłodawa	3	21	
21	Osuszacz kondensacyjny powietrza AMB 50	TP	SP Ursus	2	14	
22	Osuszacz kondensacyjny powietrza KT-120 F	TP	SP Górczyn	2	14	
23	Osuszacz kondensacyjny powietrza FIEBERITZ	TP	SP Raław	1	7	
24	Osuszacz kondensacyjny powietrza KT-120F	TP	SP Piaski	1	7	
25	Osuszacz kondensacyjny powietrza Wood's WCD-6HG	TP	SP Walczaka	1	7	
26	Osuszacz kondensacyjny powietrza KT-120 F	TP	SP Walczaka	2	14	
27	Agregat wody lodowej SYSTEMAIR CAQL40 , AQL40.BLN.1.P Mo Nr 1135222	Admin	Jednostka zewnętrzna, teren PWIK na zapleczu budynku biurowego ul. Kos. Gdynskich 47	1	7	
	Klimakonwektor ścienny SYSCOIL 45 i 47	Admin	Budynek administracyjny - biurowy ul. Kos. Gdynskich 47 parter + piętro	11	77	
	Klimakonwektor podłogowy	Admin	Łącznik przy bud. biurowym ul. Kos. Gdynskich 47	3	21	
	Klimatyzatory ściennie	Admin	Budynek Działu Inwestycji i Rozwoju ul. Kos. Gdynskich 47, sala konferencyjna + pom informatyków (pok. nr 13, 14)	4	28	
28	Centrala wentylacyjna z rekuperacją REGO 1200 HE-R-EC3	Admin	Budynek administracyjny - biurowy poddasze, ul. Kos. Gdynskich 47	1	7	
29	Instalacja klimatyzacji w systemie VRF składająca się z jednej jednostki zewnętrznej i 21 sztuk jednostek wewnętrznych producenta AUX: Jednostka zewnętrzna model ARV-H610/SR1MV	Admin	Budynek Działu Inwestycji i Rozwoju ul. Kos. Gdynskich 47	1	4	Instalacja klimatyzacji objęta gwarancją i serwisem według odrębnej umowy do 08.07.2025 r. Należy zatem przewidzieć serwis tej instalacji po tej dacie. W 2025 r. należy uwzględnić jeden przegląd tej instalacji
	Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H022/R1X(LI) o mocy chłodniczej 1,8 kW			13	52	
	Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H028/R1X(LI) o mocy chłodniczej 2,4 kW			6	24	
	Jednostki wewnętrzne model ARVWM-H036/R1X(LI) o mocy chłodniczej 3,1 kW			2	8	
30	Instalacja klimatyzacji składająca się z: Klimatyzator PANASONIC S-56MK2E5A 6192403127	TW	Dyspozytornia w budynku SUW Centralny przy ul. Kosyńców Gdynskich 47	1	7	
	Klimatyzator PANASONIC S-56MK2E5A 6192403130	DI	Serwerownia w budynku SUW Centralny przy ul. Kosyńców Gdynskich 47	1	7	
	Panasonic U-4LE2E8 6345100063 Jednostka zewnętrzna	TW/DI	Przy budynku SUW Centralny przy ul. Kosyńców Gdynskich 47	1	7	
31	Klimatyzator TOSHIBA RAS-22SKV2-E/RAS-22SAV2-E	DI	SUW budynek pomp serwerownia ul. Kos. Gdynskich 47	1	7	
33	Instalacja klimatyzacji składająca się z 3 jednostek zewnętrznych oraz 4 wewnętrznych, producent Vesser: jednostka zewnętrzna GF 18 M2DAT wydajność chłodnicza 5,2 kW	TS	Pomieszczenia laboratorium w Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158	3	6	Instalacja klimatyzacji objęta gwarancją i serwisem według odrębnej umowy do 09.06.2026 r. Należy zatem przewidzieć serwis tej instalacji po tej dacie. W 2026 r. należy uwzględnić jeden przegląd tej instalacji
	jednostka wewnętrzna - Multi WTA 9+12			2	4	
	jednostka wewnętrzna WTA 18			2	4	
34	Klimatyzator Rotenso, model K50Vi/K50Vo 1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna	TS	GOŚ ul. Kostrzyńska 158 Centralna Dyspozytornia Oczyszczalni Ścieków - Budynek administracyjny	1	7	

35	Klimatyzator Rotenso, model Ukura U35Wi/U35Wo	TS	GOŚ ul. Kostrzyńska 158 Dyspozytornia "wirówki" Oczyszczalni Ścieków - Budynek wirówek	1	7	
	Klimatyzator Rotenso, model K50Vi/K50Vo 1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna					
36	Klimatyzator Rotenso, model Ukura U35Wi/U35Wo	TS	GOŚ ul. Kostrzyńska 158 Pomieszczenia biurowe budynek administracyjny			
	Trzy niezależne układy					
	1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna			1	7	
	1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna			1	7	
	1 szt. jednostka wewnętrzna i 1 szt. jednostka zewnętrzna			1	7	