



POMIAR
WILGOTNOŚCI

PKT.13

PKT.14

PKT.7

PKT.8

POMIAR
WILGOTNOŚCI

Rzut poddasza