



ZES AWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KLAS C-18									
POS.	Nazwa elementu	szer [m]	wys [m]	dł [m]	Szt	Masa [kg]	Obj.	Obj.	Obj.
1	Krośnik K-1	0,08	0,18	6,55	60	57,7	0,09	346,3	5,66
1a	Krośnik K-1a	0,08	0,18	5,00	3	44,0	0,07	182,1	0,22
1b	Krośnik K-1b	0,08	0,18	1,00	2	15,0	0,02	29,9	0,05
2	Krośnik K-2	0,08	0,18	5,90	4	51,1	0,08	204,3	0,33
3	Krośnik K-3	0,08	0,18	4,90	4	43,2	0,07	172,6	0,28
4	Krośnik K-4	0,08	0,18	3,90	4	34,3	0,06	137,4	0,22
5	Krośnik K-5	0,08	0,18	2,90	4	26,5	0,04	102,2	0,17
6	Krośnik K-6	0,08	0,18	1,90	4	16,7	0,03	66,9	0,11
7	Krośnik K-7	0,08	0,18	2,95	1	26,0	0,04	26,0	0,04
8a	Krośnik K-8a	0,08	0,18	3,95	1	32,1	0,05	32,1	0,05
9	Krośnik K-9	0,08	0,18	6,10	2	55,7	0,09	107,4	0,18
10	Krośnik K-10	0,08	0,18	3,10	1	27,3	0,04	27,3	0,04
10a	Krośnik K-10a	0,08	0,18	2,05	1	16,1	0,03	16,1	0,03
11	Krośnik K-11	0,08	0,18	4,20	4	37,0	0,06	148,0	0,24
12	Krośnik K-12	0,08	0,18	4,20	4	37,0	0,06	148,0	0,24
13	Krośnik K-13	0,08	0,18	3,25	4	28,6	0,05	114,5	0,19
14	Krośnik K-14	0,08	0,18	2,20	4	19,4	0,03	77,5	0,13
15	Krośnik K-15	0,08	0,18	1,20	4	10,6	0,02	42,3	0,07
16	Krośnik K-16	0,08	0,18	6,50	1	39,2	0,06	39,2	0,06
17	Krośnik K-17	0,08	0,18	1,40	1	12,3	0,02	12,3	0,02
18	Krośnik K-18	0,08	0,18	1,40	1	12,3	0,02	12,3	0,02
19	Murarka M-1	0,14	0,2	8,1	2	138,7	0,23	277,4	0,46
20	Murarka M-1a	0,14	0,2	7,2	2	123,3	0,20	246,6	0,40
21	Murarka M-1b	0,14	0,2	7,2	2	123,3	0,20	246,6	0,40
22	Murarka M-1c	0,14	0,2	7,2	2	123,3	0,20	246,6	0,40
23	Murarka M-2	0,14	0,2	7,4	2	135,7	0,21	253,5	0,41
24	Murarka M-2a	0,14	0,2	6,5	2	111,3	0,18	222,6	0,36
25	Murarka M-2b	0,14	0,2	6,5	2	111,3	0,18	222,6	0,36
26	Murarka M-2c	0,14	0,2	6,5	2	111,3	0,18	222,6	0,36
27	Murarka M-3	0,14	0,2	6,5	2	111,3	0,18	222,6	0,36
28	Murarka M-3a	0,14	0,2	7,4	2	135,7	0,21	253,5	0,41
29	Murarka M-3b	0,14	0,2	7,4	2	135,7	0,21	253,5	0,41
30	Murarka M-4	0,14	0,2	12	2	205,5	0,34	411,0	0,67
31	Platunek P-1	0,14	0,18	29	1	447,0	0,73	447,0	0,73
32	Platunek P-2	0,14	0,18	28	1	431,6	0,71	431,6	0,71
33	Platunek P-3	0,14	0,18	7	1	107,9	0,18	107,9	0,18
34	Platunek P-4	0,14	0,18	6,5	1	100,2	0,16	100,2	0,16
35	Wykładnik W-1	0,08	0,18	2,4	1	21,1	0,03	21,1	0,03
36	Wykładnik W-2	0,08	0,18	2,4	1	21,1	0,03	21,1	0,03
37	Wykładnik W-3	0,08	0,18	2,4	1	21,1	0,03	21,1	0,03
38	Wykładnik W-4	0,08	0,18	2	1	17,6	0,03	17,6	0,03
39	Ściąg S-1	0,14	0,14	2,2	19	26,4	0,04	201,1	0,82
40	Ściąg S-2	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
41	Ściąg S-3	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
42	Ściąg S-4	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
43	Ściąg S-5	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
44	Ściąg S-6	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
45	Ściąg S-7	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
46	Ściąg S-8	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
47	Ściąg S-9	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
48	Ściąg S-10	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
49	Ściąg S-11	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
50	Ściąg S-12	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
51	Ściąg S-13	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
52	Ściąg S-14	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
53	Ściąg S-15	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
54	Ściąg S-16	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
55	Ściąg S-17	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
56	Ściąg S-18	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
57	Ściąg S-19	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
58	Ściąg S-20	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
59	Ściąg S-21	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
60	Ściąg S-22	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
61	Ściąg S-23	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
62	Ściąg S-24	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
63	Ściąg S-25	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
64	Ściąg S-26	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
65	Ściąg S-27	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
66	Ściąg S-28	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
67	Ściąg S-29	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
68	Ściąg S-30	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
69	Ściąg S-31	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
70	Ściąg S-32	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
71	Ściąg S-33	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
72	Ściąg S-34	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
73	Ściąg S-35	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
74	Ściąg S-36	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
75	Ściąg S-37	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
76	Ściąg S-38	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
77	Ściąg S-39	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
78	Ściąg S-40	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
79	Ściąg S-41	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
80	Ściąg S-42	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
81	Ściąg S-43	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
82	Ściąg S-44	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
83	Ściąg S-45	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
84	Ściąg S-46	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
85	Ściąg S-47	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
86	Ściąg S-48	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
87	Ściąg S-49	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
88	Ściąg S-50	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
89	Ściąg S-51	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
90	Ściąg S-52	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
91	Ściąg S-53	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
92	Ściąg S-54	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
93	Ściąg S-55	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
94	Ściąg S-56	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
95	Ściąg S-57	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
96	Ściąg S-58	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
97	Ściąg S-59	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
98	Ściąg S-60	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
99	Ściąg S-61	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
100	Ściąg S-62	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
101	Ściąg S-63	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
102	Ściąg S-64	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
103	Ściąg S-65	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
104	Ściąg S-66	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
105	Ściąg S-67	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
106	Ściąg S-68	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
107	Ściąg S-69	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
108	Ściąg S-70	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
109	Ściąg S-71	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
110	Ściąg S-72	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
111	Ściąg S-73	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
112	Ściąg S-74	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
113	Ściąg S-75	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
114	Ściąg S-76	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
115	Ściąg S-77	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
116	Ściąg S-78	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
117	Ściąg S-79	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
118	Ściąg S-80	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
119	Ściąg S-81	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
120	Ściąg S-82	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
121	Ściąg S-83	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
122	Ściąg S-84	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
123	Ściąg S-85	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
124	Ściąg S-86	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
125	Ściąg S-87	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
126	Ściąg S-88	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
127	Ściąg S-89	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
128	Ściąg S-90	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
129	Ściąg S-91	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09
130	Ściąg S-92	0,14	0,14	1,6	3	20,2	0,03	60,5	0,09