

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku położonego w Bruczkowie 2, 63-810 Borek Wilkp.  
INWESTOR : Powiat Gostyń  
ADRES INWESTORA : Gostyń, ul. Wrocławska 256  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk  
DATA OPRACOWANIA : luty 2022r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

### **Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Termomodernizacja budynku położonego w Bruczkowie 2, 63-810 Borek Wilkp.	1	11
1.1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej	1	7
1.2	Izolacja podłogi strychu	8	11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Termomodernizacja budynku położonego w Bruczkowie 2, 63-810 Borek Wilk.</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej</b>			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z rozebraniem po pracach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1013-01				
1		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
2		Wymiana okien drewnianych z okiennicami i opaskami (okładzinami ościeży) wewnętrznymi o wymiarach ok. 109x210 cm na okna drewniane wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	szt.		
d.1.	wycena indywidualna				
1		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3		Wymiana drzwi zewnętrznych - drzwi główne o wymiarach ok 190x285 cm	szt.		
d.1.	wycena indywidualna				
1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4		Wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczeń piwnicznych- o wymiarach ok 142x198 cm	szt.		
d.1.	wycena indywidualna				
1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11				
1	0108-12	1,09*2,1*0,1*3+1,9*2,85*0,08+1,42*1,98*0,08	m <sup>3</sup>	1,345	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,345</b>
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych - wyprawki i naprawa podłoża po wymianie stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-05				
1		40{przyjęto}	m <sup>2</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
1		poz.6*2{przyjęto}	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Izolacja podłogi strychu</b>			
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m <sup>2</sup>		
d.1.	0427-05				
2		(3,3+3,2)*2,5	m <sup>2</sup>	16,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,250</b>
9	KNR 9-12	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm układanymi na stropie poddasza nieużytkowego z ułożeniem paroizolacji	m <sup>2</sup>		
d.1.	0301-04				
2		8,6*8,58+17,53*21,1+8,63*10,02	m <sup>2</sup>	530,144	
				<b>RAZEM</b>	<b>530,144</b>
10	KNR 9-12	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm układanymi na stropie poddasza nieużytkowego - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0301-04				
2		poz.9	m <sup>2</sup>	530,144	
				<b>RAZEM</b>	<b>530,144</b>
11	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 30 mm na legarach - pomost techniczny nad izolacją z wełny	m <sup>2</sup>		
d.1.	1110-04				
2		12,0*2,0+4,0	m <sup>2</sup>	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>