



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

Nowy Targ, 29.05.2023 r.

Znak sprawy: ZA.272.12.2023

PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 na: **Roboty budowlane - „Rozbudowa budynku ZSO Nr 1 w Nowym Targu o windę wraz z częściowym remontem elewacji budynku przy ul. Krasieńskiego 1”**

Informuję, że zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wskaże i udostępni miejsce, w którym można będzie zorganizować zaplecze budowy.

Odp: TAK

2. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie pobierał opłat za udostępnione miejsce przeznaczone na zorganizowanie zaplecza budowy.

Odp: Zamawiający nie będzie pobierał opłat za udostępnione miejsce przeznaczone na zorganizowanie zaplecza budowy.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wskaże miejsce podłączenia kontenerów zaplecza budowy (biuro budowy, szatnie, sanitariaty, magazyny) do mediów niezbędnych do realizacji zadania.

Odp. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zapewni dostawę mediów niezbędnych do realizacji zadania, a rozliczenie nastąpi bezpośrednio z dostawcą mediów lub na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego.

4. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie dokonywał na własny koszt przeglądy i serwisy urządzeń/ instalacji zamontowanych i wykonanych w obiekcie zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta.

Odp: Zamawiający informuje, że zgodnie z §23 pkt. 9 projektu umowy: „W okresie gwarancji żadne z elementów przedmiotu zamówienia nie będą podlegały żadnym płatnym przeglądom serwisowym, w tym uzależniającym utrzymanie gwarancji od tego przeglądu.”

5. Proszę o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymianą lub naprawą urządzeń/części/materiałów, które uległy uszkodzeniu/zniszczeniu na wskutek eksploatacji zostaną wymienione lub naprawione na koszt Zamawiającego.

Odp: W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymianą lub naprawą urządzeń/części/materiałów, które uległy uszkodzeniu/zniszczeniu na wskutek eksploatacji zostaną wymienione lub naprawione na koszt Wykonawcy i przez Wykonawcę



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

6. Proszę o potwierdzenie, iż bieżącą konserwację urządzeń i bieżące utrzymanie obiektu, Zamawiający zapewni poprzez własny wykwalifikowany Personel Techniczny.

Odp: Zamawiający informuje, że zgodnie z §23 pkt. 9 projektu umowy: „W okresie gwarancji żadne z elementów przedmiotu zamówienia nie będą podlegały żadnym płatnym przeglądom serwisowym, w tym uzależniającym utrzymanie gwarancji od tego przeglądu.”

7. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w zakres prac wchodzi remont korytarzy (pomieszczenia – 1,02; 0,02; 1,02; 2,02; 3,02) w których poszerzane są otwory okienne? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp: Należy uwzględnić remont/ uzupełnienia/ obróbka ścian i podłóg w miejscach wykonywanych prac w tym m.in. przebić/poszerzeń a także wszelkie niezbędne roboty związane z przywróceniem przedmiotowych pomieszczeń do stanu pierwotnego po wykonaniu robót.

8. W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej znajdują się drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe w związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy prowadzone postępowanie obejmuje również wymianę stolarki wewnętrznej? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów o te elementy.

Odp. Nie

9. Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza, częściowe przeszklenie kabin, jeżeli tak, to proszę o informację które ściany mają być przeszklone?

Dopuszczalne jest częściowe przeszklenie kabiny – tzn każda ze ścian musi być przynajmniej częściowo przeszklona (min 30% pow. danej ściany w formie przeszklenia o wys. kabiny).

10. Z powodu braku na rynku kabiny przeszklonej, z drzwiami przeszklonymi o odporności EI60 spełniających warunek dymoszczelności. Zwracam się z prośbą o informację czy zamawiający dopuszcza użycie alternatywnych standardowych drzwi z odpornością ogniową EI60?

Drzwi EI60 muszą wydzielać przestrzeń szybu od budynku szkoły.

11. Zwracam się z prośbą o dokładne opisanie wyposażenia kabiny windy ?

Odp. Przyciski i sygnalizacja przystankowa

- Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa powinna umożliwiać łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym. W związku z czym, zaleca się aby, wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszył równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.
- Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pięter oraz kasetka wezwań powinny być umieszczone w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością ruchową, czy też osoby o niskim wzroście (niedobór wzrostu/karłowatość). Optymalna wysokość elementów sterowych mieści się w granicach 0,9-1,1 m odległości od podłogi.
- Ponadto, zaleca się, aby barwa i jaskrawość drzwi przystankowych kontrastowały z wykończeniem otaczających je ścian w celu ułatwienia zlokalizowania wejścia do windy przez osoby niedowidzące / seniorów. Równie ważne jest, aby stosowane oznaczenia miały barwy rozpoznawalne przez osoby cierpiące na deuteranopię (daltonizm).



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

Znaki wyczuwalne dotykiem, alfabet Braille'a

- Przyciski w windach powinny być dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej średnicy 20 mm. Rekomenduje się, aby przyciski elementów sterowniczych wystawały kilka milimetrów ze ściany kabiny. W dźwigach spełniających współczesne standardy przyjęcie wezwania sygnalizowane jest podświetleniem obwódki przycisku.
- Co istotne, przystanek wyjścia z budynku należy wyróżnić podkładką koloru zielonego, wystającą ponad inne przyciski. Takie oznaczenie w razie potrzeby ułatwi osobom niepełnosprawnym ewakuację z budynku. Równie ważne jest, aby dźwig posiadał instrukcję postępowania w razie awarii dźwigu, która umożliwia odczytanie tekstu także osobom niewidomym.
- Zaleca się, aby przyciski z numerami pięter były wypukłe - otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille'a. Nie tylko układ punktów jest istotny, ale też ich kształt i odstęp między nimi, by napis był czytelny i zrozumiały dla osób niewidomych oraz niedowidzących.

—
Wyposażenie kabiny

- Drzwi windy należy wyposażyć w system otwierający je, jeżeli jakkolwiek przedmiot lub osoba przeszkodzą w ich zamknięciu. W takiej sytuacji kurtyna świetlna zapobiega kontaktowi fizycznemu z przedmiotem lub osobą i zabezpiecza użytkownika przed ściśnięciem przez zamykające się skrzydło drzwi.
- Układ sterowania powinien umożliwiać regulację czasu zwłoki zamykania drzwi, ponieważ zbyt szybkie ich zamknięcie ogranicza dostępność dźwigu osobom poruszającym się przy pomocy wózków inwalidzkich, balkoników, czy chodzików rehabilitacyjnych. Co więcej, zaleca się instalację środków do zmniejszania tego czasu, umieszczając w kabinie przycisk zamykania drzwi.
- Na co najmniej jednej ścianie bocznej windy powinna być zainstalowana poręcz poprowadzona na wysokości 900 mm od podłogi.
- Wyposażenie dźwigu w lustro na ścianie tylnej umożliwia użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny. Samo pokrycie podłogi powinno zapobiegać upadkom i poślizgnięciom – zaleca się wykładziny antypoślizgowe.

—
Ponadto winda powinna posiadać możliwość jej wyłączenia na czas przerw w funkcjonowaniu szkoły.

12. Proszę o wyjaśnienie czy komunikacja ma odbywać się za pomocą linii analogowej (standard), czy modułu GSM?

Odp. Moduł GSM.

13. Proszę o określenie z jakiego materiału należy wykonać przeszklenia w zachodniej ścianie szybu, oraz w południowej ścianie szybu nie podano materiału w zestawieniu.



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

przeznaczona w zachodniej ścianie szczytu UWAGA: należy skoordynować sposób otwarcia z elementami wyposażenia szczytu i windy				przeznaczona w południowej ścianie szczytu UWAGA: należy skoordynować sposób otwarcia z elementami wyposażenia szczytu i windy		
RAL 9007 (ogładzowna, pałtro kolor dachul) otwieralne, wychyłane 180°	RAL 9007 (ogładzowna, pałtro kolor dachul) otwieralne, wychyłane 180°	RAL 9007 (ogładzowna, pałtro kolor dachul) otwieralne, wychyłane 180°	RAL 9007 (ogładzowna, pałtro kolor dachul) otwieralne, wychyłane 180°	RAL 9007 (ogładzowna, pałtro kolor dachul) otwieralne, wychyłane 180°	RAL 9007 (ogładzowna, pałtro kolor dachul) otwieralne, wychyłane 180°	RAL 9007 (ogładzowna, pałtro kolor dachul) otwieralne, wychyłane 180°
1690/2015	1690/1425	1690/1795	1690/1465	650/1465	650/1795	650/1425
1540/1865	1540/1255	1540/1635	1540/1315	500/1315	500/1635	500/1855
1590/1915	1590/1305	1590/1685	1590/1365	550/1365	550/1685	550/1905
1840/1765	1840/1555	1840/1935	1840/1615	800/1615	800/1935	800/1855
1940/1285	1940/1855	1940/2035	1940/1715	900/1715	900/2035	900/1855

Odp. Aluminiowe

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

Nowy termin składania ofert: 02.06.2023 r. godz.: 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 02.06.2023 r. godz.: 10:30

Nowy termin związania ofertą: do dnia 01.07.2023 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia