



SZCZEGÓŁ MONTAŻU MAT NA TRÓJNIKU



SZCZEGÓŁ MONTAŻU MAT NA KOLANACH



- 1. Na kolanach i trójkach instalacji ciepłowniczej stosować maty / poduszki kompensacyjne .
- 2. Na każdym kolanie i trójkach instalacji ciepłowniczej stosować jedną warswę mat / poduszek kompensacyjnych o wymiarach 2,0x1,0x0,04 m.
- 3. Instalacja ciepłej wody użytkowej nie wymaga stosowania mat kompensacyjnych.

Inwestor: Zakład Karny ul. Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice			
Obiekt: Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zewnętrzna instalacja ciepłownicza i ciepłej wody użytkowej			
Temat proj.: "Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach, woj. śląskie oraz inwestycji- Przebudowa sieci przesyłowych c.o. i c.w.u. zasilających obiekty Zakładu Karnego w Wojkowicach, woj. śląskie"			
Temat rys.: Szczegół montażu mat kompensacyjnych- rysunek typowy			
Imię i Nazwisko		podpis	-
Projektował:	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data: Lipiec 2024 r.
			nr proj.: 789/AŻ/24
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Żychoń upr. nr SLK/6634/PBS/16 - wod-kan-gaz-co		nr rys.: 13