

lp.	nazwa obiektu	lokalizacja	przeznaczenie	rok budowy/rok modernizacji	konstrukcja budynku (materiał ścian, więźby dachowej, dachu) lub innego obiektu	wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto	zabezpieczenia p.poż	dotatkowe zabezpieczenia przeciw włamaniow
1	ZAWISZA	Gdańska 163	Stadion główny	2008	zadaszone trybuny, siedziska, boisko z trawą naturalną, bieżnie lekkoatletyczne syntetyczne, wiaty i tunele boiskowe dla zawodników i sędziów	50 216 090,38 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	monitoring, całodobowa ochrona agencji Baginiwski
			budynek biurowo-techniczny (stadion)	2008	beton, żelbeton, papa, pow. 5.042,11 m ² - klimatyzowany	28 489 508,38 zł	system oddymiania, hydranty zew. i wew. Gaśnice	
			budynek zaplecza sanitarnego dla klientów trybuna A	2019	murowany, żelbeton, papa, pow. 200,09 m ²	1 939 925,00 zł	gaśnice	
			budynek nr 6 warsztaty	1958	murowany, żelbeton, papa, pow. 393 m ²	237 338,00 zł	gaśnice	
			budynek nr 12 toalety	1985/1998	murowany, żelbeton, papa, pow. 36 m ²	256 122,66 zł	gaśnice	
			budynek nr 13 hala sportowa	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 657 m ²	381 108,45 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 14 hala sportowa	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 350 m ²	153 757,19 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 15 odnowa biologiczna	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 574 m ²	235 309,29 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 16 biurowo-szatniowy	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 1.048 m ²	478 183,15 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 17 restauracja	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 278 m ²	474 483,28 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 18 restauracja	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 734 m ²	245 610,49 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 20 warsztaty samochodowe	1963	murowany, drewniany, papa, pow. 384 m ²	247 474,73 zł	gaśnice	
			budynek nr 24 strzelnica	1966	murowany, żelbeton, papa, pow. 1.216 m ²	802 749,68 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 25 strzelnica	1966	murowany, żelbeton, papa, pow. 410 m ²	198 631,01 zł	hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice	
			budynek nr 30 hala sportowa	1971	murowany, żelbeton, papa, pow. 428 m ²	285 050,81 zł	gaśnice	
			budynek nr 31 biurowy	1971	murowany, żelbeton, papa, pow. 1.287 m ²	511 396,40 zł	gaśnice	
			budynek nr 32 hala sportowa z krytą bieżnią	1971	murowany, żelbeton, papa, pow. 2.390 m ²	4 606 928,77 zł	gaśnice	
			budynek nr 34 kawiarna	1962	murowany, żelbeton, papa, pow. 218 m ²	131 432,23 zł	gaśnice	
			budynek - kabiny reporterskie o nr 36, 48 i 49	1971	plyta wielowarstwowa wypełniona wełną mineralną, papa, pow. 184 m ²	615 825,08 zł	gaśnice	
			budynek nr 38 sala gimnastyczna	1974	murowany, żelbeton, papa, pow. 1.415 m ²	1 110 803,29 zł	gaśnice	
			budynek nr 41 tablica świetlna z telebimem	1975/2018	stalowa, płyta obornica, pow. 36 m ²	728 601,98 zł	gaśnice	
			budynek nr 50 biurowy	1976	murowany, żelbeton, papa, pow. 255 m ²	72 139,90 zł	gaśnice	
			budynek nr 53 szatniowo-medyczny	1979	murowany, żelbeton, papa, pow. 200,09 m ²	2 063 471,40 zł	gaśnice	
			budynek nr 54 trafo stacja	1973	murowany, żelbeton, papa, pow. 32 m ²	1 291 590,99 zł	gaśnice	
			budynek kasowe	2012	murowany, filigran, papa	453 911,00	gaśnice	
			budynek kasowe	2012	murowany, filigran, papa	564 511,00	gaśnice	
			lekkoatletyczna bieżnia zewnętrzna	2016	m.in. bieżnia 4 i 6 torowa, zeskokcznia w dół, rzutnia do pchnięcia kulą, oszczepem	1 551 562,00 zł		
			boisko piłkarskie z ogrodzeniem piłkochwytem	2012	nawierzchnia sztuczna, pow. 7.992 m ²	3 223 820,38 zł		
			stadion piłkarski z infrastrukturą	2012	boisko pełnowymiarowe o naturalnej nawierzchni	1 214 697,40 zł		
			boiska trawiaste	2012	boiska treningowe	4 914 335,01 zł		
			infrastruktura terenu Zawiszy	2012	drogi, place, instalacje gazowe, kanalizacyjne, teletechniczne, wodociągowe, elektryczne, oświetlenie, ogrodzenie, drogi, place, parkingi	19 297 643,51 zł		
		Sielska 12 B	Stadion	1965	dwa boiska z trawą naturalną, bieżnią lekkoatletyczną z tartanu, i z nawierzchnią sztuczną - 7.140 m ² , trybuny, infrastruktura, ogrodzenie, oświetlenie	4 156 826,74 zł	hydranty , gaśnice	
			budynek biurowy z zapleczem dla zawodników	1965	murowany, stropy żelbetowe, pw. 350 m ²	230 722,00 zł	gaśnice	
2	Przystań Jachtowa	Tamka 2	przystań jachtowa z bazą noclegową	2012	Część hotelowa posiada cztery kondygnacje z windą - ściany i stropy żelbetowe, dach drewniany. Część usługową obejmuje pomieszczenia: sali gimnastycznej, szatni, hangarów na łodzie, sali konferencyjnej, restauracji oraz pomieszczenia techniczne, pomosty. Pow. zabudowy 1.987 m ² . Infrastruktura: podziemna, naziemna, podwodna, nawodna, monitoring.	16 482 861,37 zł	hydranty wew., instalacja automatycznej sygnalizacji pożaru podłączona do starzy pożarnej, instalacje oddymiające starowane automatycznie przez SAP, gaśnice	

lp.	nazwa obiektu	lokalizacja	przeznaczenie	rok budowy/rok modernizacji	konstrukcja budynku (materiał ścian, więźby dachowej, dachu) lub innego obiektu	wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto	zabezpieczenia p.poż	dotatkowe zabezpieczenia przeciw włamaniowe
3	ŁUCZNICZKA	Toruńska 59	hala widowiskowo- sportowa	2002	żelbeton, drewniana, blacha trapezowa z membraną	40 691 088,78 zł	system zraszaczowo-tryskaczowy, system DSO, hydranty zew. i wew. i gaśnice	całodobowa ochrona obiektu
			boisko wielofunkcyjne			481 521,74 zł	hydrant zewnętrzny	brak
			infrastruktura, n.in. drogi, linie, instalacja p.poż.	2004/2018		2 042 925,44 zł		
4	ARENA	Toruńska 59	hala widowiskowo- sportowa	2014	żelbeton, drewniana, blacha trapezowa z membraną	22 656 771,15	system oddymiania, hydranty zew. i wew.	całodobowa ochrona obiektu
5	Tor Regatowy	Witebska 26	Budynek - wieża sędziowska z częścią administracyjną, socjalną, gastronomiczną	1991/2015	suporex, płyty betonowe, kryty papą	1 894 920,10 zł	hydranty zew. i wew, gaśnice	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
			budynek WC	1991	suporex, płyty betonowe, kryty papą	61 082,88 zł		
			drogi, place, chodniki	1991/2015	płytki drogowe betonowe	354 312,42 zł		
			pomost sędziowski z wieżyczkami	1980	konstrukcja stalowa + drewno	70 955,69 zł		
			pomost pływający	2014	drewno z metalem i styropianem	101 933,07 zł		
			pomost pływający	2001	drewno z metalem i styropianem	92 813,61 zł		
			instalacje wodociągowa, kanalizacyjna, C.O., energetyczna			213 347,37 zł		
			rozdzielnic zewnętrzna elektryczna			53 063,64 zł		
			infrastruktura m.in.: umocnienie skarpy akwenu, schody, plac manewrowy, chodniki, ogrodzenie z bramą wjazdową			897 190,55 zł		
6	Bydgoski Klub Wioślarz - BKW	Babia Wieś 39	budynek administracyjno-treningowy, pow. 228,64 m2	1936	drewniane na fundamentach betonowych, drewniana, papa	345 000,00 zł	gaśnice , hydranty	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
7	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie BTW	Żupy 2	budynek administracyjno-treningowy, pow. 660,9 m2	2004	gazobeton z rdzeniem żelbetowym, płyty żelbetowe, płyta obornicka	1 980 000,00 zł	gaśnice , hydranty	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
			hala magazynowa, pow. 123,3 m2	2004	gazobeton z rdzeniem żelbetowym, płyty żelbetowe, płyta obornicka	420 000,00 zł	gaśnice	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
8	Uczniowski Klub Sportowy KOPERNIK	Babia Wieś 3-5	hala magazynowa, pow. 172 m2	1995/1997	murowane -elewacja drewniane na fundamentach betonowych, kratownica stalowa, blacha trapezowa	280 000,00 zł	gaśnice, hydrant zew.	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
			administracyjno, treningowe, pow. 433 m2	1949/2006	drewniane na fundamentach betonowych, drewniana, papa	1 320 000,00 zł	gaśnice, hydrant zew.	alarm z podłączeniem do agencji ochrony
9	Yacht Klub Polski w Bydgoszcy	Witebska 13-16	Budynek administracyjno-magazynowy, hala magazynowa	1958/1990	gazobeton, płyty żelbetonowe, papa, hala - konstrukcja stalowa	100 000,00 zł	gaśnice	monitoring obiektu - kamery rozmieszczone na terenie - zapis z powiadomieniem na kom.
10	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie BYDGOSTIA	Żupy 4	sala sportowa, basen wioślarski, siłownia, pokoje socjalne, noclegowe, trenerskie, świetlica, pow. 1.671 m2	1959/2020	murowane, Ackerman, papa i blacha trapezowa	5 500 000,00 zł	gaśnice, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.	
			zaplecze przystani wioślarskiej, pokoje noclegowe, szatnie, sala ćwiczeń, szkoleniowa, hangar dla łodzi - pow. 1671,6 m2	2020	żelbeton ocieplony wełną mineralną, balacha trapezowa, powlekana tworzywem sztucznym kryty papą i żwirem	11 800 000,00 zł	gaśnice, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.	
11	Bydgoski Klub Wodny	Witebska 2	dwa hangary kontenerowe połączone ścianą szczytową 160 i 141 m2- magazyny	2016/2018	blacha stalowa ocieplone wełną mineralną	173 318,00 zł	gaśnice	
			zagospodarowanie terenu	2018	wiaty wolnostojące z drewna litego, kryte poliwęglanem	24 100,00 zł		
			budynek mieszkalno - klubowy, pow 58 m2	1975	gazobeton z rdzeniem żelbetowym, płyty żelbetowe,	33 618,00 zł	gaśnice	alarm - w miejscu zdarzenia
			przyłącze wodociągowe			10 687,85 zł		
			ogrodzenie, chodniki, drogi i place			55 330,62 zł		
12	Bydgoski Klub Motorowodny MORS	Witebska Barka	domek holenderski - konstrukcja lekka + wiatu	1980/2000	konstrukcja stalowa + drewno, ocieplona, wiatu drewniana	20 000,00 zł	gaśnice	
13	Stanica Wodna Kopernik	ul.Babia Wieś 7-9	magazyn na sprzęt, szatnie	1938	konstrukcja drewniana, wolnostojąca, niepodpiwniczona, ściany drewniane, częściowo murowane	1 028 000,00 zł	Gaśnice proszkowe GP6X	Instalacja antywłamaniowa - zgłoszona do Centrum Monitorowania Alarmów Agencja Ochrony VOTUM
14	CHEMIK	Glinki 79	stadion piłkarski z trybunami, pow. widowni 23. 870,1 m2	1977		616 406,00 zł	gaśnice	
			budynek socjalno-usługowy, pełni rolę zaplecza dla zwodników, pom. adminstracyjne, dla sekcji gier różnych, pow. użytł. 2.488,17 m2	1983	fundamenty i ściany żelbetowe z betonu wylewanego, dach prefabrykowany z płyt korytkowych na ściankach gr. 12 cm, papa	4 760 066,00 zł	gaśnice, hydranty	Alarm - czujniki ruchu w części budynku
			hala sportowo- treningowa z widownią, pow. 1.250,28 m2	1984	fundamenty żelbetowe, słupy żelbetowe, ściany osłone z cegły kratówki, dach z blachy trapezowej, papa	3 266 682,00 zł	gaśnice	
			boisko ze sztuczną nawierzchnią, pow. 8.214 m2	2010		1 833 730,00 zł		
			boisko z naturalną nawierzchnią, systemem nawadniający, pow. 8.325 m2	2012		1 923 180,00 zł		
			budynek toalet, pow. 100 m		murowany, dach jednospadzisty kryty papą	244 022,00 zł		
			drogi, chodniki, parkingi	1983/2010	asfalt, kostka brukowa	944 171,00 zł		
			hala pneumatyczna stanowiąca zadaszenie boiska piłkarskiego z oświetleniem, służą wejściową, drzwiami awaryjnymi, instalacją, piecem na olej opałowy i agregatem awaryjnym nadmuchiowym	2021	tworzywo sztuczne	943 570,00 zł		

lp.	nazwa obiektu	lokalizacja	przeznaczenie	rok budowy/rok modernizacji	konstrukcja budynku (materiał ścian, więźby dachowej, dachu) lub innego obiektu	wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto	zabezpieczenia p.poż	dotatkowe zabezpieczenia przeciw włamaniowe
15	Klub Sportowy GWIAZDA	Bronikowskiego 45	budynek dwukondygnacyjny - biurowy, pow. 869,7 m ²	1957	murowany, dach kryty papą	782 000,00 zł	hydrant, gaśnice	
			boiska sportowe		nawierzchnia naturalna - z trawy, 3 boiska	746 246,68 zł		
		Nakielska 84	pawilon sportowo-socjalny po modernizacji, pow. 325 m ²		bud. Murowany, ocieplony, dach pokryty papą.	1 093 712,00 zł	gaśnice	
			hangar pow. 70 m ² - magazyn/garaż		stalowa	49 322,23 zł		
			boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, pow. 7.820 m ² wraz z infrastrukturą i oświetleniem	2018		3 449 322,22 zł		
			boisko z nawierzchnią syntetyczną typu Orlik, pow. 1.860 m ²			919 251,09 zł		
16	Klub Piłkarski i Żużlowy POLONIA	Sportowa 2/Curie Skłodowskiej 178	ogrodzenie z bramami			258 392,30 zł		
			trybuna główna	1982	beton	2 780 530,00 zł	gaśnice , hydranty	
			budynek kasowy, pow. 43,32 m ²	1982	suporex, dach prefabryk	115 603,00 zł	gaśnica	
			budynek administracyjny-służbówka, pow. 58,7 m ²	1982	pow. 58,7 m ²	170 549,00 zł	gaśnica	
			warsztaty żużlowe	1982	budynek kryty papą	458 027,00 zł	hydrant, gaśnice	
			budynek administracyjny, pow. 542,8 m ²	1982	prefabrykaty betonowe system szczeciński	1 160 429,00 zł	hydrant, gaśnice	
			parking, pow. 0,2329 ha	1982		485 064,00 zł		
			stadion podstawowy	1924		70 447,00 zł		
			mini stadion	2005		272 421,00 zł		
			trybuna B z sanitariatami, windą, infrastrukturą i ogrodzeniem	2020	beton, stal, pow. 4.135,24 m ²	23 398 000,00 zł		
17	Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz - KKP	Słowiańska 7	budynek socjalny, pow.157,5m ²	1951	budynek murowany kryty papą	299 999,22 zł	gaśnice , hydrant	
			budynek socjalno-administracyjny, pow. 224,5m ²	2001	dach kryty papą	1 256 477,56 zł	gaśnice , hydrant	
			obiekty sportowo-rekreacyjne - boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią	2012	trawa syntetyczna, granulat typu EPDM	3 350 014,34 zł		
			oświetlenie terenu	2012		200 753,18 zł		
18	Klub Sportowy Zjednoczeni - KSZ	Polanka 13	budynek zaplecza szkółki żeglarskiej przy zbiorniku wodnym Balaton, pow. 209,4 m ² , z tarasem 307,6 m ²	2007	gazobeton, dach konstrukcji drewnianej	1 111 668,39 zł	gaśnice	alarm
			hangar					
19	TKKF Ognisko ŚWIT	Nakielska 70	budynek socjalny		murowano-kontenerowy	29 533,95 zł		
			kort tenisowy			26 084,38 zł		
20	Młodzieżowy Osiedlowy Klub Sportowy PIASKI - MOKS	Drzycimska 7 - obiekt przy ul. Mochelskiej nr	boisko piłkarskie (przy Mochelskiej) wraz z infrastrukturą, zraszczaczami, wiatami z siedziskami dla zawodników, piłkochwyłtami, bramkami, kontenery szatniowe 3 szt. łączna pow. 111,24 m ²			339 752,00 zł		
21	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe SPEEDROWER	Brzeczowskiego 1	tor speedrowerowy, trybuny, wieżyczka sędziowska, parking, ogrodzenie		plyta warstwowa, wełna, żelbeton, papa	80 000,00 zł	gaśnice	
22	PERLA	Grzymały -Siedleckiego 11	basen	2005	murowane, drewniane, pokrycie dachu - papa	8 560 668,20 zł	hydranty wewnętrzne -2 szt, gaśnice	całodobowa obsługa techniczna + monitoring
23	CZWÓRKA	Stawowa 39	basen	2014	budynek basenu - murowane, drewniane, pokrycie dachu - blacha trapezowa, budynek pomocniczy - murowany, dach- blacha falista	22 631 597,82 zł	hydrant zewnętrzny - 1 szt, hydranty wewnętrzne - 10 szt, gaśnice, system sygnalizacji alarmu pożarowego	całodobowa obsługa techniczna + monitoring, alarm dźwiękowy(nie spięty z firmą zewnętrzną)
24	SARDYNKA	Sardynkowa 7	basen	2002	murowane, drewniane, pokrycie dachu - papa	5 675 695,36 zł	hydranty wewnętrzne -8 szt, gaśnice, w pomieszczeniach sauny system sygnalizacji alarmu pożarowego	całodobowa obsługa techniczna + monitoring
25	BRYZA	Goszczyńskiego 63	basen	2002	murowane, drewniane, pokrycie dachu - papa	5 810 134,13 zł	hydranty wewnętrzne -6 szt, gaśnice	całodobowa obsługa techniczna + monitoring
26	IKAR	T. Golloba 7	basen	2008	murowane, drewniane, papa	6 431 069,73 zł	hydranty	dozór całodobowy
			sztuczne lodowisko	2007/2018	konstrukcja metalowa, balon z tworzywa	2 727 304,64	hydranty	drzwi przeciwwłamaniowe
27	LAGUNA	Glinki 117	basen	2002	murowane, drewniane, papa	5 327 229,00 zł	hydranty	dozór całodobowy
28	NEPTUN	Swarzeńska 10	basen	2014	murowane, drewniane, papa	8 285 352,64 zł	hydranty	dozór całodobowy
			sala gimnastyczna	2015				
29	PIĄTA FALA	Szarych Szeregów 4a	basen	2019	murowane, drewniane, płyty laminowane, dach pokryty blachą trapezową	23 617 413,58 zł	hydranty	dozór całodobowy
30	AQUA FORDON	M. Kromera 11	basen, z dzwigiem osobowym i towarowym, infrastrukturą zewnętrzną : drogami, ogrodzeniem, wiatą na rowery i śmietnikową, ławkami	2020	ściany nośne żelbetowe, cegła ceramiczna i silikatowa, więźba dachowa z drewna klejonego	33 472 716,51 zł	Interaktywny system sygnalizacji pożarowej Polon 4200, gaśnice i hydranty	monitoring