

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240524 04.06.2024

WŁAŚCICIEL Komenda Wojewódzka P FIRMA  
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK  
 SYGNATURA PL2024052480526 RODZ. SZK OC

MARKA OPEL ASTRA J ESSENTIA  
 NUMER VIN W0LPC6ED0EG088775 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 05 93 13

WERSJA OD E-000001 UKŁAD KLIMATYZACJI ELE PODNOS SZYBY TYL  
 WYPOSAŻENIE RADIO CD 300 REFLEKTORY P-MGIELNE WYPOSAŻ TKAN/SZT SKÓ  
 1598 CCM 85 KW UKŁ HAMULC 15 " 5-ST SKRZYNIA BIEGOW  
 OPONA 205/60 R 16 H AIRBAG PASAŻ ODŁĄCZA ECOFLEX  
 5-DRZWIOWY (LIMUZYN)

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
2061370	KLAMKA ZEWN DRZWI T L WYBUDOW/WBUDOW	2	[REDACTED]
2024550	USZCZELNIENIE WNEKI OKNA TYL L WYB/WBUD	1	[REDACTED]
1416740	OCHR KRAWEDZI DRZWI T L WYB/WBUD	2	[REDACTED]
0110732	ZDERZAK T WYB/WBUD	5	[REDACTED]
1430510)	WYKLADZINA WNEKI KOLA T L WYB/WBUD	1	[REDACTED]
0801440)	KOŁO JEZDNE T L ZDJECIE/ZALOZ	1	[REDACTED]
0801440)	KOŁO WYB/WBUD PR UZUP	1	[REDACTED]
3481	SCIANA BOCZNA T L NAPRAWA	10*	[REDACTED]
1000	szyba TL OSŁONIĘCIE	3*	[REDACTED]

3481 SCIANA BOCZNA T L KONS. PROFILI ZAMK 3\* [REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW PERLEFFEKT	JC
3481	SCIANA BOCZNA T L	ODNOWA LAKIERU	12
1821	DRZWI T L DO OKNA	LAK. WIERZCHNIE ST 2	7

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT MAT.
3481	SCIANA BOCZNA T L	ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]
1821	DRZWI T L DO OKNA	LAK. WIERZCHNIE ST 2	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240524 04.06.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	19	
PRZYGOTOWANIE METAL	23	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	42	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
ODNOWA LAKIERU		[REDACTED]
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA METAL		[REDACTED]
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	67.00 %	[REDACTED]

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 26 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA .....		[REDACTED]
KOSZTY DODATKOWE		
KONS. PROFILI ZAMKN		
TOTAL 3 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KOSZTY DODATKOWE .....		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE .....		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT .....		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT .....		[REDACTED]

Potrącenie z tytułu wzrostu wartości pojazdu po naprawie BEZ VAT  
 SUMA KOŃCOWA BEZ VAT (PO POTRĄCENIACH) ..... [REDACTED]  
 VAT 23,00% ..... [REDACTED]  
 SUMA KOŃCOWA Z VAT (PO POTRĄCENIACH) ..... [REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA \* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA  
 NR CZĘŚCI ZAMIENNEJ NIE ZAWSZE JEST SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA  
 LICENCJA 32035700 )=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC  
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ  
 T AUTOMOTIVE GMBH

uwagi:

uszkodzenia bez związku poza strefą szkody:  
- drzwi PL obity rant - lakierowanie naprawcze (-500)

uszkodzenia bez związku w strefie szkody:

- drzwi TL zarysowane w części górnej - lakierowanie naprawcze (kwalifikacja związana ze szkoda)  
lakierowanie wierzchnie)

-----  
Rok produkcji: 2014 Przebieg (odczytany): 89 015 km

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

Informujemy że odszkodowanie ustalono poprzez pomniejszenie kosztów naprawy o kwotę: 143,00 PLN brutto wynikającą ze wzrostu wartości pojazdu po naprawie. Zastosowane potrącenia z tytułu wzrostu wartości pojazdu wynika z występowania wcześniejszych uszkodzeń, które zostaną usunięte w ramach naprawy szkody:

KOD	NAZWA CZĘŚCI	UDZIAŁ [%]
1821	DRZWI T L DO OKNA LAK. WIERZCHNIE ST 2	25,0
	PRZYGOTOWANIE METAL	25,0
	STAŁA MATERIAŁOWA METAL	25,0

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

-----