

Wymiana hydrantów wewnętrznych w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719; z późniejszymi zmianami) w ekspertyzie powołano się na paragraf 19 Rozporządzenia i w konsekwencji zalecono wymianę dotychczas użytkowanej instalacji hydrantowej 52 z węzłem płaskodennym. **Zastosowanie hydrantów 25 wymaga przebudowy skrzynek hydrantowych wraz z wyposażeniem w nowe zawory hydrantowe.**

Zgodnie z przywołanymi przepisami:

§ 19. 1. Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;

2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:

a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m², zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,

b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:— o powierzchni przekraczającej 200 m² w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m²,— o powierzchni przekraczającej 1 000 m² w budynku niskim.