



**KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

BF-IV.2370.29.2022.16

Warszawa, 20 grudnia 2022 r.

do uczestników postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę skanerów formatu A4 na potrzeby obsługi legitymacji OSP, nr sprawy BF-IV.2370.29.2022.

W związku z wątpliwościami Wykonawców dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania skaner z obsługą interfejsu komunikacyjnego zgodnego z TWAIN, WIA oraz ISIS? Obecne wymagania w całości może spełnić tylko jeden producent, tj. Epson, co narusza zasadę uczciwości konkurencji w świetle ustawy pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania skaner z obsługą interfejsu komunikacyjnego zgodnego z TWAIN, WIA oraz ISIS.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania skaner z obsługą standardowego rozwiązania komunikacyjnego USB 2.0? Obecne wymagania w całości może spełnić tylko jeden producent, tj. Epson, co narusza zasadę uczciwości konkurencji w świetle ustawy pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rozwiązania komunikacyjnego w postaci interfejsu USB 3.2 Gen 1x1 z możliwością dodania modułu interfejsu sieciowego

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania skaner z obsługą systemów operacyjnych Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x 64 Edition? Obecne wymagania w całości może spełnić tylko jeden producent, tj. Epson, co narusza zasadę uczciwości konkurencji w świetle ustawy pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania skaner z obsługą systemów operacyjnych Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania skaner wyposażony w niżej wymienione najważniejsze funkcje skanowania spełniane zarówno przez sterownik TWAIN oraz sterownik ISIS? Pomijanie pustych stron, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Poprawa koloru RGB, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR, filtrowanie smug powstałych na wskutek braku należytej konserwacji skanera w oparciu o dedykowaną funkcję.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga wszystkich funkcji skanowania wymienionych w punkcie 21. OPZ (Spadek gęstości kolorów RGB, Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie pustych stron, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Rozszerzona edycja obrazu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Poprawa koloru RGB, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR)

Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

nadbr. dr inż. Adam KONIECZNY
Zastępca Komendanta Głównego