

PRZEDMIAR ROBÓT

Dostosowanie stolarki do Modernizacji SSP

Nazwa inwestycji :Modernizacja Instalacji Systemu SSP w
Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

Adres inwestycji :83-130 Pelplin
ul. Szpitalna 2

Inwestor :Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie

Adres Inwestora :83-130 Pelplin
ul. Szpitalna 2

Wykonawca robót :

Adres wykonawcy :

Branża :Teletechnika - system sygnalizacji pożaru

Sporządził :Jarosław Kur

Sprawdził przedmiar :

Data opracowania :czerwiec 2024r.

Poziom cen :czerwiec 2024r.

Wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Wartość słownie : zł.

Ceny NETTO - należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Obiekt :**Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Wymiana stolarki pożarowej Budynek Główny****Rob=R****Mat=M+Mp****Spr=S****KZak=%KZak*Mat****Kpo=%Kpo*(Rob+Spr)****Zysk=%Zysk*(Rob+Spr+Kpo)****Razem=Rob+Mat+Spr+KZak+Kpo+Zysk****Narzuty : %KZak=0; %Kpo=0; %Zysk=0;****Rozdział nr 1 :****Montaż lub wymiana stolarki otworowej pożarowej - budynek główny****Poz. 1****KNNR - 0002 Tab.1103 Kol.02****Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych oszklonych****Obmiar : 1 [1 m2]**

Nazwa	[nak.jedn.]	j-m	nak.całk.	cena zł.	R	M	S
Razem ROBOCIZNA [0,52]		r-g	0,52		0,00		
Zasilacz 12VDC z akumulatorem wraz z montażem i podłączeniem							
[1]			1	0,00		0,00	
Trzymacz drzwiowy 12VDC z montażem							
[1]			1	0,00		0,00	
Zabudowa aluminiowa z drzwiami szkło - zabudowa EIS30 z obróbką EI30, Podział budynku parter.							
[1] m2			1	0,00		0,00	
Razem POZYCJA nr 1 : 0,00 [0,00/ 1 m2]							

Poz. 2**KNNR - 0002 Tab.1103 Kol.02****Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych oszklonych****Obmiar : 1 [1 m2]**

Nazwa	[nak.jedn.]	j-m	nak.całk.	cena zł.	R	M	S
Razem ROBOCIZNA [0,52]		r-g	0,52		0,00		
Zasilacz 12VDC do rzymacza drzwiowego, z akumulatorem, montażem i podłączeniem.							
[1]			1	0,00		0,00	
Trzymacz drzwiowy 12VDC z montażem							
[1]			1	0,00		0,00	
Zabudowa aluminiowa z drzwiami - zabudowa EIS30 z obróbką EI30, Podział budynku piętro.							
[1] m2			1	0,00		0,00	
Razem POZYCJA nr 2 : 0,00 [0,00/ 1 m2]							

Poz. 3**KNNR - 0002 Tab.1103 Kol.02****Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych**

[Kosztorys]

oszkłonych

Obmiar : 1 [1 m2]

Nazwa	[nak.jedn.]	j-m	nak.całk.	cena zł.	R	M	S
Razem ROBOCIZNA	[0,52]	r-g	0,52		0,00		
Zasilacz 12VDC z akumulatorem, montażem i podłączeniem							
	[1]		1	0,00		0,00	
Trzymacz drzwiowy 12VDC wraz z montażem							
	[1]		1	0,00		0,00	
Zabudowa aluminiowa z drzwiami - zabudowa EIS30 z obróbką EI30, Podział budynku 2piętro							
	[1] m2		1	0,00		0,00	
Razem POZYCJA nr 3 : 0,00 [0,00/ 1 m2]							

Poz. 4

KNNR - 0002 Tab.1101 Kol.03

Wymiana okna napowietrzana dwudzielnego z dwoma siłownikami - klatka K2

Obmiar : 1 [1 m2]

Nazwa	[nak.jedn.]	j-m	nak.całk.	cena zł.	R	M	S
Razem ROBOCIZNA	[1,6]	r-g	1,6		0,00		
Siłownik okna napowietrzającego - montaż fabryczny producenta.							
	[2]		2	0,00		0,00	
Okno napowietrzające dwudzielne - powierzchnia napowietrzenia 1,49 m2 - klatka K2							
	[1] m2		1	0,00		0,00	
Kołki rozporowe plastikowe	[6]	szt	6	0,00		0,00	
Pianka poliuretanowa ognioodporna	[0,03]	kg	0,03	0,00		0,00	
Razem POZYCJA nr 4 : 0,00 [0,00/ 1 m2]							

Poz. 5

KNNR - 0002 Tab.1101 Kol.03

Wymiana klapy oddymiającej z siłownikiem 24VDC wraz z wycięciem otworu i obr. dekarскими - klatka K1

Obmiar : 1 [1 m2]

Nazwa	[nak.jedn.]	j-m	nak.całk.	cena zł.	R	M	S
Razem ROBOCIZNA	[1,6]	r-g	1,6		0,00		
Kłapa oddymiająca 1300x1600 z dyszami i wiatrownicą - pow. czynna 2.08							
	[1] m2		1	0,00		0,00	
Kołki rozporowe plastikowe	[6]	szt	6	0,00		0,00	
Pianka poliuretanowa ogniochrona	[0,03]	kg	0,03	0,00		0,00	
Wycięcie otworu w dachu, wymian konstrukcji, obróbka dekaraska po montażu klapy.							
	[0,04] m-g		0,04	0,00			0,00
Razem POZYCJA nr 5 : 0,00 [0,00/ 1 m2]							

Poz. 6

KNNR - 0002 Tab.1101 Kol.01

Wymiana okna oddymiającego w Klatce K2 - okno 1

Obmiar : 1 [1 m2]

Nazwa	[nak.jedn.]	j-m	nak.całk.	cena zł.	R	M	S
Razem ROBOCIZNA	[2,42]	r-g	2,42		0,00		
Okna oddymiające z siłownikiem - wymiary i parametry zgodne z analizą CFD dla klatki K2							
	[1] m2		1	0,00		0,00	

[Kosztorys]

Kołki rozporowe plastikowe	[4]	szt	4	0,00		0,00	
Pianka poliuretanowa	[0,05]	kg	0,05	0,00		0,00	
Siłownik 24VDC montowany fabrycznie przez producenta.							
	[1]	m-g	1	0,00			0,00
Razem POZYCJA nr 6 : 0,00 [0,00/ 1 m2]							

Poz. 7

KNNR - 0002 Tab.1101 Kol.01

Wymiana okna oddymiającego w klatce K2 - okno nr 2

Obmiar : 1 [1 m2]

Nazwa	[nak.jedn.]	j-m	nak.całk.	cena zł.	R	M	S
Razem ROBOCIZNA		[2,42]	r-g	2,42	0,00		
Okno oddymiające wraz z siłownikiem - wymiary i parametry zgodne z analizą CFD dla klatki K2							
	[1]	m2	1	0,00		0,00	
Kołki rozporowe plastikowe	[4]	szt	4	0,00		0,00	
Pianka poliuretanowa	[0,05]	kg	0,05	0,00		0,00	
Siłownik 24VDC montowany fabrycznie przez producenta							
	[1]	m-g	1	0,00			0,00
Razem POZYCJA nr 7 : 0,00 [0,00/ 1 m2]							
Razem ROZDZIAŁ nr 1 : 0,00							
Razem OBIEKT : 0,00							

Obiekt :**Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Wymiana stolarki pożarowej Budynek Główny**

Lp.	Nazwa nakładu	j-m	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	9,6	0,00 zł	0,00 zł
	OGÓŁEM Robocizna :		9,6000		0,00 zł

Obiekt :

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Wymiana stolarki pożarowej Budynek Główny

Lp.	Nazwa nakładu	j-m	Ilość	Cena	Wartość
1	Okno oddymiające wraz z siłownikiem - wymiary i parametry zgodne z analizą CFD dla klatki K2	m2	1	0,00 zł	0,00 zł
2	Pianka poliuretanowa	kg	0,1	0,00 zł	0,00 zł
3	Okna oddymiające z siłownikiem - wymiary i parametry zgodne z analizą CFD dla klatki K2	m2	1	0,00 zł	0,00 zł
4	Pianka poliuretanowa ogniochrona	kg	0,03	0,00 zł	0,00 zł
5	Kłapa oddymiająca 1300x1600 z dyszami i wiatrownicą - pow. czynna 2.08	m2	1	0,00 zł	0,00 zł
6	Pianka poliuretanowa ognioodporna	kg	0,03	0,00 zł	0,00 zł
7	Okno napowietrzające dwudzielne - powierzchnia napowietrzenia 1,49 m2 - klatka K2	m2	1	0,00 zł	0,00 zł
8	Siłownik okna napowietrzającego - montaż fabryczny producenta.		2	0,00 zł	0,00 zł
9	Zabudowa aluminiowa z drzwiami - zabudowa EIS30 z obróbką EI30, Podział budynku 2piętro	m2	1	0,00 zł	0,00 zł
10	Trzymacz drzwiowy 12VDC wraz z montażem		1	0,00 zł	0,00 zł
11	Zasilacz 12VDC z akumulatorem, montażem i podłączeniem		1	0,00 zł	0,00 zł
12	Zabudowa aluminiowa z drzwiami - zabudowa EIS30 z obróbką EI30, Podział budynku piętro.	m2	1	0,00 zł	0,00 zł
13	Zasilacz 12VDC do rzymacza drzwiowego, z akumulatorem, montażem i podłączeniem.		1	0,00 zł	0,00 zł
14	Zabudowa aluminiowa z drzwiami szkło - zabudowa EIS30 z obróbką EI30, Podział budynku parter.	m2	1	0,00 zł	0,00 zł
15	Trzymacz drzwiowy 12VDC z montażem		2	0,00 zł	0,00 zł
16	Zasilacz 12VDC z akumulatorem wraz z montażem i podłączeniem		1	0,00 zł	0,00 zł
17	Kołki rozporowe plastikowe	szt	20	0,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM Materiały :					0,00 zł

Obiekt :**Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Wymiana stolarki pożarowej Budynek Główny**

Lp.	Nazwa nakładu	j-m	Ilość	Cena	Wartość
1	Siłownik 24VDC montowany fabrycznie przez producenta	m-g	1	0,00 zł	0,00 zł
2	Siłownik 24VDC montowany fabrycznie przez producenta.	m-g	1	0,00 zł	0,00 zł
3	Wycięcie otworu w dachu, wymian konstrukcji, obróbka dekarstwa po montażu klapy.	m-g	0,04	0,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM Sprzęt :					0,00 zł

Obiekt :**Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Wymiana stolarki pożarowej Budynek Główny**

Rob	Mat + KZak	Spr	Kpo	Zysk	Razem
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł