

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (19.0*9.5)+(10.0*6.0)+(12.5*6.5)	m ² m ²	 321.750	
				RAZEM	321.750
2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 321.75	m ² m ²	 321.750	
				RAZEM	321.750
3	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (44.0+6.0)*0.4	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-02 0515- 04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0526- 06 analogia	Naprawa rynien bez zdejmowania - czyszczenie i poziomowanie 42.5	m m	 42.500	
				RAZEM	42.500
6	KNR 4-01 1212- 25	Dwukrotne malowanie farbą CYNKOL rynien 42.5	m m	 42.500	
				RAZEM	42.500