

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna elewacja frontowa
ADRES INWESTYCJI : 63-400 Ostrów Wielkopolski, Plac Rowińskiego
INWESTOR : Sanepid Ostrów Wlkp.
ADRES INWESTORA : plac Rowińskiego Ostrów Wlkp.
: Budowlana

SPORZĄDZIŁ : Tomasz Parzeński

DATA OPRACOWANIA : 29.03. 2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03. 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ELEWACJA FRONTOWA				
1	d.1 kalk. własna	Zajęcie pasa chodnika	m ²		
		17*2,5	m ²	42,50	
				RAZEM	42,50
2	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie chodnika przed uszkodzeniami	m ²		
		17*2,5	m ²	42,50	
				RAZEM	42,50
3	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1 1603-02		16,64*13,72	m ²	228,30	
				RAZEM	228,30
4	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania	m ²		
d.1 1614-02		16,64*2,2	m ²	36,61	
				RAZEM	36,61
5	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1 202 1622a-01		228,3	m ²	228,30	
				RAZEM	228,30
6	NNRNKB	(z.VIII) Oslony okien folią	m ²		
d.1 202 1622a-01		45	m ²	45,00	
	analogia			RAZEM	45,00
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów	m ²		
d.1 0535-08		0,4*0,35*22	m ²	3,08	
		16,64*2*0,35	m ²	11,65	
				RAZEM	14,73
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1 0535-04		16,64	m	16,64	
				RAZEM	16,64
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1 0535-06		12,2*2	m	24,40	
				RAZEM	24,40
10	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych żeliwnych	m		
d.1 0535-06		1,7*2	m	3,40	
	analogia			RAZEM	3,40
11	d.1 kalk. własna	Wymiana tabliczek instalacyjnych	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
12	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1 0354-06		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
13	d.1 kalk. własna	Wymiana skrzynek przyłączy mediów	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
14	d.1 kalk. własna	Renowacja tablic pamiątkowych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
15	d.1 kalk. własna	Wymiana tablic instytucji PSSE na nowe	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
16	d.1 kalk. własna	Renowacja odbojów przybramowych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
17	d.1 kalk. własna	Likwidacja naziemnego odcinka rury instalacyjnej przy bramie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
18	d.1 kalk. własna	Likwidacja rurek stalowych na poz. I piętra	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.1 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż z podłączeniem istniejących czynnych urządzeń na elewacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20	d.1 kalk. własna	Istniejące przewody instalacji natynkowych alarmowa , monitoringu itp. wykonać jako podtynkowe w uzgodnieniu z PSSE	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. do 1 m2 osadzone w ścianach	m ²		
d.1	1210-01	0,75*0,55*5	m ²	2,06	
				RAZEM	2,06
22	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników granitowych gr,4 cm - okna piwniczne	szt		
d.1	0129-01	5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
23	KNR-W 2-02	Montaż elementów zabezpieczających przed wysiadywaniem ptaków	m		
d.1	1213-05	16,4*4+8	m	73,60	
	analogia			RAZEM	73,60
24	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów	m ²		
d.1	0535-08	16,64*3*0,35	m ²	17,47	
		0,4*0,35*22	m ²	3,08	
				RAZEM	20,55
25	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-trach - ok. 50 % powierzchni	m ²		
d.1	0701-02	110	m ²	110,00	
				RAZEM	110,00
26	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły	m ²		
d.1	0726-02	110	m ²	110,00	
				RAZEM	110,00
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	110*0,02	m ³	2,20	
				RAZEM	2,20
28	TZKNBK VIII	Bonie prostokątne na ścianach w tynku zwykłym- ok. 50 %	m		
d.1	04-126	(16,64*3+7,2*7)*0,5	m	50,16	
				RAZEM	50,16
29	TZKNBK VIII	Profile ciągnięte sztablatur z zaprawy gipsowej o szer.do 15 cm- obramowanie okien ok. 50 %	m		
d.1	09-118	94,7*0,5	m	47,35	
				RAZEM	47,35
30	d.1 kalk. własna	Renowacja/ odtworzenie głowic kolumn	szt		
	22		szt	22,00	
				RAZEM	22,00
31	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	16,64*13,72	m ²	228,30	
				RAZEM	228,30
32	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.1	1202-09	16,64*13,72	m ²	228,30	
		-(2,35*2,5+3,14*1,18*1,18*0,5) <brama>	m ²	-8,06	
				RAZEM	220,24
33	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i naprawą pęknięć	m ²		
d.1	1204-08	220,24	m ²	220,24	
	analogia			RAZEM	220,24
34	NNRNKB	Montaż listew dylatacyjnych na oknach na styku węglarka	m		
d.1	202 2809-05	85	m	85,00	
	analogia			RAZEM	85,00
35	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją CAPAROL	m ²		
d.1	2611-02	220,24	m ²	220,24	
				RAZEM	220,24
36	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną CAPALOR I i II piętro	m ²		
d.1	1519-01 z.sz. 5.1. 9917				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16,64*8,7*1,1 -(32,3)<tynek >	m ² m ²	159,24 -32,30	
				RAZEM	126,94
37	KNR 0-23 d.1 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego CAPAROL I i II piętro 32,3*1,1	m ² m ²	35,53	
				RAZEM	35,53
38	KNR 0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego CAPAROL parter [16,64*4,15-(2,35*2,5)]*1,1	m ² m ²	69,50	
				RAZEM	69,50
39	KNR 0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego CAPAROL cokół (16,64*0,95)*1,1	m ² m ²	17,39	
				RAZEM	17,39
40	NNRNKB d.1 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe 150 mm z blachy tytanowo cynkowej 16,64	m m	16,64	
				RAZEM	16,64
41	NNRNKB d.1 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo cynkowej o śr. 120 mm 13,72*2	m m	27,44	
				RAZEM	27,44
42	KNR 4-01 d.1 0526-01 analogia	Wymiana kosza zlewowego przy gzymsie okapowym z blachy tytanowo cynkowej 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
43	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,4*0,35*22 16,64*2*0,35	m ² m ² m ²	3,08 11,65	
				RAZEM	14,73
44	kalk. własna d.1	Dzwonek do drzwi przewodowy z sygnalizacją świetlną - dostawa i montaż w ościeżu bramy , instalacja podtynkowa do sekretariatu 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2Sciana wschodnia nad dachem					
45	kalk. własna d.2	Zabezpieczenie dachu przed uszkodzeniami 14,25*2,5	m ² m ²	35,63	
				RAZEM	35,63
46	KNR-W 2-02 d.2 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 14,45*3,2	m ² m ²	46,24	
				RAZEM	46,24
47	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach (14,45+0,4*2)*3,2	m ² m ²	48,80	
				RAZEM	48,80
48	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 48,8*0,02	m ³ m ³	0,98	
				RAZEM	0,98
49	KNR 4-01 d.2 0726-03	Tynki zewnętrzne zwykłych kat.III o podłożach z cegły 48,8	m ² m ²	48,80	
				RAZEM	48,80
50	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego CAPAROL 48,8	m ² m ²	48,80	
				RAZEM	48,80
51	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 14,45*0,45	m ² m ²	6,50	
				RAZEM	6,50
3Sciana na strychu					
52	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach 16,04*1,85	m ² m ²	29,67	
				RAZEM	29,67
53	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 29,67*0,02	m ³ m ³	0,59	
				RAZEM	0,59

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 d.30716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 29,67	m ² m ²	 29,67	
				RAZEM	29,67
55	KNR 4-01 d.31204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29,67	m ² m ²	 29,67	
				RAZEM	29,67