



PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Rzeszów, 29 stycznia 2020 r.

35-016 Rzeszów II. Mochnackiego 4
WZ.5595.22.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.) oraz §2 ust.2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy przy ul. Kołłątaja 8”, opracowanej w grudniu 2019 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – Pana Szczepana Stachowicza oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Krzysztofa Cygana, obejmującej następujące wskazania w zakresie wymagań techniczno-budowlanych:

- 1) zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych i w wyznaczonych pomieszczeniach autonomicznych sygnalizatorów optyczno-akustycznych reagujących na obecność dymu, a w szczególności w piwnicy na korytarzu nr 05, na parterze na korytarzu nr 5, holach nr 2 i 6, przebieralni nr 8, przedpokoju nr 24, wiatrołapach nr 9 i 23, przedsionku nr 20 i pomieszczeniu wydawania posiłków nr 22, na I piętrze w holu nr 202, korytarzach nr 211 i 215, kuchni nr 214,
- 2) obudowanie ewakuacyjnych klatek schodowych ścianami klasy EI60 odporności ogniowej, zamknięcie drzwiami klasy EI-S30 oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu w postaci okien oddymiających otwieranych atestowanymi siłownikami oraz zapewnienie napowietrzania poprzez drzwi prowadzące na zewnątrz budynku,
- 3) wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx, a także umieszczenie nad schodami zewnętrznymi opraw oświetlenia ewakuacyjnego zapewniających natężenie na poziomie co najmniej 1 lx,
- 4) zastosowanie na obu kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym,
- 5) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

w związku z:

- niezapewnieniem możliwości ewakuacji osób do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji, co jest niezgodne z §227 ust.5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- niezapewnieniem otwierania się w kierunku na zewnątrz drzwi ewakuacyjnych prowadzących z pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 dzieci, a w szczególności z sal zajęć nr 13, 203 i 206, co jest niezgodne z §239 ust.2 pkt4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- niezapewnieniem wymaganej szerokości drzwi, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla maksymalnie 3 osób, a w szczególności z wc

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 10
Dębica, ul. Kołłątaja 8

Potwierdzam zgodność
z okazanym dokumentem

M. 02.20

Dyrektor Przedszkola

Grażyna Kieljan
mgr Grażyna Kieljan

- nr 7, przedsionka nr 218, pomieszczenia na leżaki nr 15, która wynosi minimalnie 0,7 m, a zgodnie z §239 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 0,8 m,
- niezapewnieniem wymaganej szerokości drzwi ewakuacyjnych prowadzących z bocznej klatki schodowej na zewnątrz budynku, która wynosi 0,80 m, a zgodnie z §239 ust.4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,20 m,
 - niezapewnieniem wymaganej szerokości skrzydła zasadniczego w drzwiach prowadzących z wiatrołapów nr 1 i 12 na zewnątrz budynku, która minimalnie wynosi 0,83 m, a zgodnie z §240 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 0,9 m,
 - niezapewnieniem otwierania się w kierunku na zewnątrz drzwi ewakuacyjnych prowadzących z przedpokoju nr 24 do wiatrołapu nr 23, z holu nr 6 do przebieralni nr 8 i dalej do wiatrołapu nr 9, co jest niezgodne z §236 ust.4 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
 - niezapewnieniem wymaganej szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych prowadzących, a w szczególności drzwi prowadzące na parterze z przedpokoju nr 24 do wiatrołapu nr 23, z korytarza nr 5 do holu nr 6 i dalej do przebieralni nr 8, w piwnicy z korytarza nr 05 do klatki schodowej nr 01, która wynosi minimalnie 0,70 m, a zgodnie z §239 ust.5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 0,90 m,
 - niezapewnieniem wymaganej klasy odporności ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych z uwagi na występowanie na I piętrze w ścianie oddzielającej pomieszczenia nr 212 i 213 od holu nr 202 oraz na parterze pomiędzy szatnią nr 10 a pomieszczeniami nr 21 i 22 bezklasowych okien o wymiarach 1,1 m x 1,1 m, a zgodnie z §241 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinny spełniać klasę co najmniej EI 15 odporności ogniowej,
 - niezapewnieniem wymaganej klasy odporności ogniowej dla ścian wewnętrznych z uwagi na występowanie na parterze bezklasowych ścianek pomiędzy holem nr 6 a przebieralnią nr 8 i korytarzem nr 5, a zgodnie z §216 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinny spełniać klasę co najmniej EI 15 odporności ogniowej,
 - niezapewnieniem wymaganej szerokości korytarza nr 211 na I piętrze, która minimalnie wynosi 1,16 m, a zgodnie z §242 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,40 m,
 - niezapewnieniem wymaganej szerokości korytarza nr 5, wiatrołapu nr 23 i przedpokoju nr 24 na parterze, która minimalnie wynosi 1,12 m, a zgodnie z §242 ust.2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,20 m,
 - brakiem spocznika przed drzwiami prowadzącymi z piwnicy na parter, co jest niezgodne z §68 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w myśl którego szerokość użytkowa spocznika powinna wynosić co najmniej 0,8 m,

Dyrektor Przedszkola

Grażyna Kieljan
mgr Grażyna Kieljan

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 10
Dębica, ul. Kollataja 8

Potwierdzam zgodność
z okazanym dokumentem

14.02.20
data podpis

- zawężeniem spoczników w głównej i bocznej klatce schodowej, których minimalna szerokość użytkowa wynosi odpowiednio 1,10 m i 1,05 m, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,30 m,
- niezapewnieniem odpowiedniej wysokości stopni biegów w głównej i bocznej klatce schodowej, które maksymalnie wynoszą po 16 cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, nie powinny przekraczać 15 cm,
- niezapewnieniem odpowiedniej szerokości stopni schodów zewnętrznych prowadzących do głównego wyjścia ewakuacyjnego z budynku, która wynosi 0,30 m, a zgodnie z §69 ust.5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 0,35 m,
- zawężeniem biegu i spoczników schodów zewnętrznych prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego z przedsionka nr 23, których minimalna szerokość użytkowa wynosi odpowiednio 1,00 m i 0,85 m, a zgodnie z §68 ust.3 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powinna wynosić co najmniej 1,20 m dla biegów i 1,30 m dla spoczników,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony we wskazaniach „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Dębicy przy ul. Kołłątaja 8”, tzn. w sposób inny niż podano w §227 ust.5, §239 ust.1, §239 ust.4, §240 ust.1, §236 ust.4, §239 ust.5, §241 ust.1, §216 ust.1, §242 ust.1, §242 ust.2, §68 ust.1, §68 ust.3, §69 ust.5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Dębicy zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych dot. spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ww. budynku w sposób inny, niż określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej „ekspertyzy” wynika, że w rozpatrywanym obiekcie przeprowadzona zostanie przebudowa. Jest to budynek niski, posiadający dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Budynek będzie spełniał wymagania klasy „C” odporności pożarowej.

Jak wskazano w „ekspertyzie”, z uwagi na istniejące uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane obiektu nie można uwzględnić wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i dlatego zachodzi konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych. Mając na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iż pomimo występowania ww. nieprawidłowości w rozpatrywanym budynku nie nastąpi pogorszenie warunków ochrony

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 10
Dębica, ul. Kołłątaja 8

Potwierdzam zgodność
z okazanym dokumentem

11.11.20
data

Dyrektor Przedszkola

Grażyna Kieljan
mgr Grażyna Kieljan

przeciwpożarowej, w tym zapewnione zostaną warunki do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób. Niezależnie od wskazań ekspertyzy technicznej wymienionych w sentencji postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- zamknięcie ewakuacyjnych klatek schodowych drzwiami klasy EIS30 odporności ogniowej oraz wyposażenie w system służący do usuwania dymu ograniczy możliwość rozprzestrzeniania się dymu i ognia wewnątrz budynku,
- zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych i w wyznaczonych pomieszczeniach autonomicznych sygnalizatorów optyczno-akustycznych reagujących na obecność dymu umożliwi szybkie wykrycie dymu, zaalarmowanie użytkowników obiektu o pożarze, rozpoczęcie bezpiecznej ewakuacji osób i podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w krótkim czasie,
- wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natężeniu co najmniej 5 lx zapewni lepszą widoczność podczas ewentualnej ewakuacji osób,
- powierzchnia wewnętrzna wszystkich kondygnacji połączonych windą towarową, pomniejszona o powierzchnię ewakuacyjnych klatek schodowych, wydzielonych pożarowo, wyposażonych w system służący do usuwania dymu i traktowanych jako wyjścia do innych stref pożarowych, przekracza dopuszczalną powierzchnię 750 m² w budynku wielokondygnacyjnym kategorii ZLII jedynie o 64,84 m²,
- wyposażenie obiektu w hydranty wewnętrzne 25 i gaśnice przenośne zapewni możliwość skutecznego gaszenia pożaru w I fazie rozwoju,
- oznakowanie znakiem bezpieczeństwa braku spocznika przed drzwiami wyjściowymi z piwnicy na parter zapewni odpowiednie ostrzeżenie dla użytkowników obiektu o istniejących utrudnieniach,
- dla budynku zapewniono zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogę pożarową.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 wniesione za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Załącznik 1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymują:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 10 w Dębicy
ul. Kołłątaja 8, 39-200 Dębica.
- 2) A/a.

Do wiadomości:

- 1) KP PSP Dębica.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 10
Dębica, ul. Kołłątaja 8

Potwierdzam zgodność
z okazanym dokumentem

11.02.20...
data podpis

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

nadbryg. Andrzej BABIEC

Dyrektor Przedszkola

mgr Grażyna Kiełian