

3K AVES ET ORDO

Rafał Kaźmierski

ul Grudziądzka 43/5, 85-130 Bydgoszcz

**Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione
ptaków i nietoperzy elewacji północnej budynku przy
ulicy JAGIELLOŃSKIEJ 63 w Bydgoszczy – opinia
ornitologiczna i chiropterologiczna.**

wykonał mgr Rafał Kaźmierski

Bydgoszcz; luty 2021

Ul. Grudziądzka 43/5

85-130 Bydgoszcz

Tel. 725310403

Mail; rafalkazmierski@interia.eu

OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

Dotycząca **elewacji północnej** budynku mieszkalnego o charakterze wielorodzinnym mieszczącego się w Bydgoszczy przy ulicy **JAGIELLOŃSKIEJ 63**, działka 157/5, obręb 178, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, pozostającego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” spółka z o.o. w Bydgoszczy.

W dniach 5-9 lutego 2021 przeprowadziłem wizję lokalną w/w elewacji w związku z planowanymi pracami remontowymi mogącymi wpłynąć na bytowanie prawnie chronionych gatunków i nietoperzy. Obserwacje miały miejsce z poziomu podwórza, za pomocą lornetki w dniach; 05.02 br. godz. 13-14, 06.02 br. godz. 15-16 oraz 09.02. br. godz. 7:30-8:30.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU Nr 92, poz 880 z póź. Zm.) jeżeli w wyniku prac ptaki mieszkające w budynku utraciłyby choć część miejsc lęgowych które istniałyby przed rozpoczęciem robót wówczas właściciel, bądź zarządca obiektu zobowiązany jest do działań kompensujących te straty. Odpowiedzialność sprawcy za wykonanie działań naprawczych trwa zgodnie z literą prawa przez 30 lat. Należy podkreślić, że za siedlisko zwierząt zgodnie z art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody uznaje się obszar ich występowania w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju. Dodatkowo „Kto umyślnie naruszy zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunku podlega karze aresztu lub grzywny”. Zgodnie z art.127 pkt 2, lit E ustawy o ochronie przyrody. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest przypadek zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia mieszkańców. Zgodnie z art. 52.1 ustawy o ochronie przyrody oraz z paragrafem 6 rozporządzenia Ministra Środowiska, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową zakazuje się m. in.:

- a) Niszczenia ich jaj i postaci młodocianej
- b) Niszczenia ich siedlisk i ostoi
- c) Niszczenia ich gniazd i innych schronień
- d) Umyślnego płoszenia i niepokojenia
- e) Obserwacji mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.

Zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia niniejszej opinii w Polsce przepisami prawa tj.:

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- ustawą z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochronie gatunkowej zwierząt,

Oraz swą wiedzą i doświadczeniem.

STWIERDZAM CO NASTĘPUJE

Opisywana elewacja należy do trójkondygnacyjnej, wolno stojącej i podpiwniczonej kamienicy stanowiąca element północnej zabudowy ulicy Jagiellońskiej pomiędzy ulicami Chopina i Wyczółkowskiego. Jest to elewacja północna od strony podwórza. Strych budynku zaadaptowany do potrzeb mieszkaniowych. Dach budynku o konstrukcji drewnianej kryty papą. Elewacje pokrywają ubytki tynku i spękania. Na elewacjach znajdują się również instalacje gazowa, oświetleniowa, wentylacyjna, telefoniczna i antenowe. Brak miejsc niebezpiecznych dla ptaków.



Elewacja północna.

Na elewacji północnej zamontowane są skrzynki lęgowe z przeznaczeniem dla wróbli i jerzyków. Zawisły zapewne w wyniku kompensacji przyrodniczej zniszczeń siedlisk podczas remontu poszycia dachowego. **Znajduje się tam 15 skrzynek lęgowych z przeznaczeniem dla jerzyków i 4 skrzynki z przeznaczeniem dla wróbli gatunków znajdujących się w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt pod ścisłą ochroną gatunkową.** Skrzynki lęgowe wykonane są z drewna. W związku z pozalęgowym terminem badań nie sposób określić stanu zasiedlenia w/w skrzynek lęgowych. Należy zatem uznać je korzystając z zasady przeczności jako miejsca lęgowe wróbli i jerzyków.

Podczas prac remontowych zalecam wymianę drewnianych skrzynek lęgowych na wiórobetonowe i montaż ich w systemie podtynkowym. Jest to rozwiązanie trwalsze, estetyczniejsze i bardziej oddające naturalne cechy utraconych siedlisk.





W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

Zaplanowane prace wpłyną bezpośrednio na bytowanie prawnie chronionych w Polsce gatunków ptaków. **Ulegną zniszczeniu cztery siedliska wróbla (*Passer domesticus*) i piętnaście siedlisk jerzyka (*Apus apus*)** gatunków znajdujących się w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Siedliska te to potencjalne miejsca lęgowe ośmiu osobników dorosłych wróbla i trzydziestu osobników dorosłych jerzyka. Ich utrata spowoduje stratę około 45 młodych osobników jerzyka i 60 młodych osobników wróbla w każdym kolejnym okresie lęgowym. Wyliczenie według wzoru ilość miejsc lęgowych (siedlisk) razy ilość lęgów w roku razy średnia ilość jaj w lęgu. Brak możliwości realizacji remontu bez konieczności zniszczenia siedlisk. Brak rozwiązań alternatywnych wobec zniszczeń.

ZALECENIA ORNITOLOGICZNE

1. Do prac remontowych można przystąpić po wcześniejszym uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na **umyślne uniemożliwienie dostępu do schronisk** wróbla i jerzyka.

2. Znajdujące się na elewacji północnej skrzynki z przeznaczeniem dla jerzyków i wróbli należy usunąć w trakcie prac remontowych i odtworzyć je po zakończeniu prac remontowych.
3. W wypadku termomodernizacji elewacji północnej sugeruję zastosowanie metody podtynkowej montażu budek jako rozwiązania trwalszego, estetyczniejszego i bardziej oddającego naturalne cechy utraconych siedlisk.
4. Do prac remontowych można przystąpić nie uzależniając ich terminu od okresu lęgowego.
5. Wskazane jest by zasadniczą część prac powinna przebiegać pomiędzy 1 września a 1 marca.
6. Prace w okresie pomiędzy 1 marca a 1 września odbywały się pod nadzorem ornitologa .

Jednocześnie zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót który będzie realizował prace do powiadomienia o ewentualnych zjawiskach naruszenia prawa środowiskowego Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul Dworcowa 81 oraz inne właściwe organa.

mgr Rafał Kaźmierski