



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PIWNICY					
w granicach opracowania					
nr	nazwa	Pu	Pr	Pg	Pn
		[m ²]			
0.06	natryski	22.16	0	0	22.16
0.07	natryski	22.74	0	0	22.74
0.08	magazyn	15.71	0	0	15.71
0.09	magazyn	16.12	0	0	16.12
0.10	korytarz / schody	0	51.69	0	51.69
0.11	magazyn	23.43	0	0	23.43
0.12	warsztat konserwatora	23.43	0	0	23.43
0.13	korytarz	0	15.35	0	15.35
0.14	magazyn	15.45	0	0	15.45
0.15	magazyn	15.25	0	0	15.25
		154.29	67.04	0.00	221.33

poza opracowaniem					
nr	nazwa	Pu	Pr	Pg	Pn
		[m ²]			
0.01	pom. gospodarcze	9.86	0	0	9.86
0.02	korytarz	0	6.56	0	6.56
0.03	pom. gospodarcze	9.86	0	0	9.86
0.04	pom. gospodarcze	13.35	0	0	13.35
0.05	pom. gospodarcze	13.35	0	0	13.35
0.16	hydrofornia	0	0	15.25	15.25
0.17	łazienka	5.57	0	0	5.57
0.18	szatnia	5.21	0	0	5.21
0.19	pom. konserwatora	11.83	0	0	11.83
0.20	klatka schodowa	0	5.31	0	5.31
0.21	schowek	1.28	0	0	1.28
0.22	korytarz	0	21.27	0	21.27
0.22	pom. techniczne	0	0	33.20	33.20
0.23	schowek	2.04	0	0	2.04
0.24	skład opału	0	0	12.23	12.23
0.25	skład opału	0	0	14.41	14.41
		72.35	33.14	75.09	180.58




nr typ.		11
skala		1:100
data		2023-12-20
obiekt	INWENTARYZACJA BUDYNKU INTERNATU W SWORNEGACACH	
adres	Swornegacie, gm. Chojnice, dz. 9/0/1, 1110/9, 1110/28 i 1110/29	
branża / rysunek	RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA	




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU				
nr	nazwa	Pu	Pr [m²]	Pn
1.01	kuchnia	0	19.34	19.34
1.02	sala przedszkolna	51.82	0	51.82
1.03	sala przedszkolna	42.28	0	42.28
1.04	por. porządkowe	2.56	0	2.56
1.05	szatnia	15.52	0	15.52
1.06	łazienka	15.92	0	15.92
1.07	watrolap	0	7.74	7.74
1.08	klatka schodowa	0	23.31	23.31
1.09	hol	0	22.00	22.00
1.10	magazynek	1.24	0	1.24
1.11	watrolap	0	11.20	11.20
1.12	sala wielofunkcyjna	97.29	0	97.29
		226.63	83.59	310.22

nr rys.	12
skala	1:100
data	2023-12-20
obiekt	INWENTARYZACJA BUDYNKU INTERNATU W SWORNEGACACH
adres	Swornegacie, gm. Chojnice, dz. 970/1, 1110/9, 1110/28 i 1110/29
temat rysunku	RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PIĘTRA				
nr	nazwa	[m²]		
		Pu	Pr	Pg
2.01	pokój	17.78	0.00	17.78
2.02	pokój	17.76	0.00	17.76
2.03	pokój	22.15	0.00	22.15
2.04	łazienka	18.07	0.00	18.07
2.05	pom. gospodarcze	2.56	0.00	2.56
2.06	korytarz	0.00	34.92	34.92
2.07	pokój	15.48	0.00	15.48
2.08	pokój	15.83	0.00	15.83
2.09	korytarz / schody	0.00	37.75	37.75
2.10	pokój	15.28	0.00	15.28
2.11	pokój	22.96	0.00	22.96
2.12	pokój	10.88	0.00	10.88
2.13	pokój	10.26	0.00	10.26
2.14	łazienka	0.00	31.71	31.71
2.15	korytarz	0.00	14.67	14.67
2.16	pokój	14.96	0.00	14.96
2.17	pokój	25.95	0.00	25.95
2.18	pokój	26.77	0.00	26.77
2.19	pokój	274.32	104.38	378.70


nr rys.		13
skala		1:100
data		2023-12-20
obiekt		INWENTARYZACJA BUDYNKU INTERNATU W SWORNEGACACH
adres		Swornegacie, gm. Chojnice, dz. 970/1, 1110/9, 1110/28 i 1110/29
temat rysunku		RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA



		nr rys.	17
		skala	1:100
		data	2023-12-20
obiekt	INWENTARYZACJA BUDYNKU INTERNATU W SWORNEGACACH		
adres	Swornegacie, gm. Chojnice, dz. 970/1, 1110/9, 1110/28 i 1110/29		
temat rysunku	ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA - INWENTARYZACJA		



nr rys.		18
skala		1:100
data		2023-12-20
obiekt	INWENTARYZACJA BUDYNKU INTERNATU W SWORNEGACACH	
adres	Swornegacie, gm. Chojnice, dz. 9/0/1, 1110/9, 1110/28 i 1110/29	
temat rysunku	ELEWACJA POŁNOGNO-ZACHODNIA - INWENTARYZACJA	



nr rys.		16
skala		1:100
data		2023-12-20
obiekt	INWENTARYZACJA BUDYNKU INTERNATU W SWORNEGACIACH	
adres	Swornegacie, gm. Chojnice, dz. 970/1, 1110/9, 1110/28 i 1110/29	
temat rysunku	PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACJA	