


NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 1
-------------------------------------	---	--




Fotografia nr 1




Fotografia nr 2



Fotografia nr 3



Fotografia nr 4



Fotografia nr 5



Fotografia nr 6

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 2
-------------------------------------	---	--



Fotografia nr 7



Fotografia nr 8



Fotografia nr 9



Fotografia nr 10



Fotografia nr 11



Fotografia nr 12

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 3
-------------------------------------	--	--



Fotografia nr 13



Fotografia nr 14



Fotografia nr 15



Fotografia nr 16




Fotografia nr 17




Fotografia nr 18

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 4
-------------------------------------	---	--



Fotografia nr 19




Fotografia nr 20




Fotografia nr 21



Fotografia nr 22



Fotografia nr 23




Fotografia nr 24

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 5
-------------------------------------	---	--



Fotografia nr 25



Fotografia nr 26




Fotografia nr 27



Fotografia nr 28




Fotografia nr 29



Fotografia nr 30

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 6
-------------------------------------	--	--



Fotografia nr 31



Fotografia nr 32




Fotografia nr 33



Fotografia nr 34



Fotografia nr 35



Fotografia nr 36

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 7
-------------------------------------	---	--




Fotografia nr 37



Fotografia nr 38



Fotografia nr 39



Fotografia nr 40



Fotografia nr 41




Fotografia nr 42


NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 8
-------------------------------------	--	--



Fotografia nr 43




Fotografia nr 44



Fotografia nr 45



Fotografia nr 46



Fotografia nr 47



Fotografia nr 48


NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 9
-------------------------------------	---	--



Fotografia nr 49




Fotografia nr 50




Fotografia nr 51



Fotografia nr 52



Fotografia nr 53



Fotografia nr 54


NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 10
-------------------------------------	---	---




Fotografia nr 55




Fotografia nr 56



Fotografia nr 57



Fotografia nr 58



Fotografia nr 59



Fotografia nr 60

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 11
---------------------------------	--	---



Fotografia nr 61



Fotografia nr 62



Fotografia nr 63



Fotografia nr 64



Fotografia nr 65



Fotografia nr 66


NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 12
-------------------------------------	--	---



Fotografia nr 67



Fotografia nr 68



Fotografia nr 69



Fotografia nr 70




Fotografia nr 71



Fotografia nr 72

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 13
-------------------------------------	--	---



Fotografia nr 73




Fotografia nr 74




Fotografia nr 75



Fotografia nr 76



Fotografia nr 77



Fotografia nr 78

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 14
---------------------------------	--	---




Fotografia nr 79



Fotografia nr 80



Fotografia nr 81



Fotografia nr 82



Fotografia nr 83



Fotografia nr 84

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 15
-------------------------------------	---	---



Fotografia nr 85




Fotografia nr 86



Fotografia nr 87



Fotografia nr 88



Fotografia nr 89



Fotografia nr 90

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 16
-------------------------------------	---	---



Fotografia nr 91



Fotografia nr 92



Fotografia nr 93



Fotografia nr 94



Fotografia nr 95



Fotografia nr 96

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 17
---------------------------------	--	---



Fotografia nr 97



Fotografia nr 98




Fotografia nr 99



Fotografia nr 100



Fotografia nr 101



Fotografia nr 102

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 18
---------------------------------	--	---



Fotografia nr 103




Fotografia nr 104



Fotografia nr 105



Fotografia nr 106



Fotografia nr 107



Fotografia nr 108


NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 19
---------------------------------	---	---




Fotografia nr 109



Fotografia nr 110



Fotografia nr 111



Fotografia nr 112



Fotografia nr 113



Fotografia nr 114

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 20
---------------------------------	--	---



Fotografia nr 115




Fotografia nr 116



Fotografia nr 117



Fotografia nr 118



Fotografia nr 119



Fotografia nr 120

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 21
---------------------------------	--	---



Fotografia nr 121



Fotografia nr 122



Fotografia nr 123



Fotografia nr 124



Fotografia nr 125



Fotografia nr 126

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości $H = 100\text{ m}$ P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 22
---------------------------------	---	---




Fotografia nr 127



Fotografia nr 128



Fotografia nr 129



Fotografia nr 130



Fotografia nr 131



Fotografia nr 132

NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 23
---------------------------------	--	---



Fotografia nr 133



Fotografia nr 134



Fotografia nr 135



Fotografia nr 136




Fotografia nr 137



Fotografia nr 138


NOVIX® GLIWICE	Dokumentacja fotograficzna Komin żelbetowy o wysokości H = 100 m P. E. C. GLIWICE Sp. z o. o.	ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oceny Stanu Technicznego nr 2020-002 Str. 24
---------------------------------	--	---



Fotografia nr 139




Fotografia nr 140



Fotografia nr 1141



Fotografia nr 142



Fotografia nr 143