

WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW WYCINANYCH						
Lp. na mapie	Nazwa gatunkowa		Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm [cm]	Powierzchnia krzewów [m ²]	Uwagi	Kolizja z planowaną inwestycją
	Nazwa łacińska	Nazwa polska				
1	17 <i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec pospolity	219	-	częściowe wypalenie kory -wycinka	Kolizja z rowem krytym
2	18 <i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	118	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z rowem umocnionym
3	19 <i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	90	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z planowanym wjazdem
4	22 <i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	230	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z rowem krytym
5	24 <i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	198	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z rowem krytym
6	31 <i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	193	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z rowem krytym
7	33 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	144; 25	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem
8	34 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	180	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem
9	35 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	147	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem
10	036a <i>Prunus domestica L.</i>	Śliwa domowa	30	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
11	38 <i>Prunus domestica L.</i>	Śliwa domowa	32	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
12	39 <i>Prunus domestica L.</i>	Śliwa domowa	26	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
13	40 <i>Prunus domestica L.</i>	Śliwa domowa	30; 12; 18	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
14	41 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	110	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
15	42 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	128	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
16	43 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	130	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
17	44 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	35	-	Drzewo martwe – -wycinka	-
18	47 <i>Salix fragilis</i>	Wierzba krucha	240	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
19	48 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	99; 135; 25; 16	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
20	49 <i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	180	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem i skarpą
21	53 <i>Salix fragilis</i>	Wierzba krucha	390; 48; 45	-	liczne wylamania --wycinka	-
	<i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus domestica</i> 54 <i>Salix alba</i>	Bez czarny Śliwa pospolita Wierzba biała	-	140	dobry stan sanitarny - proponuje się wycinkę w celu uporządkowania terenu -wycinka	-
	62 <i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	-	43	dobry stan sanitarny - proponuje się wycinkę w celu uporządkowania terenu -wycinka	-
	64 <i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	-	13	dobry stan sanitarny - proponuje się wycinkę w celu uporządkowania terenu -wycinka	-
	65 <i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	-	12	dobry stan sanitarny - proponuje się wycinkę w celu uporządkowania terenu -wycinka	-
	66 <i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	-	32	dobry stan sanitarny - proponuje się wycinkę w celu uporządkowania terenu -wycinka	-
22	67 <i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	115	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z podciętą skarpą
23	71 <i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	118	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z podciętą skarpą
24	77 <i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	135	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z ściekiem
25	90 <i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	134	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z podciętą skarpą
					dobry stan sanitarny	

26	91	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	146	-	-wycinka	Kolizja z podciętą skarpą
						Wypruchnienie rdzenia do h=180 cm -wycinka	Kolizja z poboczem Skarpa rowu
27	98	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	120	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem Skarpa rowu
28	99	<i>Alnus glutinosa</i>	Olcha czarna	144	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja ze ściekiem
29	105	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	195	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem
30	179	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	26	-	dobry stan sanitarny -wycinka	Kolizja z poboczem