

Odcinek "A" km0+003 do km0+276
Pas drogi krajowej S3
SEKWENCJA OZNAKOWANIA PO WYKONANIU ELEMENTÓW PRAWOSTRONNYCH
Odcinek "B" km0+470 do km0+598
Rys. poboczny nr 1, - rejon skrzyżowania z DW333, oznakowanie pozostające bez zmian wg DOR z 05.2022
SKRZYŻOWANIE SKANALIZOWANE Z DW333
(-oznakowanie i sygnalizacja pozostaje bez zmian)
Widok w kierunku DW333; - zachodnim
SKRZYŻOWANIE DWUPOZIOMOWE Z S-3
(Oznakowanie pozostaje bez zmian)
Widok w kierunku wschodnim
Widok w kierunku zachodnim
INFORMACJA FOTOGRAFICZNA
STAN:20.09.2023
Odcinek "A": Widok w kierunku DW333
Odc.:"B"Widok w kierunku przejazdu kolejowego
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Próg zwalniający w km0+540
-demontaż i ponowny montaż
Próg zwalniający w km0+140
-demontaż i ponowny montaż
ORIENTACJA
Podz. 1:10 000