

Fot.1
Widok w kierunku zachodnim, - skrzyżowanie z DW333

Fot.2
Widok w kierunku wschodnim, odcinek obustronnych ogrodzeń posesji zlokalizowane w pasie DG103047D

Fot.3
Widok w kierunku wschodnim, odcinek obustronnych ogrodzeń posesji zlokalizowane w pasie DG103047D

Fot.4
Widok w kierunku zachodnim, odcinek obustronnych ogrodzeń posesji zlokalizowane w pasie DG103047D

Fot.5
Widok w kierunku wschodnim, miejsce lokalizacji progu zwalniającego segmentowego

Fot.6
Widok w kierunku wschodnim, odcinek z ogrodzeniami w linii granicy działki drogowej

Fot.7
Widok w kierunku wschodnim, odcinek z fragmentem styku z elementami pasa drogi krajowej S3 po stronie zachodniej

Fot.8
Widok w kierunku wschodnim, wylot z przejazdu pod S3

Fot.9
Widok w kierunku wschodnim, styk z S3 po stronie wschodniej, lokalizacja słupków granicznych

Fot.10
Wylotek w kierunku zachodnim, dojazd drogą gruntową do działki będącej własnością osób prywatnych oraz przewidzianej do wydzielenia, którego zakres użytkowania jest w pasie drogowym

Fot.11
Widok w kierunku wschodnim, - przejazd kolejowy