

**METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO**  
**wg PN-EN ISO 14688-1**  
**wg PN-B-04481**

Nr sprawozdania: CT/22/00141 29.08.2022

**Maciej Żmijewski**

Inwestor:

Nazwa Zadania :

Przebudowa drogi gminnej w m. Wardężyn

Lokalizacja badania:

Punkt 1.wg załącznika

Data badania:

29.08.2022

metoda wiercenia: świder ręczny/RKS

Lp.	Obserwacje wody		Przelot warstwy [m]		Miaższość warstwy [m]	OPIS GRUNTU			
	Obecność wody + na dnie otworu -		od	do		Rodzaj zalegającego materiału	Barwa	Wilgotność	ID/IL
1			0,0	0,35	0,35	ziemia urodzajna	czarna	-	-
2		1,9 m woda	0,35	3,0	2,65	Pd-piasek drobny	brązowo/siwa	MW	0,40 śr. Zagęszczony
3									
4									
5									
6									
7									
<b>KONIEC ODWIERTU</b>						<b>Głębokość: 3,0 m</b>			

**DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE. NIE WYMAGA PODPISU I PIECZATKI**

Uwagi:

**Podłoże gruntowe stanowią piaski drobne. Stan gruntu śr.zagęszczony. Zainwentaryzowano wody na gł. 1,9m . Podłoże kwalifikuje się do warunków prostych.**

Badanie wykonał(a):

Dariusz Bobrowski 29.08.2022

Dodatkowy nadzór prowadził:

Bartosz Wysocki