


# DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA DLA REMONTU DOMU PODCIENIOWEGO TZW. DOMU POD KAPTUREM PRZY RYNKU 19 W GOLUBIU-DOBRZYNIU

.....  
woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



## TOM II – DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA I FOTOGRAFICZNA

<b>INWESTOR:</b>	GMINA MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ PLAC TYŚIĄCLECIA 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ		 <b>Konserwatorstwo Zabytków</b> <b>Ewa Bożejwicz</b> 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Świerkowa 2 NIP 878-169-5247 REGON 363978405 tel. +48 602 691 121, e-mail: ewaboz@poczta.onet.pl <i>mgr Ewa Bożejwicz</i> Konserwatorstwo Zabytków Nr dyplomu 1400/103688/2006 ul. Świerkowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 602 691 121
<b>JEDNOSKA PROJEKTOWA:</b>	KZEB KONSERWATORSTWO ZABYTKÓW EWA BOŻEJEWICZ UL. ŚWIERKOWA 2, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ TEL: 0 602 691 121		
<b>OPRACOWANIE:</b>	EWA BOŻEJEWICZ MGR KONSERWATORSTWA ZABYTKÓW UL. ŚWIERKOWA 2, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	OCHRONA ZABYTKÓW	
DATA OPRACOWANIA:		NR DYPLOMU 1400/103688/2006	
		PAŹDZIERNIK 2017 R.	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

<b>Il. 1-53</b>	Ikonografia	3
<b>Il. 54-59</b>	Widoki ogólne zabytku	30
<b>Il. 60-105</b>	Elewacja szczytowa (szczyt z podcieniem, ściana wschodnia)	33
<b>Il. 106-117</b>	Elewacja boczna (ściana północna)	56
<b>Il. 118-157</b>	Piwnica	62
<b>Il. 158-197</b>	Przyziemie	82
<b>Il. 198-217</b>	Stolarka	102
<b>Il. 218-239</b>	Pokrycie dachowe	112
<b>Il. 240-263</b>	Poddasze, konstrukcja dachowa	123
<b>Il. 264-273</b>	Szczyty	135
<b>Il. 274-277</b>	Komin	140

## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM W GOLUBIU-DOBRZYNIU  
woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 1 Golub-Dobrzyń, Rynek golubski – pierzeja północna i wschodnia  
- fragment pocztówki z 1900 r. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 2 Golub-Dobrzyń, Rynek golubski – pierzeja północna i wschodnia  
- fragment pocztówki z pocz. XX w. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM W GOLUBIU-DOBRZYNIU  
woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 3 Golub-Dobrzyń, Rynek golubski

- widok na dom podcieniowy z 30-tych lat XX w. (źródło: [www.golubkowo.pl](http://www.golubkowo.pl))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 4 Golub-Dobrzyń, Rynek golubski

- fragment fotografii z 70-tych lat XX w. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))


rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM


woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 5 Golub-Dobrzyń, Rynek golubski

- widok na dom podcieniowy - 1939 r. (źródło: <https://audiovis.nac.gov.pl>)

rep. Ewa Bożejewicz 2017



Il. 6 Golub-Dobrzyń, Rynek golubski

- fotografia przed 1963 r. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM


woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 7 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – Dom podcieniowy

- widok na dom podcieniowy – fotografia z 1974 r. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 8 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – Dom podcieniowy

- widok na dom podcieniowy – fotografia z 1979 r. (źródło: <https://audiovis.nac.gov.pl>)

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, T'ZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 9 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – Dom podcieniowy

- widok na dom podcieniowy – fotografia z 1980 r. (źródło: <https://audiovis.nac.gov.pl>)

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 10 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – Dom podcieniowy

- widok na dom podcieniowy – fotografia z 1980 r. (źródło: <https://audiovis.nac.gov.pl>)

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 11 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- wid widok na elewacje

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 12 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- wid połac dachową północną podczas montażu nowej dachówki ceramicznej


(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 13 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na ścianę szczytową zachodnią po zdemontowaniu pokrycia dachowego oraz wypełnienia szczytu

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 14 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na ścianę szczytową zachodnią po zdemontowaniu słupów podcienia


(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM


woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 15 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na nową konstrukcję dachową oraz szczyt zachodni

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



II. 16 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na podcień z naprawionymi słupami

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 17 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- widok na ścianę północną piwnicy z pierwotną ramą stolcową oraz pierwotny otwór drzwiowy  
(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 18 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- widok na wnętrza piwnicy w kierunku wyjścia na zewnątrz  
(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)

## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 19 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na zejście do piwnicy w podcieniu

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 20 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na fragment ściany zachodniej z otworem okiennym piwnicznym

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA


DOMU PODCIEŃOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 21 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- widok na fragment konstrukcji drewnianej podcienia

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)





## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 23 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na fragment konstrukcji drewnianej szczytu zachodniego

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 24 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na fragment konstrukcji drewnianej podcienia

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 25 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na wtórne okno w ścianie zachodniej szczytowej

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



II. 26 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na wtórne drzwi z 1911 r. w ścianie szczytowej zachodniej

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 27 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na wtórne okno w ścianie szczytowej zachodniej

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 28 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na wtórne okno z I poł. XIX w. w ścianie wzdłużnej północnej

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 29 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na ścianę północną po skuciu tynków wtórnych

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



II. 30 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na ścianę północną i wtórnie przekształcany otwór okienny

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 31 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na węglowanie ściany wieńcowej w narożniku północno-zachodnim

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 32 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na połączenie bierwion przy sumiku ustawionym przy ścianie ceglanej czarnej kuchni

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 33 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na fragment ściany z wtórnym tynkiem na listwach

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 34 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na ścianę zachodnią szczytową po zdemontowaniu podcienia

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM


woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 35 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na otwór okienny w ścianie zachodniej szczytowej, widok na ścianę kamienicę

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 36 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na ścianę wschodnią izby gościnnej wnekami po pierwotnym piecu i kanałach po wtórnym

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 37 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- widok na ścianę szczytową zachodnią w trakcie prac

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 38 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- widok na fragment słupa środkowego po pracach

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)

## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 39 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok wnętrza w kierunku wschodnim – wnęka po piecu pierwotnym oraz piec wtórny

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



Il. 40 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.

- widok na pierwotne belki stropowe i wtórny pułap deskowy na przekładkę

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 41 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- słup podcienia w trakcie prac

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)




Il. 42 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy podczas prac remontowych w 1963 r.  
- prace przy ramie słupowej podcienia

(źródło: Nawrocki Z. Dom pod Kapturem, Elaborat sprawozdawczy robót budowlano-konserwatorskich, PP PKZ 1963 r., Archiwum WUOZ Toruń sygn. W/296)

## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 43 Golub-Dobrzyń, ul. Chopina - nieistniejący dom podcieniowy – ikonografia z 3 ćw. XIX w.

(źródło: Heise J., Die Bau-und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen. Heft VIII, Der Kresi Strasburg, Danzig 1891, s. 30)

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.




Fig. 10 n. 11. Gollub. Ansicht und Grundriss eines alten Holzhauses.

Il. 44 Golub-Dobrzyń, ul. Chopina - nieistniejący dom podcieniowy – ikonografia z 3 ćw. XIX w.

(źródło: Heise J. Die Bau-und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen. Heft VIII, Der Kresi Strasburg, Danzig 1891, s. 30)

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 45 Golub-Dobrzyń, ul. Chopina

- nieistniejący dom podcieniowy – pocztówka z 1905 r. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017



Il. 46 Golub-Dobrzyń, ul. Chopina

- nieistniejący dom podcieniowy – pocztówka z 1915 r. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 47 Golub-Dobrzyń, ul. Chopina

- nieistniejący dom podcieniowy – po 1920 r.. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 48 Golub-Dobrzyń, ul. Chopina

- nieistniejący dom podcieniowy – rycina z 30-tych lat XX w. (źródło: [golub.blox.pl](http://golub.blox.pl))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.



## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 49 Golub-Dobrzyń, Rynek golubski – widok na pierzeję północną

- widok na nieistniejące domy podcieniowe – pocztówka z k. XIX w. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.




Il. 50 Golub-Dobrzyń, Rynek – pierzeja wschodnia z nowymi kamienica w miejscu domów podcieniowych  
– pocztówka z 1911 r. (źródło: [www.fotopolska.eu](http://www.fotopolska.eu))

rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.

## DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, T'ZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń



Il. 53 Golub-Dobrzyń, Rynek golubski – widok na pierzeję południową oraz dom podcieniowy w północno-zachodnim narożniku pierzei północnej – akwarela z 1845 r., Eduarda Gaertnera (źródło: [www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=Ex](http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=Ex))  
rep. Ewa Bożejewicz 2017 r.