

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Ryszard Gacki

ul. Obr. Westerplatte 3, tel. 032-289-75-14

41-035 BYTOM 20

NIP 626-207-76-04

Pieczeń Zakładu Kominiarskiego

Bytom

dnia 24.10.2022 r.

OPINIA Nr 11/10/22

Z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w Tarn. Góry. ul. Opolska Nr. 26B

dotycząca mieszkania Nr. 3 Pan/Pani. Starostwo Powiatowe-Tarn. Góry.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia okręgowego mistrza kominiarskiego

Pan/Pani. Ryszard Gacki. w celu:

- ~~1. wskazania miejsca na podłączenie~~
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) Nr 2, 4, 5. (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają - nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczone do podłączenia

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę)

2. Urządzenie(a) Gazowy podgrzewacz wody podłączone jest (są) prawidłowo - nieprawidłowo
(podać rodzaj urządzenia)

oraz kratki wentylacyjne w łazience i kuchni podłączone są prawidłowo.

(jeżeli nieprawidłowo podać z jakiej przyczyny)

3. Urządzenie(a) działa(ją) wadliwie z przyczyn.....
(wymienić jakie)

W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy:

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. Nr 156/2006, poz. 1118) o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe z dnia 17.08.2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy - Prawo Budowlane.

Opinię sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla wk. lokalu, 1 egz. Zakł. Kominiarski.

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia 24.10.22 podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

Opiniodawca


(uprawniony mistrz kominiarski)

REJONOWY
MISTRZ KOMINIARSKI

Ryszard Gacki

upr. nr 710/82
(pieczęć i podpis)

SZKIC ORIENTACYJNY: rzew. kominowych.



↑
wejście do bud.

REJONOWY
MISTRZ KOMINIARSKI
Ryszard Gacki
upr. W. 710/82
Pieczęć i podpis opiniodawcy