



Geotechnika, Geologia Inżynierska  
Projekty, dokumentacje, konsultacje

**Firma Geologiczna  
GEOOPTIMA  
Bartłomiej Boczkowski**

ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań  
tel.: +48 664 330 620  
e-mail: info@geooptima.com  
web: www.geooptima.com

NIP 7631946084

REGON 302470835

## OPINIA GEOTECHNICZNA

określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy drogi gminnej na  
dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim

Lokalizacja: dz. ew. nr 197, 212/1a, 208  
Sierosław  
Gmina Drzycim  
Powiat świecki  
Województwo kujawsko-pomorskie

Zlecniodawca: M Studio Maciej Wojnowski  
ul. Sikorskiego 1 lok. 17c  
86-100 Świecie

Opracował: mgr Bartłomiej Boczkowski  
upr. geol.: VII - 1849

mgr Adrianna Kowalczyk

inż. Agnieszka Rydlewicz

Egzemplarz nr ...

Poznań, czerwiec 2020 r.

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

### **Część tekstowa:**

<b>1. Wstęp .....</b>	<b>3</b>
1.1. Podstawa formalna opracowania .....	3
1.2. Podstawa prawna opracowania .....	3
1.3. Podstawa merytoryczna opracowania .....	4
1.4. Zakres przeprowadzonych prac .....	5
<b>2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badań .....</b>	<b>6</b>
2.1. Położenie terenu badań .....	6
2.2. Opis terenu badań .....	6
2.3. Środowisko geograficzne .....	7
<b>3. Charakterystyka projektowanej inwestycji .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Warunki gruntowo-wodne .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Ocena warunków geotechnicznych.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Wnioski.....</b>	<b>10</b>

### **Załączniki:**

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000
2. Szkic dokumentacyjny
3. Legenda zastosowanych oznaczeń
4. Zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych
5. Karta otworu geotechnicznego
6. Karta sondowania dynamicznego

## **1. Wstęp**

### **1.1. Podstawa formalna opracowania**

Niniejszą opinię geotechniczną, zwaną dalej **Opinią** wykonano na podstawie badań geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 28 maja 2020 r., na zlecenie firmy M Studio Maciej Wojnowski, ul. Sikorskiego 1 lok. 17c, 86-100 Świecie (zwaną dalej **Zlecniodawcą**).

Lokalizacja inwestycji oraz założenia projektowe zostały przedstawione przez **Zlecniodawcę**. Ilość, rozmieszczenie oraz głębokość otworów wiertniczych zostały zaproponowane przez wykonawcę badań i zaakceptowane przez **Zlecniodawcę**.

**Opinię** opracowano w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża dla budowy drogi gminnej na dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim.

**Opinię** opracowano w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

### **1.2. Podstawa prawna opracowania**

**Opinię** sporządzono zgodnie z ustawami, rozporządzeniami, normami oraz wytycznymi ściśle powiązanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowań prawnych:

- [P1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
- [P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.
- [P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

- [P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis.
- [P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
- [P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
- [P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogólne.
- [P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- [P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- [P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
- [P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
- [P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Uwagi: w załączniku nr 4, 5 i 6 do **Opinii** przedstawiono:

- klasyfikację gruntów, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi [P2], [P3] i normami polskimi [P4], [P5];
- klasyfikację gruntów, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami pozostającymi w praktycznym użyciu, m.in. [P10].

### **1.3. Podstawa merytoryczna opracowania**

W celu sporządzenia **Opinii** przeanalizowano oraz wykorzystano dostępne materiały geologiczne, geotechniczne, literaturę techniczną i inne materiały i informacje otrzymane przez **Zleceniodawcę**.

Wykaz wykorzystanych opracowań merytorycznych:

- [M1] Informacje przekazane przez **Zleceniodawcę**
- [M2] Mapę do celów projektowych przekazaną przez **Zleceniodawcę**
- [M3] Kondracki J. „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.
- [M4] Wiłun Z. „Zarys geotechniki” WKŁ, Warszawa 1987 r.



- [M5] Pisarczyk S. „Gruntoznawstwo inżynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.
- [M6] Puła O. „Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg Eurokodu 7” DWE, Wrocław 2014 r.
- [M7] Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. „Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.
- [M8] Pisarczyk S. „Mechanika gruntów” OWPW, Warszawa 2005 r.

#### **1.4. Zakres przeprowadzonych prac**

Dla rozwiązania zadania, jakim było rozpoznanie i udokumentowanie warunków gruntowo-wodnych podłoża dla budowy drogi gminnej na dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim, w dniach 28 maja ÷ 03 czerwca 2020 r. wykonano:

- **Badania terenowe**, w których wchodził poniżej przedstawiony zakres prac:
  - ✓ Wizja lokalna terenu badań, w trakcie której zweryfikowano informację przekazane przez Zleceniodawcę [M1] oraz dane zawarte na szkicu dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawcę [M2];
  - ✓ Tyczenie poszczególnych punktów badawczych. Za punkt odniesienia przyjęto stałe punkty niwelacji technicznej (słupki graniczne oraz sąsiednią zabudowę);
  - ✓ 6 otworów geotechnicznych do głęb. 1,5 m p.p.t. (łącznie odwiercono 9,0 mb);

W trakcie wierceń geotechnicznych, z każdego marszu świdra, sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntów. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwę, wilgotność, stan gruntu i in. Wszystkie ww. czynności wykonane były zgodnie z normą [P3, P4, P5, P6, P8, P10];

W trakcie wierceń przeprowadzano również obserwację zwierciadła wód gruntowych.
  - ✓ 2 sondowania lekką sondą dynamiczną DPL.

- **Prace kameralne** wykonane po zakończeniu badań terenowych. W ramach prac kameralnych wchodziły takie zadania jak:
  - ✓ Analiza dostępnych materiałów archiwalnych związanych z przedmiotowym zadaniem;
  - ✓ Analiza materiałów dydaktycznych związanych z przedmiotowym zadaniem;
  - ✓ Opracowanie wyników z wierceń geotechnicznych oraz sondowań dynamicznych;
  - ✓ Opracowanie załączników **Opinii**;
  - ✓ Opracowanie części tekstowej **Opinii**.

## **2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badań**

### **2.1. Położenie i opis terenu badań**

Obszar objęty niniejszą Opinią to droga gminna. Teren ten znajduje się około 2,5 km na północ od drogi powiatowej nr 1046C oraz około 4,0 km na południowy zachód od jeziora Żurskiego.

Ogólną lokalizację terenu badań przedstawiono na dołączonym na załączniku nr 1.

### **2.2. Opis terenu badań**

Aktualnie teren badań to droga, która zbudowana jest z nasypów niekontrolowanych.

Lokalizację i zagospodarowanie analizowanego terenu badań przedstawiono na załącznikach nr 1 i 2. Na załączniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory geotechniczne, sondowania dynamiczne).

### **2.3. Środowisko geograficzne**

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar opracowania położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, w obrębie makroregionu Pojezierze Południowopomorskie (314.6-7), w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Świecka (314.73).

### **2.4. Budowa geologiczna**

Na podstawie badań własnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono zaleganie osadów holocenów oraz plejstocenów.

**Osady holocenu** udokumentowane zostały w postaci przypowierzchniowej warstwy nasypów niekontrolowanych [Mg].

**Osady plejstocenu** udokumentowane zostały jako piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste z domieszką pyłu [siFSa], piaski drobnoziarniste z domieszką pyłu przewarstwione piaskiem gliniastym [siFSa], piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskiem gliniastym [siFSa], piaski średnioziarniste [MSa], piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym [sifSa] oraz gliny pylaste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym [fsacliSi].

## **3. Charakterystyka projektowanej inwestycji**

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:

- Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim

Projektowaną inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem [P1], zaleca się zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję o przypisaniu przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant obiektu.

#### 4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badań zalegają grunty antropogeniczne, grunty mineralne niespoiste oraz grunty mineralne spoiste. Grunty antropogeniczne wykształcone zostały jako nasypy niekontrolowane. Grunty mineralne niespoiste wykształcone zostały jako piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z domieszką pyłu, piaski drobnoziarniste z domieszką pyłu przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski średnioziarniste. Grunty mineralne spoiste wykształcone zostały jako piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym oraz gliny pylaste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym.

Na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych oraz prac kameralnych **warunki gruntowe opisywanego terenu określa się jako proste.** Zgodnie z rozporządzeniem [P1] proste warunki gruntowo-wodne występują w przypadku *warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.*

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrębie, których znajdują się grunty o tej samej genezie. W obrębie pakietu wyodrębniono warstwy geotechniczne różniące się między sobą: rodzajem gruntu (litologią) oraz jego stopniem zagęszczenia oraz stopniem plastyczności.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntów w pakiecie prezentuje się następująco:

**Pakiet I** holocenijskie grunty antropogeniczne wykształcone jako nasypy niekontrolowane [Mg]. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco:

I Mg  $I_s \sim 0,95 \div 0,97$ .

**Pakiet II**

plejstocénskie grunty mineralne niespoiste wykształcone jako piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste z domieszką pyłu [siFSa], piaski drobnoziarniste z domieszką pyłu przewarstwione piaskiem gliniastym [siFSa], piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskiem gliniastym [siFSa], piaski średnioziarniste [MSa]. W obrębie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco:

<b>IIA1</b>	siFSa	średnio zagęszczone	<b><math>I_D = 0,60</math>;</b>
<b>IIA2</b>	FSa	średnio zagęszczone	<b><math>I_D = 0,65</math>;</b>
<b>IIA3</b>	FSa, siFSa	zagęszczone	<b><math>I_D = 0,72</math>;</b>
<b>IIB</b>	MSa	średnio zagęszczone	<b><math>I_D = 0,65</math>.</b>

**Pakiet III**

plejstocénskie grunty mineralne spoiste wykształcone jako piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym [sifSa] oraz gliny pylaste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym [fsaclSi]; przypisane zgodnie z [P12] do grupy genetycznej „B”. W obrębie pakietu wydzielono jedna warstwa geotechniczna, która kształtuje się następująco:

III sifSa, fsaclSi twar doplastyczne  $I_L = 0,10$ .

Układ pakietów i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. nr 5).

W maju 2020 r. (niski poziom wód podziemnych - susza hydrologiczna) wody podziemne nie zostały udokumentowane do głębokości wiercenia, tj. 1,5 m p.p.t.

Tabela nr 1 przedstawia parametry wodoprzepuszczalności udokumentowanych gruntów.

Charakterystyka wodoprzepuszczalności Rodzaj gruntu	Współczynnik filtracji $k$ [cm/sek.]	Współczynnik przepuszczalności darcy
<b>Średnio przepuszczalne:</b> Piaski drobnoziarniste [FSa], Piaski średnioziarniste [MSa]	$10^{-3} \div 10^{-2}$	$0,01 \div 0,1$
<b>Słabo przepuszczalne:</b> Piaski gliniaste [siSa]	$10^{-4} \div 10^{-3}$	$10^{-3} \div 10^{-2}$
<b>Nieprzepuszczalne:</b> Gliny pylaste [saclSi]	$< 10^{-5}$	$< 10^{-4}$

**Tab. 1.** Ogólna przepuszczalność gruntów (Pazdro, Kozerski; 1990 r.)

## 5. Ocena warunków geotechnicznych


Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych przedmiotowego terenu budowy drogi gminnej na dz. ew. 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław, gm. Drzycim warunki geotechniczne określa się jako korzystne. Na taką decyzję wpływa zaleganie nośnych gruntów mineralnych spoistych oraz niespoistych w poziomie posadowienia inwestycji oraz poniżej tego poziomu. Warunki hydrologiczne również określa się jako korzystne, ze względu na brak występowania wód podziemnych do głębokości wiercenia tj. 1,5 m p.p.t.

## 6. Wnioski

- W niniejszej Opinii wyniki badań przedstawiają rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, które zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą.

- Stan badań aktualny na maj 2020 r.
- Warunki gruntowo-wodne określa się jako proste dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.
- Szczegóły warunków gruntowo-wodnych przedstawiono na załączniku nr 5 (karty otworów geotechnicznych).
- W maju 2020 r. (niski stan wód podziemnych – stan suszy hydrologicznej) wody podziemne nie zostały udokumentowane do głębokości wiercenia, tj. 1,5 m p.p.t.
- Grunty mineralne przypisane do pakietu II oraz III należy traktować jako nośne, zdolne do przenoszenia obciążeń bezpośrednich od projektowanego obiektu.
- Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi  $H_z = 1,0$  m p.p.t.
- Grunty spoiste (Pakiet III) są gruntami wrażliwymi na zmianę wilgotności – zwiększona wilgotność powoduje uplastycznienie się tych gruntów. Wykopy w gruntach spoistych należy wykonywać z należytą starannością i zabezpieczyć je przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed ewentualnym zalaniem. W przypadku uplastycznienia się gruntu zaleca się ręczne usunięcie uplastycznionej warstwy i zastąpienie jej „chudym betonem”.
- Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych.
- Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi ok.  $\pm 0,2$  m; co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych.
- Niniejsza **Opinia** została opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej inwestycji, opisanej przez Zleceniodawcę.
- W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niezgodności z wynikami badań geotechnicznych przedstawionymi w **Opinii** należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania.





# Objaśnienia:



Lokalizacja terenu badań



ul. Strzeszyńska 31  
60-479 Poznań

tel. +48 664 330 620  
e-mail: [info@geooptima.com](mailto:info@geooptima.com)  
[www.geooptima.com](http://www.geooptima.com)

Temat:

## **Opinia geotechniczna**

określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy drogi gminnej na  
dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim

Rysunek:

MAPA ORIENTACYJNA  
w skali 1 : 50 000


Opracował:

inż. Agnieszka Rydlewicz

Poznań, czerwiec 2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**





### Objaśnienia:

1/1,5 108,30 **Numer otworu geotechnicznego/głębokość otworu [m]**  
rzędna terenu otworu geotechnicznego [m. n.p.m.]

- Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego
- Lokalizacja wykonanego sondowania dynamicznego
- S1** Numer porządkowy sondowania dynamicznego




**GEO** OPTIMA ul. Strzeszyńska 31 tel. +48 664 330 620  
60-479 Poznań e-mail: info@geoptima.com  
www.geoptima.com

**Temat:**  
**Opinia geotechniczna**  
określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy drogi gminnej na  
dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim

**Rysunek:**  
**SZKIC DOKUMENTACYJNY**

Opracował:  inż. Agnieszka Rydlewicz	Poznań, czerwiec 2020 r.
	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2.1</b>



### Objaśnienia:

1/1,5 **Numer otworu geotechnicznego/głębokość otworu [m]**  
108,30 *rzędna terenu otworu geotechnicznego [m. n.p.m.]*



Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego



Lokalizacja wykonanego sondowania dynamicznego

**S1**

Numer porządkowy sondowania dynamicznego



ul. Strzeszyńska 31  
60-479 Poznań

tel. +48 664 330 620  
e-mail: info@geooptima.com  
www.geooptima.com

Temat:

### Opinia geotechniczna

określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy drogi gminnej na  
dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim

Rysunek:


SZKIC DOKUMENTACYJNY

Opracował:

inż. Agnieszka Rydlewicz

Poznań, czerwiec 2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2**



# **Objaśnienia:**

1/1,5  
108,30

**Numer otworu geotechnicznego/głębokość otworu [m]**  
rzędna terenu otworu geotechnicznego [m. n.p.m.]

- Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego
- Lokalizacja wykonanego sondowania dynamicznego
- S1** Numer porządkowy sondowania dynamicznego



ul. Strzeszyńska 31  
60-479 Poznań

tel. +48 664 330 620  
e-mail: info@geooptima.com  
www.geooptima.com

Temat:

**Opinia geotechniczna**  
określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy drogi gminnej na  
dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim

Rysunek:


**SZKIC DOKUMENTACYJNY**

Opracował:

inż. Agnieszka Rydlewicz

Poznań, czerwiec 2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.3**



### Objaśnienia:

1/1,5 **Numer otworu geotechnicznego/głębokość otworu [m]**  
108,30 **rzędna terenu otworu geotechnicznego [m. n.p.m.]**

- Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego
- Lokalizacja wykonanego sondowania dynamicznego
- S1** Numer porządkowy sondowania dynamicznego



ul. Strzeszyńska 31  
60-479 Poznań

tel. +48 664 330 620  
e-mail: info@geoptima.com  
www.geoptima.com

Temat:

**Opinia geotechniczna**  
określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy drogi gminnej na  
dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim

Rysunek:

**SZKIC DOKUMENTACYJNY**


Opracował:

inż. Agnieszka Rydlewicz

Poznań, czerwiec 2020 r.



**ZAŁĄCZNIK NR 2.4**





### Objaśnienia:

1/1,5    **Numer otworu geotechnicznego/głębokość otworu [m]**  
 108,30    *rzędna terenu otworu geotechnicznego [m. n.p.m.]*

-  Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego
-  Lokalizacja wykonanego sondowania dynamicznego
- S1**    Numer porządkowy sondowania dynamicznego



ul. Strzeszyńska 31  
 60-479 Poznań

tel. +48 664 330 620  
 e-mail: [info@geoptima.com](mailto:info@geoptima.com)  
[www.geoptima.com](http://www.geoptima.com)

Temat:

**Opinia geotechniczna**  
 określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy drogi gminnej na  
 dz. ew. nr 197, 212/1a, 208 w m. Sierosław, gm. Drzycim

Rysunek:

**SZKIC DOKUMENTACYJNY**

Opracował:

inż. Agnieszka Rydlewicz

Poznań, czerwiec 2020 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 2.5**



## UOGÓLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Warstwa geotechniczna	Rodzaj gruntu		Grupa genetyczna (symbol konsolidacji)	Stopień zagęszczenia I <sub>b</sub>	Stopień plastyczności I <sub>L</sub>	Wilgotność gruntu	Wilgotność naturalna	Gęstość objętościowa	Opór spójności gruntu	Kąt tarcia wewnętrzznego φ <sub>u</sub>	Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M <sub>0</sub>	Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej M	Moduł odkształcenia pierwotnej E <sub>0</sub>
	wg: [P2], [P3]	wg: [P10]					[%]	[t/m <sup>3</sup> ]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
I	Mg	nN	I <sub>S</sub> ~0,95 ÷ 0,97										
IIA1	siFSa	Pd//Pg, Pd+π//Pg	-	0,60		w	16,0	1,75	-	30,9	74,4	93,0	55,4
IIA2	FSa	Pd	-	0,65		w	16,0	1,75	-	31,2	81,3	101,6	60,4
IIA3	FSa, siFSa	Pd, Pd+π	-	0,72		w	14,0	1,85	-	31,5	91,7	114,6	68,1
IIB	MSa	Ps	-	0,65		w	14,0	1,85	-	33,9	122,0	135,5	102,6
III	sifSa, fsacliSi	Pg//Pd, Gπ//Pd	B		0,10	w	13.0 20.0	2.15 2.10	35,48	20,1	48,1	64,1	36,5

Uwagi:

	wartość wyznaczona w badaniach terenowych
	wartość wyznaczona w oparciu o literaturę techniczną



# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 5.1

## Otwór nr 1

Miejscowość: Sierosław

Gmina: Drzycim

Powiat: świecki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: dz. ew. nr 197, 212/1a, 280

Zleceńodawca: M Studio Maciej Wojnowski

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA




Nadzór geologiczny: mgr inż. P. Kasprzak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 108.30 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 28-05-2020

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Stopień plastyczności IL	Stopień zagęszczenia ID	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t]		[m]											[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Nasypy	1.0			Nasyp niekontrolowany (Pd+K+C+H), ciemnobrązowo-czarny	nN	w					I		
		Nasyp													
						0.30	Piasek gliniasty, brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg  Pd		mw	tpl			0.10	III
						0.80	Piasek drobny, brązowy z domieszką pyłu przewarstwiony piaskiem gliniastym	Pd+II  Pg		w	szg			0.60	
		Czwartorzęd Plejstocen			1.50										

## Otwór nr 2 Rzędna: 107.10 m n.p.m. Data: 28-05-2020

		Nasypy Nasyp					Nasyp niekontrolowany (Pd+K+C+H), ciemnobrązowo-czarny	nN						I
					0.40		Piasek drobny, ciemnobrązowy z domieszką pyłu	Pd+II			zg		0.72	IIA3
		Czwartorzęd Plejstocen			0.60		Piasek drobny, brązowy	Pd	w				0.65	IIA2
					1.00		Piasek drobny, brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym	Pd  Pg			szg		0.60	IIA1
					1.50									





# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 5.2

## Otwór nr 3

Miejscowość: Sierosław  
Gmina: Drzycim  
Powiat: świecki  
Województwo: kujawsko-pomorskie





Obiekt: dz. ew. nr 197, 212/1a, 280  
Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski  
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA  
Nadzór geologiczny: mgr inż. P. Kasprzak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 105.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 28-05-2020

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu	Stopień plastyczności IL	Stopień zagęszczenia ID	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]											[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Nasyp	<div>1.0</div>			Nasyp niekontrolowany (Pd+H), ciemnobrązowy	nN	w		szg			I	
		Czwartorzęd Plejstocen			0.20	Piasek drobny, jasnobrązowy	Pd						0.72	IIA3
					0.70	Piasek drobny, jasnobrązowy							0.65	IIA2
					1.10	Piasek drobny, brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym						Pd  Pg	0.60	IIA1
							1.50							

## Otwór nr 4 Rzędna: 104.65 m n.p.m. Data: 28-05-2020

		Nasyp				Nasyp niekontrolowany (Pd+H), ciemnobrązowy	nN						I
					0.40	Piasek drobny, jasnobrązowy	Pd	w	szg			0.72	IIA3
		Czwartorzęd Plejstocen			1.00	Gлина pylasta, brązowa przewarstwiona piaskiem drobnym	Gπ  Pd			tpl	0.10		III
			1.0		1.50								



# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 5.3

## Otwór nr 5

Miejscowość: Sierosław

Gmina: Drzycim

Powiat: świecki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: dz. ew. nr 197, 212/1a, 280

Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Nadzór geologiczny: mgr inż. P. Kasprzak

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 105.20 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 28-05-2020

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Stopień plastyczności IL	Stopień zagęszczenia ID	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasypany Nasyp				Nasyp niekontrolowany (Pd+H), ciemnobrązowy	nN						I
					0.30	Piasek średni, brązowy	Ps					0.65	IIB
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.70	Piasek drobny, brązowy z domieszką pyłu	Pd+Π	w		szg		0.60	IIA1
					1.50								

## Otwór nr 6 Rzędna: 101.60 m n.p.m. Data: 28-05-2020

		Nasypany Nasyp				Nasyp niekontrolowany (Pd+H+K+Ż+Żł.), czarny	nN						I
					0.20	Piasek drobny, ciemnobrązowy z domieszką humusu i żwiru	Pd+H+Ż	w		szg		0.65	IIA2
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		1.40	Piasek drobny, brązowy z domieszką żwiru i humusu	Pd+Ż+H						
					1.50								



# KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Zał.nr: 6

Otwór nr 2

Sonda Nr: S1

Miejscowo : Sierostaw

Gmina: Drzycim

Powiat: wiecki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: dz. ew. nr 197, 212/1a, 280

Zleceniodawca: M Studio Maciej Wojnowski

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA


Nadzór geologiczny: mgr in . P. Kasprzak

System sondowania: R cznie

Rz dna: 107.10 m n.p.m.

Skala 1 : 25

Data sondowania: 28-05-2020



Otwór nr 5 Rz dna: 105.20 m n.p.m. Data: 28-05-2020

