

Obiekt :Bachów
Gmina: Krzywczka
L. ks. rob. 86/2021

Skala: 1:500
Ark. 8.119.07.07.1.2
8.119.07.07.2.1
8.119.07.02.4.3

Układ współrzędnych: 2000/8
Poziom odniesienia Amsterdam EVRS 2007
Identyfikator i nazwa jedn. ew.: 181305_2 Krzywca
Identyfikator i nazwa obrębu: 181305_2.0002 Bachów

*Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
według stanu na dzień 2021-12-14
Nie wykazuje się istnienia w terenie urządzeń podziemnych
nie wykazanych na niniejszej mapie, których nie zgłoszono
do inwentaryzacji i o których brak informacji
W wyniku badania księgi wieczystejszej służebności grunтовой nie stwierdzono:*

sporządził: 28.12.2021r

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Alicja Morawska
Świad. MOP Nr 13646

USŁUGI GEODEZYJNE
Alicja Morawska
37-300 Leżajsk, Piskorowice 217
NIP 816-106-83-83 REGON 691064358
tel. 509 638 930

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	430.2681.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Przemyski
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE Alicia Morawka 37-300Łęka, Piskorzowice 217 NIP:816-100-63-83 Regon: 691064358 Tel 509 539 930
Nr oraz data sporządzenia dokumentu Zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	430.2681.2021_1 04-01-2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Alicja Staszewska <i>Świad. MGP nr 123456789 z zakres 1,2,4</i>

