



leśniczówka: elewacja północna, sierpień 2018 r



leśniczówka: elewacja południowa, sierpień 2018 r





leśniczówka: elewacja zachodnia, sierpień 2018 r



leśniczówka: elewacja wschodnia, sierpień 2018 r





łazienka



łazienka: instalacje i urządzenia c.w.u., sierpień 2018 r



łazienka: stan armatury, sierpień 2018 r



łazienka: instalacje, umywalka i ustęp, sierpień 2018 r





kotłownia: urządzenia kocioł, hydrofor, instalacje, sierpień 2018 r



kotłownia: pompa hydroforu, sierpień 2018 r



piwnica: zalegająca woda na posadzce, sierpień 2018 r



piwnica: zalegająca woda na posadzce, sierpień 2018 r





kuchnia: piec kaflowy i zlew, sierpień 2018 r



zły stan grzejników, sierpień 2018 r



pokoje mieszkalne: zardzewiałe grzejniki i kapiąca woda dewastująca podłogę, sierpień 2018 r



pokoje mieszkalne: zagrzybiałe ścianym zawilgocone z odpadającym tynkiem, sierpień 2018 r





zły stan drewnianych podłóg w całym domu, sierpień 2018 r



pokoje mieszkalne: zagrzybiałe ścianom zawilgocone z odpadającym tynkiem, sierpień 2018 r



zagrzybenie ścian z destrukcją tynków wewnętrznych w pokoju nr 5, sierpień 2018r.



zagrzybenie ścian z destrukcją tynków wewnętrznych w pokoju nr 5, sierpień 2018r.





Stan podłóg oraz powłok malarskich i tapetowych, sierpień 2018r.



Odchodzący tynk ochronny fundamentów i schody zewnętrzne do piwnicy , sierpień 2018r.





pokój z przeznaczeniem na kancelarie, sierpień 2018r.



więźba nad nowszą częścią budynku, sierpień 2018r.





wieżba dachowa nad starą częścią budynku, sierpień 2018r.



połączenie starej i nowej więźby dachowej , sierpień 2018r.





Dziurawe, oberwane orynnowanie i ubytki tynku przy stolarce zewnętrznej , sierpień 2018r.





Elewacja od strony północnej z widoczną białą grzybnią i początkiem destrukcji tynków zew, sierpień 2018r.



Brama wjazdowa i ogrodzenie drewniane , sierpień 2018r.





Elewacja i okno szczytowe, sierpień 2018r.



budynek gospodarczy stajnia , sierpień 2018r.





budynek gospodarczy stodoła , sierpień 2018r.