

Temat: Opinia geotechniczna

Sporządził(a):
mgr Natalia Pluskota

Adres: Bobrowice - wodociąg i kanalizacja tłoczna

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Mięższność	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
	1,10 ▼	0,4			Gleba piaszczysta,	w				
		0,4			Pył przew. piasek średni, szary	w		0,30		
		1				w				
		2,2			Piasek średni przew. Pył, żółtobrazowy	nw				
Głębokość: 3,0										