




OTWÓR BADAWCZY  
nr 1  
km 0+020



OTWÓR BADAWCZY  
nr 2  
km 0+110



OTWÓR BADAWCZY  
nr 3G  
km 0+030



Rys.1.1 Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ul. Hajduki w Świętochłowicach  
- otwory badawcze nr 1, 2 i 3G.