



**Opinia ornitologiczna dla budynku  
Przedszkola Miejskiego nr 14  
przy ul. Muchy 6 w Jaworznie**

**(dot. gnieźdzenia się ptaków oraz wymaganych kompensacji  
przyrodniczych w związku z termomodernizacją budynku)**

**Radosław Gwóźdź**

**2023**

Radostaw Gwóźdź

## **Opinia ornitologiczna dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Muchy 6 w Jaworznie**

**(dot. gnieźdzenia się ptaków oraz wymaganych kompensacji  
przyrodniczych w związku z termomodernizacją budynku)**

### **Opis budynku**

Inwentaryzowany obiekt to dwukondygnacyjny budynek przedszkolny. Brak drożnych otworów wentylacyjnych stropodachu.



Fot. 1. Budynek przy ulicy Muchy 6 w Jaworznie ([www.earth.google.com](http://www.earth.google.com))



Fot. 2. Muchy 6, Jaworzno - ściana północna



Fot. 3. Muchy 6, Jaworzno - ściana wschodnia





Fot. 4. Muchy 6, Jaworzno - ściana południowa



Fot. 5. Muchy 6, Jaworzno - ściana zachodnia





Fot. 6. Muchy 6, Jaworzno - ściana zachodnia, potencjalne siedlisko



Fot. 7. Muchy 6, Jaworzno - ściana południowa, potencjalne siedlisko





Fot. 8. Muchy 6, Jaworzno - ściana północna, potencjalne siedlisko



Fot. 9. Muchy 6, Jaworzno - ściana północna, potencjalne siedlisko



Fot. 10. Muchy 6, Jaworzno – kontrola stropodachu

### **Status remontu**

Termomodernizacja budynku planowana jest na rok 2023.

### **Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków**

W dniach 20-30.01.2023 roku wykonano kontrolę mającą na celu ustalenie czy na budynku znajdują się siedliska ptaków chronionych. Podczas kontroli dokonano dokładnych oględzin elewacji budynku.

Na budynku stwierdzono trzy potencjalne siedliska ptaków wróblowych (wróbla *Passer domesticus* lub bogatki *Parus major*) zaznaczone na fot. 6-9.

W trakcie prowadzenia obserwacji sprawdzono również ewentualnie występowanie w budynku nietoperzy. Sprawdzone pod tym kątem dostępne przestrzenie stropodachu budynku. Ani na budynku ani w jego pobliżu NIE STWIERDZONO ich obecności (nie uzyskano również takich informacji od użytkowników budynku).

Na budynku stwierdzono obecność gołębi miejskich *Columba livia* forma *urbana*. Ptaki te nie są objęte ochroną gatunkową (tylko ochroną częściową), nie przewiduje się kompensacji ich

siedlisk. Należy jedynie zwrócić uwagę w trakcie prowadzenia prac na budynku na ewentualną obecność lęgów tego gatunku (w przypadku ich napotkania należy powiadomić ornitologa). W przypadku stosowania spiral lub kolców odstraszających gołębie, należy używać miękkich kolców z tworzywa sztucznego lub takich z końcówkami zakończonymi silikonem.

### **Wnioski i zalecenia**

Na podstawie dokonanych obserwacji **wnioskuje się o wydanie zezwolenia** na rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych budynku przedszkolnego przy ul. Muchy 6 w Jaworznie pod następującymi warunkami:

1. Zaleca się zaślepienie wskazanych otworów przed rozpoczęciem sezonu lęgowego tj. do dnia 28.02.2023 w celu uniemożliwienia ptakom zajęcia siedlisk w trakcie kolejnego sezonu co uniemożliwiłoby prowadzenie prac budowlanych. Po uszczelnieniu wskazanych lokalizacji przed sezonem lęgowym istnieje możliwość przeniesienia się ptaków na inne miejsca w budynku. W przypadku stwierdzenia obecności ptaków w trakcie prac remontowych należy skonsultować z ornitologiem ich zakres i harmonogram.
2. Zaleca się w ramach kompensacji utraconych miejsc lęgowych wywieszenie na drzewach w sąsiedztwie przedszkola 3 budek lęgowych typu A dla ptaków wróblowych.

**Budki typu A** należy umocować na drzewach w sąsiedztwie przedszkola na wysokości około 4 metrów z otworem wlotowym skierowanym w kierunku południowym lub wschodnim.

W załączeniu:

1. Wymiary budki lęgowej typu A dla ptaków Wróblowych.
2. Wzór pisma do RDOŚ.
3. Wyciąg z Rozp. w sprawie gat. dziko żyjących i Ustawy o ochr. Zwierząt.
4. Pismo GDOŚ do RDOŚ z 14.04.2009 r.
5. Pismo GDOŚ do RDOŚ i WINB z 2.07.2010 r.
6. Kopia zaświadczenia.

Radlin, 05.02.2023

mgr Radosław Gwóźdź  
  
ORNITOLOG

  
4ECO MARCIN WINKLER  
ul. Stalmacha 32, 44-310 Radlin  
NIP 647-173-68-09