



KSIĘGA FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW

Dotyczy procedury: DZIAŁANIA SERWISOWE

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO

Formularz nr	4
Wydanie nr	2
Data wydania	30.08.2018

Obiekt:

UNIwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2

10-957 Olsztyn

PROJ6156

Jan Wróblewski tel: 89 523 37 69

W dniu 2020-05-21 na powyższym obiekcie dokonano przeglądu następującej instalacji gazów

medycznych/ urządzeń* o numerze seryjnym: Rozprężalnia N₂O - MC2025RRozprężalnia O₂ - MC2100/2050 - przegląd dwusobowy

Uładzenie: Spławne

Termin następnego przeglądu: maj 2021r.

Stwierdzono:

A) Brak nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww. instalacji gazów medycznych/urządzeń*. Instalacja gazów medycznych/urządzenie* nadaje się do dalszej eksploatacji~~B) Nieprawidłowości w działaniu ww. instalacji gazów medycznych/urządzeń*~~

W przypadku zaznaczenia pkt B należy wypełnić poniższą tabelę:

Nazwa urządzenia	Nr seryjny/typ/model/producent	Ilość	Uwagi dla Klienta	Uwagi dla Działu serwisowego
	Mimo poprawnego działania rozprężalnia N ₂ O (wykonano próby funkcjonalne przetworziska baterii butlowych, próby szczelności)			
	Sterownik melduje błąd: „Battery EMPTY” dotyczy tablicy N ₂ O - sterownik MC2025R.			
A. Obochnicki				

