

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej			
Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 11			
Rzędna 41,91			
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Ścinanie T_{max} (kPa)
0,1	Mg	4	
0,2		6	
0,3		7	
0,4	saCl	8	
0,5		9	
0,6		9	
0,7	saClSi	10	
0,8		11	
0,9		13	
1,0		13	148
1,1		11	
1,2		12	
1,3		14	
1,4		15	
1,5		16	152
1,6		15	
1,7		16	
1,8		17	
1,9		18	
2,0		20	152
2,1		19	
2,2		21	
2,3		22	
2,4		23	
2,5		24	155
2,6		23	
2,7		24	
2,8		26	
2,9		26	
3,0		27	155
3,1		26	
3,2		28	
3,3		29	
3,4		30	
3,5		30	162
3,6		28	
3,7		29	
3,8		31	
3,9		32	
4,0		33	162
4,1		32	
4,2		34	
4,3		35	
4,4		36	
4,5		37	165
4,6		36	
4,7		38	
4,8		39	
4,9		41	
5,0		43	165