

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej			
Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 15			
Rzędna 37,31			
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Ścinanie T _{max} (kPa)
0,1	saOr	2	
0,2		4	
0,3		6	
0,4	saCl	6	
0,5		6	99
0,6		5	
0,7		6	
0,8		6	
0,9		7	
1,0		7	105
1,1		6	
1,2		7	
1,3		7	
1,4		7	
1,5		8	105
1,6		8	
1,7		8	
1,8		9	
1,9		10	
2,0		10	105
2,1		8	
2,2		9	
2,3		10	
2,4		10	
2,5		11	112
2,6		10	
2,7		11	
2,8		11	
2,9		12	
3,0		13	112
3,1		12	
3,2		13	
3,3		14	
3,4		14	
3,5		14	116
3,6		13	
3,7		15	
3,8		16	
3,9		15	
4,0		15	112
4,1		13	
4,2		14	
4,3		15	
4,4		16	
4,5		15	112
4,6		14	
4,7		16	
4,8		16	
4,9		15	
5,0		16	116
5,1		15	
5,2		16	
5,3		17	
5,4		17	
5,5		17	116
5,6		16	
5,7		15	
5,8		16	
5,9		17	
6,0		17	119
6,1		16	
6,2		17	
6,3		18	
6,4		18	
6,5		19	119
6,6		18	
6,7		19	
6,8		20	
6,9		20	
7,0		21	119
7,1		21	
7,2	saCl	23	
7,3		26	
7,4		29	
7,5		33	197