



Stan obecny pomieszczenia nr 302 NE KIMIA WETI PG





Pęknięcia na połączeniu ścian.



Nieszczelna futryna okienna.