

1.

tytuł	segment wiązki żeber
numer inwentarzowy	dawny IP 4, R 55 p.
informacje o obiekcie	autor nieznany, miejsce nieznane
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, zaprawa, polichromia
wymiary	ok. 20 x 25 x 24 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, czerep osypujący się, niestabilna, odspajająca się polichromia, możliwe zasolenia, luźne fragmenty, pęknięcia/szczeliny
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, wzmacnianie, klejenie/ zabezpieczanie szczelin











OpCARD 101



OpCARD 101 ^{1/4}

2.

tytuł	kształtka z rysunkiem
numer inwentarzowy	-
informacje o obiekcie	kaplica św. Anny
datowanie	-
materiał	glina palona, zaprawa, polichromia
wymiary	ok. 12 x 17 x 17 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony,, luźne elementy, osypująca/ odspajająca się polichromia
proponowane zabiegi	oczyszczanie, klejenie, zabezpieczenie polichromii











OPCARD 101 v4




3.

tytuł	baza kolumnienki
numer inwentarzowy	MZM/DA/541, R 11 p 2
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe), obróbka kamieniarska
datowanie	XIV wiek
materiał	wapień
wymiary	ok. 19 x 19 x 19 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony w tym widoczne punkty korozji rudej oraz zaplamienia od farny olejnej, drobne ubytki oraz szczeliny
proponowane zabiegi	oczyszczanie, uzupełnianie ubytków- zabezpieczające











4.

tytuł	głowica ościeży okiennych
numer inwentarzowy	MZM/DA/526, R 9 p 2
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe), obróbka kamieniarska
datowanie	XIV wiek
materiał	wapień
wymiary	ok. 17 x 32 x 31 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, w przeszłości poddany konserwacji: widoczne poziome klejenie uzupełniono zaprawą
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wymiana kitów, zabezpieczanie szczelin, uzupełnianie ubytków- zabezpieczające









M2M/DA/526

OpCARD 101






MZM/DA/526





5.

tytuł	głowica kolumnienki
numer inwentarzowy	MZM/DA/546, R9 p 1
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe)
datowanie	XIV wiek
materiał	Wapień, drewno
wymiary	ok. 18,5 x 15 x 12 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony, osłabiona struktura, drobne ubytki.
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wzmacnianie, uzupełnianie ubytków- zabezpieczające, w podstawie obiektu znajduje się drewniany element, który należy zabezpieczyć- nie podlega on usunięciu















6.


tytuł	baza kolumnienki
numer inwentarzowy	MZM/DA/542
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe), obróbka kamieniarska
datowanie	XIV wiek
materiał	wapień
wymiary	ok. 13 x 18 x 18 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt silnie zabrudzony, w przeszłości poddany konserwacji podczas której poziome pęknięcie zostało sklezione i uzupełnione
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wymiana kitów, zabezpieczanie szczelin, uzupełnianie ubytków- zabezpieczające



542

OpCARD 101
1/4










7.

tytuł	segment wiązki żeber (destrukt)
numer inwentarzowy	MZM/DA/430, R 7 p
informacje o obiekcie	autor nieznany, miejsce nieznane
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, zaprawa
wymiary	ok. 30 x 20 x 19 x 19 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, w przeszłości poddany konserwacji, widoczne ubytki oraz szczeliny
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wzmacnianie, wymiana kitów, zabezpieczanie szczelin



Handwritten text in black ink on the top surface, possibly a date or reference number.

Handwritten text in black ink on the front surface, possibly a date or reference number.














8.

tytuł	baza kolumnienki
numer inwentarzowy	MZM/DA/543, R 11 p 2
Informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe), obróbka kamieniarska
datowanie	XIV wiek
materiał	wapień
wymiary	ok. 6,5 x 19 x 19 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt silnie zabrudzony, widoczne ślady korozji rudej, pęknięcia oraz luźne fragmenty
proponowane zabiegi	oczyszczanie, klejenie, zabezpieczanie ubytków/ szczelin











9.

tytuł	fragment trzonu kolumnienki
numer inwentarzowy	MZM/DA/624, R 39 p 1
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe)
datowanie	XIV wiek
materiał	marmur różowy
wymiary	wysokość 33 cm, średnica 12 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt silnie zabrudzony, głębokie poprzeczne pęknięcie
proponowane zabiegi	oczyszczanie, klejenie










10.

tytuł	fragment trzonu kolumnienki
numer inwentarzowy	MZM/DA/630, R 39 p 1
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe), obróbka kamieniarska
datowanie	XIV wiek
materiał	marmur różowy
wymiary	wysokość 30 cm, średnica 11,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt silnie zabrudzony, szczeliny/ ubytki
proponowane zabiegi	oczyszczanie, zabezpieczanie szczelin










11.

tytuł	fragment trzonu kolumnienki
numer inwentarzowy	MZM/DA/626, R 39 p 1
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe), obróbka kamieniarska
datowanie	XIV wiek
materiał	granit
wymiary	wysokość 18 cm, średnica: 13 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony
proponowane zabiegi	oczyszczanie









12.

tytuł	fragment trzonu kolumnienki
numer inwentarzowy	MZM/DA/639, R 39 p 1
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe), obróbka kamieniarska
datowanie	XIV wiek
materiał	granit
wymiary	wysokość 18 cm, średnica: 12,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony
proponowane zabiegi	oczyszczanie







13.

tytuł	segment wiązki żeber
numer inwentarzowy	-
informacje o obiekcie	autor nieznany, miejsce nieznanne
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona
wymiary	ok. 20 x 20 x 16 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony o osłabionej strukturze, głębokie pęknięcia, luźne fragmenty oraz pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wzmacnianie, klejenie, zabezpieczenie inskrypcji, polichromii, zaprawy











14.

tytuł	człon wiązki żebrowej
numer inwentarzowy	MZM/DA/18, R 60 p 2
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork Zamek Wysoki, kapitularz, dawne zbiory zamkowe
datowanie	przed 1280
materiał	glina palona, pozostałości zaprawy
wymiary	ok. 18 x 32 x 19 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pęknięcia
proponowane zabiegi	oczyszczanie, zabezpieczanie szczelin











15.

tytuł	lizena
numer inwentarzowy	MZM/DA/26, R 60 p 3
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory, dziedziniec Zamku Wysokiego)
datowanie	1 połowa XIV wieku
materiał	glina palona, pozostałości zaprawy
wymiary	ok. 21 x 26 x 20 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt silnie zabrudzony, czerep ceglany osypujący się, możliwe zasolenie, głębokie pęknięcia
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, wzmacnianie, zabezpieczanie szczelin













16.

tytuł	kształtówka żebrowa
numer inwentarzowy	przy R 41
informacje o obiekcie	
datowanie	
materiał	wapień
wymiary	ok. 20 x 23 x 9,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony
proponowane zabiegi	oczyszczanie












17.

tytuł	nasada sklepień krzyżowych
numer inwentarzowy	bez numeru, R 39 p 3
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork Zamek Wysoki
datowanie	k. XIII w
materiał	
wymiary	ok. 46 x 46 11,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt silnie zabrudzony, w tym duża plama prawdopodobnie od farby olejnej, głębokie poziome pęknięcie
proponowane zabiegi	oczyszczanie, zabezpieczenie szczelin, uzupełnianie ubytków-zabezpieczające
















18.

tytuł	nasada sklepień krzyżowych
numer inwentarzowy	bez numeru, R 39 p 3
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork, Zamek Wysoki
datowanie	k. XIII w.
materiał	
wymiary	ok. 46 x 46 11,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt silnie zabrudzony, głębokie poziome pęknięcie
proponowane zabiegi	oczyszczanie, zabezpieczenie szczelin, uzupełnianie ubytków-zabezpieczające














19.

tytuł	nasada sklepień krzyżowych
numer inwentarzowy	-
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork, Zamek Wysoki
datowanie	k. XIII w.
materiał	
wymiary	ok. 20 x 36 x 19 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony
proponowane zabiegi	oczyszczanie










20.

tytuł	cokół lizeny
numer inwentarzowy	MZM/DA/715
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe)
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, pozostałości zaprawy
wymiary	ok. 20 x 40 x 20 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony, w przeszłości poddany konserwacji podczas której fragmenty obiektu zostały sklezione oraz uzupełniono ubytki kitem żywicznym. Głębokie pęknięcia
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wymiana kitów, klejenie, uzupełnianie ubytków-zabezpieczające







MZM/DA/715









21.

tytuł	człon wiązki żebrowej
numer inwentarzowy	MZM/DA/19, R 60 p 2
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork Zamek Wysoki, kapitularz, dawne zbiory zamkowe
datowanie	pocz. XIV w.
materiał	glina palona
wymiary	ok. 18 x 30 x 19 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, osypujący się czerep, możliwe zasolenie, widoczne głębokie szczeliny
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, wzmacnianie, zabezpieczanie szczelin









MZM/QR/19



22.

tytuł	wspornik
numer inwentarzowy	MZM/DA/663, R 45 p 3
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe)
datowanie	XIV wiek
materiał	sztuczny kamień
wymiary	ok. 28 x 28 x 16 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt mocno zabrudzony, o porowatej osypującej się strukturze, w przeszłości poddany konserwacji podczas której został skleiony
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wzmacnianie, wymiana kitów, klejenie





23.

tytuł	kapitel ościeża okiennego
numer inwentarzowy	MZM/DA/36, R 36 p 2
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (?) Zamek Wysoki, krużganki dziedzińca, dawne zbiory
datowanie	XIV wiek
materiał	wapień drobnokrystaliczny
wymiary	ok. 22 x 30 x 27 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pęknięcia/szczeliny
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wzmacnianie, zabezpieczanie szczelin
















24.

tytuł	fragment zwornika - rączka aniołka
numer inwentarzowy	MZM/DA/686, R39 p 2
informacje o obiekcie	autor nieznany; Malbork kościół zamkowy, odlew
datowanie	XIV w
materiał	sztuczny kamień, polichromia, złocenie
wymiary	ok. 12 x 11 x 6,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zakurzony, polichromia, złocenia
proponowane zabiegi	delikatne czyszczenie, możliwe zabezpieczenie polichromii oraz złocenia



QPCARD 101
VA





MZM/DA/686


25.

tytuł	fragment zwornika - skrzydełko aniołka
numer inwentarzowy	MZM/DA/685, R39 p 2
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork kościół Zamkowy, odlew modelowanie
datowanie	XIV wiek
materiał	sztuczny kamień, metal
wymiary	ok. 21,5 x 10 x 5,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zakurzony, osypująca się struktura, polichromia
proponowane zabiegi	oczyszczanie, wzmacnianie, oczyszczenie i zabezpieczenie metalowego gwoźdźca



MZM/DA/685

L. 17




Op CARD 101 v4





26.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/416/9
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, szliwo
wymiary	ok. 10 x 10 x 2,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, ubytki
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie









27.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/415/5
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, szkliwo
wymiary	ok. 11 x 11 x 2,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, resztki zaprawy,
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, zabezpieczanie zaprawy oraz szkliwa



OpCARD 101 v4










28.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/415/2
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, szklivo
wymiary	ok. 16 x 8,5 x 2,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pozostałości szkliva
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, zabezpieczanie szkliva




OpCARD 101_{v4}







29.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/416/2
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	Gлина palona, szkliwo, zaprawa
wymiary	ok. 16 x 5 x 3 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie










30.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/416/5
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, szliwo
wymiary	ok. 16,5 x 5 x 3 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie









31.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/416/4
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, szklivo
wymiary	ok. 16 x 5 x 2,7 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie



OpCARD 101 v4








32.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/416/6
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, szliwo
wymiary	ok. 16 x 5 x 2,7 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie




OpCARD 101 v4





33.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/416/3
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, szliwo
wymiary	ok. 8,5 x 5 x 2,6 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie












34.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/416/2
informacje o obiekcie	
datowanie	XIV wiek
materiał	glina palona, szklivo
wymiary	ok. 8,5 x 5 x 2,7 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie








35.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/421/1
informacje o obiekcie	
datowanie	ok XIII w
materiał	glina palona
wymiary	ok. 12 x 6,5 x 3,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, osypująca się struktura
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, wzmacnianie








36.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/409/4
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork kaplica NMP
datowanie	4 ćw. XIII w
materiał	glina palona, szklivo
wymiary	ok. 12 x 12 x 3,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie




OpCARD 101 v4



MZM/DA/409/4

37.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/421/5
informacje o obiekcie	
datowanie	ok XIII w
materiał	glina palona
wymiary	ok. 12 x 12 x 3,8 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pęknięcia/szczeliny
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, zabezpieczanie szczelin









M2M/DN/421/5

38.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/421/5
informacje o obiekcie	
datowanie	ok XIII w
materiał	glina palona
wymiary	ok. 11,5 x 11 x 3,7 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, osłabiona struktura, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, wzmocnienie








39.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/421/2
informacje o obiekcie	
datowanie	ok. XIII w
materiał	glina palona
wymiary	ok. 12 x 12 x 4 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, osłabiona struktura, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, wzmacnianie










40.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/421/1
informacje o obiekcie	
datowanie	ok. XIII w
materiał	glina palona
wymiary	ok. 12 x 12 x 4 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, osłabiona struktura, pozostałości zaprawy
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, wzmacnianie









41.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/415/4
informacje o obiekcie	
datowanie	ok. XIV w
materiał	glina palona, pozostałości szkliva i zaprawy
wymiary	27 x 8,5 x 2,5 cm
informacje o stanie zachowania	ok. obiekt zabrudzony
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie







42.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/415/3
informacje o obiekcie	
datowanie	ok. XIV w
materiał	glina palona, pozostałości szkliva i zaprawy
wymiary	ok. 27 x 8,5 x 2,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie








43.

tytuł	płytką ceramiczną
numer inwentarzowy	MZM/DA/415/1
informacje o obiekcie	
datowanie	ok. XIV w
materiał	glina palona, szkliwo
wymiary	ok. 20 x 8,5 x 2,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, matowe, skorodowane szkliwo
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie







44.

tytuł	środkowa część profilu żeberowego
numer inwentarzowy	MZM/DA/863
informacje o obiekcie	autor nieznany; Malbork (dawne zbiory zamkowe)
datowanie	k. XIII wieku
materiał	glina palona, polichromia
wymiary	ok. 15 x 15 x 8,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, pozostałości zaprawy, pozostałości polichromii
proponowane zabiegi	oczyszczanie, zabezpieczenie polichromii






M2M/DA/ 86Z





45.

tytuł	fragment płytki z dekoracyjnym żłobkowaniem
numer inwentarzowy	MZM/DA/762
informacje o obiekcie	autor nieznany, Malbork (dawne zbiory zamkowe)
datowanie	
materiał	glina palona
wymiary	ok. 12 x 6 x 2,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony, w fragmentach
proponowane zabiegi	oczyszczanie, odsalanie, klejenie



OpCARD 101 v4



M2M/DA/762

46.

tytuł	kapitałik laski z ościeży okiennych
numer inwentarzowy	MZM/DA/622
informacje o obiekcie	autor nieznany; Malbork (dawne zbiory zamkowe), obróbka kamieniarska,
datowanie	XIV wiek
materiał	wapień (lekki, biały)
wymiary	ok. 12 x 6 x 2,5 cm
informacje o stanie zachowania	obiekt zabrudzony
proponowane zabiegi	oczyszczanie



