



Uwagi:
Rysunek opracowano na podstawie
inwentaryzacji wym. w pkt. 1.4, poz. f)

W inwentaryzacji (wym. w pkt. 1.4, poz. f)
rzuły pierwszego i drugiego piętra oficyny
potraktowano jako powtarzalne i w związku
z tym przedstawiono na jednym rysunku.
Śląd na rys. 03 i 04 pomieszczenia
pierwszego i drugiego piętra są
oznaczone numerami 2.**.

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji oficyny
budynku zlokalizowanego w Warszawie
przy ul. Krakowskie Przedmieście 66,
przeprowadzona w związku z występowaniem
pęknięć i rys w ścianach i stropach

Rys. 03

Rzut I piętra

Skala 1:100