






KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Temat	Dziarnowo - Leszczyce, gm. Pakość. Przebudowa drogi gminnej nr 150413C.	Rzędna terenu	78,2 m n.p.m.
		Poziom wody ustabil.	1,10 m p.p.t.
Rodzaj opracowania:	Opinia geotechniczna	Data	
		Geolog dokumentator	mgr A.Hoza-Zieniuk

obserwacja wody	próba wody	miąższość	skala 1:50	BADANIA MAKROSKOPOWE GRUNTU				
				profil litologiczny	opis gruntu	rodzaj gruntu i barwa	geneza i stratygrafia	Nr warstwy
		1,20			nN(H,Pd)	nasyp niekontrolowany złożony z humusu, i piasku drobnego, ciemnoszary	Holocen	
		0,50			T	torf rozłożony, czarny		
		0,60			Gπ/Π	głina pylasta przewarstwiona pyłem, szaro-niebieska	Plejstocen	I l _L =0,30
		1,20			Pd//Pπ	piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, jasnoszary		II l _b =0,40